

# Ceník a katalog HOOK 2011

\*

Takto označené typy jsou v nabídce jen do vyprodání zásob

\*\*

Takto označené typy nutno konzultovat s prodejcem firmy HOOK CZ

typ automobilu	rok výroby	prov. kul. čepu	katalogové číslo	Výrobce	cena TZ bez DPH	D hodn. [kN]	max. zatížení [kg]	svislá síla [kg]	řezání náraz-níku	druh schvá-lení	elektroinstalace		
											typ	kód	cena bez DPH
<b>Alfa Romeo</b>													
<b>145</b> (ne QV a 2,0L 16V)	95-01	B	<b>026901</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,35	1300	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>026902</b>	GDW	<b>4 231</b>	7,35	1300	75	0	e			
<b>146</b>	95-01	B	<b>027001</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,35	1300	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>027002</b>	GDW	<b>4 231</b>	7,35	1300	75	0	e			
<b>147 3+5dv.</b>	12/00-12/04	B	<b>127701</b>	GDW	<b>7000</b>	7,7	1300	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>127702</b>	GDW	<b>4308</b>	7,7	1300	60	0	e	SP-7	12280001	2 984
											SP-13	21280001	3 188
<b>147 3+5dv.</b>	01/05-	B	<b>151301</b>	GDW	<b>7 077</b>	8	1300	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>151302</b>	GDW	<b>4 308</b>	8	1300	60	0	e	SP-7	12280001	2 984
											SP-13	21280001	3 188
<b>156</b>	97-08/05	B	<b>105301</b>	GDW	<b>7 000</b>	8	1400	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>105302</b>	GDW	<b>4 308</b>	8	1400	60	0	e	SP-7	12280502	2 906
											SP-13	21280502	3 109
<b>156 break</b>	00-08/05	B	<b>105301</b>	GDW	<b>7 000</b>	8	1400	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>105302</b>	GDW	<b>4 308</b>	8	1400	60	0	e	SP-7	12280500	3 063
											SP-13	21280500	3 125
<b>156 Crosswagon Q4</b>	04-07	B	<b>150801</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,35	1800	65	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>150802</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,35	1800	65	0	e	SP-7	12280500	3 063
											SP-13	21280500	3 125
<b>159</b>	09/05-	B	<b>157701</b>	GDW	<b>7 000</b>	10	1800	85	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>157702</b>	GDW	<b>4 231</b>	10	1800	85	0	e	SP-7	12280503	2 859
											SP-13	21280503	3 094
<b>159 break</b>	09/05-	B	<b>157701</b>	GDW	<b>7 000</b>	10	1800	85	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>157702</b>	GDW	<b>4 231</b>	10	1800	85	0	e	SP-7	12280504	2 938
											SP-13	21280504	3 188
<b>166</b>	99-07	B	<b>116601</b>	GDW	<b>7 077</b>	8,9	1500	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>116602</b>	GDW	<b>4 385</b>	8,9	1500	60	N	e	SP-7	12280501	2 594
											SP-13	21280501	2 813
<b>Giulietta</b>	06/10-	B	<b>182901</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,70	1300	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>182902</b>	GDW	<b>3 692</b>	7,70	1300	60	N	e			
<b>GT</b>	04-	B	<b>148101</b>	GDW	<b>6 923</b>	8	1300	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>148102</b>	GDW	<b>4 154</b>	8	1300	75	0	e			
<b>Mito</b>	09/08-	B	<b>173301</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,10	1100	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>173302</b>	GDW	<b>3 692</b>	7,10	1100	60	N	e	SP-7	12280506	3 828
											SP-13	21280506	4 266

## Audi

<b>80</b>	87-91	H	<b>030202</b>	HOOK	<b>2 909</b>	6,72	1 200	70	N	cz	U	E001	200
<b>100</b>	92-96	B	<b>030301*</b>	HOOK	<b>4 545</b>	10,28	2 000	70	N	cz	U	E001	200
<b>A1</b>	08/10-	<b>B</b>	<b>184001</b>	GDW	<b>6231</b>	7,05	1 200	50	N	e	CAN	E063	1 300
		<b>H</b>	<b>184002</b>	GDW	<b>3692</b>	7,05	1 200	50	N	e	SP-7	12010519	2 023
		<b>VB</b>	<b>178201</b>	GDW	<b>7000</b>	7,05	1 200	50	N	e	SP-13	21010519	2 212
<b>A2</b>	00-	VB	<b>156801</b>	GDW	<b>8 154</b>	6,10	1 000	50	N	e	CAN	E063	1 300
<b>A3</b>	96-04/03	B	<b>420907*</b>	HOOK	<b>4 273</b>	8,97	1 500	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>420908</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,97	1 500	70	N	e	SP-7	16010506	1 156
<b>A3 quattro + S3 quattro</b>	99-02	B	<b>122501</b>	GDW	<b>7 231</b>	9	1600	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>122502</b>	GDW	<b>4 462</b>	9	1600	75	N	e			
<b>A3 3dv.</b>	05/03-08/08	B	<b>141001</b>	GDW	<b>6 077</b>	9,2	1700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>141002</b>	GDW	<b>3 308</b>	9,2	1700	75	V	e	SP-7	12010509	3 000
<b>A3 3dv.</b>	08/08-	B	<b>172701</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,6	1800	75	x	e	SP-13	21010509	3 109
		H	<b>172702</b>	GDW	<b>3 692</b>	9,6	1800	75	x	e	CAN	E063	1 300
<b>A3 sportback 5dv.</b>	09/04-08/08	B	<b>149201</b>	GDW	<b>6 154</b>	9,5	1900	75	N	e	SP-7	12010509	3 000
		H	<b>149202</b>	GDW	<b>3 462</b>	9,5	1900	75	N	e	SP-13	21010509	3 109
<b>A3 Sportback 5dv.</b>	08/08-10	B	<b>174101</b>	GDW	<b>6 462</b>	9,6	1800	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>174102</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,6	1800	75	V	e	SP-7	12010509	3 000
<b>A3 Sportback 5 dv.</b>	10/10-	B	<b>184901</b>	GDW	<b>6231</b>	9,60	1 875	75	N	e	SP-13	21010509	3 109
		H	<b>184902</b>	GDW	<b>3692</b>	9,60	1 875	75	N	e	CAN	E063	1 300
<b>A3 cabrio</b>	04/08-	VB	<b>181801</b>	GDW	<b>7 385</b>	9,60	1700	75	N	e	SP-7	12010509	3 000
											SP-13	21010509	3 109
<b>A4 sedan + quattro</b>	95-00	B	<b>059201</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,5	1400	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>059202</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,5	1400	75	N	e	SP-7	16010505	1 422
<b>A4 avant + quattro</b>	95-01	B	<b>059201</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,5	1400	75	N	e	SP-13	26010505	1 550
		H	<b>059202</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,5	1400	75	N	e	CAN	E063	1 300
<b>A4 sedan + quattro</b> <i>(ne RS 4)</i>	01/01-10/04	B	<b>133301</b>	GDW	<b>6 538</b>	10,45	2000	80	N	e	SP-7	16010503	1 438
		H	<b>133302</b>	GDW	<b>3 769</b>	10,45	2000	80	N	e	SP-13	26010503	1 550
<b>A4 avant + quattro</b> <i>(ne RS 4)</i>	12/01-10/04	B	<b>133301</b>	GDW	<b>6 538</b>	10,45	2000	80	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>133302</b>	GDW	<b>3 769</b>	10,45	2000	80	N	e	SP-7	12010512	3 056
<b>A4 Cabrio</b> <i>(ne RS 4)</i>	01/01-04	B	<b>133301</b>	GDW	<b>6 538</b>	10,45	2 000	80	N	e	SP-13	21010512	3 219
		H	<b>133302</b>	GDW	<b>3 769</b>	10,45	2 000	80	N	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12010512	3 056
											SP-13	21010512	3 219

<b>A4 sedan + quattro (B7)</b> <i>(také S-line, ne RS4, S4)</i>	11/04-11/07	B	<b>030101</b>	HOOK	<b>4 900</b>	10,70	2 000	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>030102</b>	HOOK	<b>3 300</b>	10,70	2 000	90	N	e	SP-7	12010511	2 943
		VB	<b>030103</b>	HOOK	<b>5 700</b>	10,70	2 000	90	N	e	SP-13	21010511	3 150
<b>A4 avant + quattro (B7)</b> <i>(také S-line, ne RS4, S4)</i>	11/04-05/08	B	<b>030101</b>	HOOK	<b>4 900</b>	10,70	2 000	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>030102</b>	HOOK	<b>3 300</b>	10,70	2 000	90	N	e	SP-7	12010511	2 943
		VB	<b>030103</b>	HOOK	<b>5 700</b>	10,70	2 000	90	N	e	SP-13	21010511	3 150
<b>A4 sedan (B8)</b>	12/07-	B	<b>171201</b>	GDW	<b>6 538</b>	11,00	2 100	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>171202</b>	GDW	<b>3 769</b>	11,00	2 100	90	N	e	SP-7	12010516	2 780
		VB	<b>167401</b>	GDW	<b>7 615</b>	11,00	2 100	90	N	e	SP-13	21010516	2 938
<b>A4 avant (B8)</b>	06/08-	B	<b>171201</b>	GDW	<b>6 538</b>	11,00	2 100	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>171202</b>	GDW	<b>3 769</b>	11,00	2 100	90	N	e	SP-7	12010516	2 780
		VB	<b>167401</b>	GDW	<b>7 615</b>	11,00	2 100	90	N	e	SP-13	21010516	2 938
<b>A4 Allroad Quattro</b>	06/09-	VB	<b>180601</b>	GDW	<b>7 538</b>	11,00	2100	90	N	e	SP-7	12010516	2 780
											SP-13	21010516	2 938
<b>A5 coupe</b> <i>(ne S5)</i>	06/07 -	VB	<b>167401</b>	GDW	<b>7 615</b>	11,00	2 100	90	N	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12010516	2 780
												SP-13	21010516
<b>A6</b>	92-96	B	<b>030301*</b>	HOOK	<b>4 545</b>	10,28	2 000	70	N	cz	U	E001	200
<b>A6 sedan 4x2</b>	4/97-5/04	H	<b>030306</b>	HOOK	<b>3 240</b>	10,28	2 000	70	N	cz	CAN	E063	1 300
											SP-7	16010501	1 750
												SP-13	26010501
<b>A6 avant 4x2</b>	4/97-5/04	H	<b>030306</b>	HOOK	<b>3 240</b>	10,28	2 000	70	N	cz	CAN	E063	1 300
											SP-7	16010500	1 188
												SP-13	26010500
<b>A6 quattro</b>	97-04	B	<b>115201</b>	GDW	<b>6 923</b>	10,80	2 100	85	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>115202</b>	GDW	<b>4 154</b>	10,80	2 100	85	N	e	SP-7	16010501	1 750
												SP-13	26010501
<b>A6 avant quattro</b>	97-05	B	<b>115201</b>	GDW	<b>6 923</b>	10,80	2 100	85	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>115202</b>	GDW	<b>4 154</b>	10,80	2 100	85	N	e	SP-7	16010500	1 188
												SP-13	26010500
<b>A6 Allroad Quattro</b>	00-04	B	<b>124801</b>	GDW	<b>7 538</b>	11,70	2 300	95	0	e	U	E001	200
		H	<b>124802</b>	GDW	<b>4 846</b>	11,70	2 300	95	0	e	SP-7	16010500	1 188
												SP-13	26010500
<b>A6 sedan + avant + quattro</b> <i>(také S-line, ne RS 6)</i>	05/04-04/11	B	<b>030401</b>	HOOK	<b>4 900</b>	12,00	2 200	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>030402</b>	HOOK	<b>3 300</b>	12,00	2 200	90	N	e	SP-7	12010508	2 943
		VB	<b>030403</b>	HOOK	<b>5 700</b>	12,00	2 200	90	N	e	SP-13	21010508	3 170
<b>A6 4dv.</b>	05/11-	B	<b>187101</b>	GDW	<b>6615</b>	12,50	2 500	100	N	e	SP-7	12010521	2 613
		H	<b>187102</b>	GDW	<b>4077</b>	12,50	2 500	100	N	e	SP-13	21010521	2 823
		VB	<b>187001</b>	GDW	<b>7692</b>	12,50	2 500	100	N	e			
<b>A6 Allroad Quattro</b>	09/06-	B	<b>159401</b>	GDW	<b>6 692</b>	11,40	2 100	85	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>159402</b>	GDW	<b>4 000</b>	11,40	2 100	85	N	e	SP-7	12010508	2 943
												SP-13	21010508
<b>A7 Sportback</b>	11/10-	VB	<b>186601</b>	GDW	<b>7692</b>	12,50	2 500	100	N	e	SP-7	12010521	2 613
											SP-13	21010521	2 823

<b>A8 + S8</b> + quattro TDI	94-02	B	<b>118301</b>	GDW	<b>8 615</b>	11,60	2 350	95	N	e	U	E001	200
		H	<b>118302</b>	GDW	<b>5 846</b>	11,60	2 350	95	N	e			
<b>A8</b>	11/02-	B	<b>148901</b>	GDW	<b>7 462</b>	12,50	2 300	95	N	e	SP-13	21010100	1 781
		H	<b>148902</b>	GDW	<b>4 769</b>	12,50	2 300	95	N	e			
<b>Q5</b>	09-	B	<b>174901</b>	GDW	<b>6 769</b>	12,30	2 400	80	x	e	SP-7	12010516	2 780
		H	<b>174902</b>	GDW	<b>4 000</b>	12,30	2 400	80	x	e			
		VB	<b>175001</b>	GDW	<b>7 692</b>	12,30	2 400	80	x	e			
<b>Q7</b> (06/10 + 10/10-)	06-	VB	<b>184401</b>	GDW	<b>8 077</b>	16,30	3 500	140	N	e	SP-7	12010513	3 186

### Avia

<b>21 Furgon</b>	84-	P	<b>040102</b>	HOOK	<b>4 545</b>	11,90	1 700	100	0	cz	U	E001	200
<b>31</b>	82-95	P	<b>040202</b>	HOOK	<b>9 000</b>	24,00	3 500	100	0	cz	U	E001	200
<b>60 - 120</b> (také Euro 4)	96-	P	<b>040308</b>	HOOK	<b>8 000</b>	26,58	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>60 - 100 kontejner</b> (ne Euro 4)	96-	P	<b>040304</b>	HOOK	<b>8 400</b>	26,58	3 500	100	0	cz	U	E001	200

### BMW

<b>Mini Clubman</b> (ne Cooper S)	07-	B	<b>168401</b>	GDW	<b>6 538</b>	6,50	1 000	50	0	e	CAN	E063	1 300			
<b>New Mini</b> (ne Cooper S, ne s rezervním kolem)	11/01-	B	<b>133001</b>	GDW	<b>6 692</b>	5,30	650	75	N	e	U	E001	200			
<b>Serie 1</b> (E81, 82, 87, 88) (ne Cabrio 1.35i) (149101 ne Aero Dynymic pack + Cabrio 1.35i)	09/04-	B	<b>148301</b>	GDW	<b>6 692</b>	8,00	1 200	75	N	e	SP-7	12020507	3 446			
		VB	<b>149101</b>	GDW	<b>7 615</b>	8,00	1 200	75	N	e				SP-13	21020507	3 563
<b>Serie 3</b> (E36)	91-97	B	<b>142701</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,60	1 600	75	0	e	U	E001	200			
		H	<b>142702</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,60	1 600	75	0	e						
<b>Serie 3 cabrio</b> (E36)	94-97	B	<b>142701</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,60	1 600	75	0	e	U	E001	200			
		H	<b>142702</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,60	1 600	75	0	e						
<b>Serie M3 Sport</b> (E36)	91-97	B	<b>142701</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,60	1 600	75	0	e	U	E001	200			
		H	<b>142702</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,60	1 600	75	0	e						
<b>Serie M3 touring</b> (E36)	95-98	B	<b>142701</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,60	1 600	50	0	e	U	E001	200			
		H	<b>142702</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,60	1 600	50	0	e						
<b>Serie 3 compact</b> (E36) (ne Ti)	94-07/01	B	<b>009301</b>	GDW	<b>6 385</b>	8,20	1 500	75	N	e	U	E001	200			
		H	<b>009302</b>	GDW	<b>3 615</b>	8,20	1 500	75	N	e						
<b>Serie 3</b> (E46) (také coupé)	98-08/01	B	<b>109501</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,80	1 800	75	N	e	CAN	E063	1 300			
		H	<b>109502</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,80	1 800	75	N	e				SP-7	12020509	2 731
<b>Serie 3</b> (E46)	09/01-05										SP-13	21020509	3 109			
		B	<b>131801</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,80	1 800	75	N	e				CAN	E063	1 300
		H	<b>131802</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,80	1 800	75	N	e				SP-7	12020509	2 731
<b>Serie 3</b> (E46) (nárazník "M-style")	09/01-05										SP-13	21020509	3 109			
		B	<b>109501</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,80	1 800	75	N	e				CAN	E063	1 300
		H	<b>109502</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,80	1 800	75	N	e				SP-7	12020509	2 731
<b>Serie 3 touring</b> (E46)	99-02/05										SP-13	21020509	3 109			
		B	<b>109501</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,80	1 800	75	N	e				CAN	E063	1 300
		H	<b>109502</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,80	1 800	75	N	e				SP-7	12020509	2 731
<b>Serie 3 cabrio</b> (E46)	99-08/01										SP-13	21020509	3 109			
		B	<b>109501</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,80	1 800	75	N	e				CAN	E063	1 300
		H	<b>109502</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,80	1 800	75	N	e				SP-7	12020509	2 731

<b>Serie 3 compact (E46)</b>	08/01-05	B	<b>131701</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,00	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>131702</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,00	1 600	75	N	e	SP-7	12020509	2 731
											SP-13	21020509	3 109
<b>Serie 3 (E90) + touring (E91)</b> <i>(ne 2 výfuky)</i>	03/05-	B	<b>050101</b>	HOOK	<b>4 500</b>	10,00	1 800	85	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>050102</b>	HOOK	<b>3 000</b>	10,00	1 800	85	0	e	SP-7	12020508	3 040
		VB	<b>050103</b>	HOOK	<b>5 400</b>	10,00	1 800	85	0	e	SP-13	21020508	3 313
<b>Serie 3 Coupé (E92)</b> <i>(ne 2 výfuky)</i>	09/06-	B	<b>163301</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,00	1 800	75	N	e	SP-7	12020508	3 040
		H	<b>163302</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,00	1 800	75	N	e	SP-13	21020508	3 313
		VB	<b>163203</b>	GDW	<b>7 615</b>	10,00	1 800	75	N	e			
<b>Serie 5 (E39)</b>	12/95-09/00	B	<b>031601</b>	GDW	<b>7 077</b>	11,00	2 200	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>031602</b>	GDW	<b>4 385</b>	11,00	2 200	90	N	e	SP-7	12020514	3 078
											SP-13	21020514	3 172
<b>Serie 5 (E39)</b>	10/00-06/03	B	<b>031601</b>	GDW	<b>7 077</b>	11,00	2 200	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>031602</b>	GDW	<b>4 385</b>	11,00	2 200	90	N	e	SP-7	12020510	2 641
											SP-13	21020510	2 859
<b>Serie 5 touring (E39)</b>	02/97-04	B	<b>101801</b>	GDW	<b>7 385</b>	11,40	2 200	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>101802</b>	GDW	<b>4 615</b>	11,40	2 200	90	N	e	SP-7	12020511	3 016
											SP-13	21020511	3 094
<b>Serie 5 (E60)</b> <i>(ne M5 + M sportkit)</i>	07/03-02/10	B	<b>050201</b>	HOOK	<b>4 500</b>	11,40	2 200	90	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>050202</b>	HOOK	<b>3 000</b>	11,40	2 200	90	0	e	SP-7	12020505	3 300
		VB	<b>050203</b>	HOOK	<b>5 400</b>	11,40	2 200	90	0	e	SP-13	21020505	3 438
<b>Serie 5 sedan (F10)</b>	10-	B	<b>182301</b>	GDW	<b>7 308</b>	10,60	2 000	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>182302</b>	GDW	<b>4 769</b>	10,60	2 000	90	N	e	SP-7	12020520	3 141
		VB	<b>179101</b>	GDW	<b>8 231</b>	11,90	2 200	100	N	e	SP-13	21020520	3 359
<b>Serie 5 Touring (E61)</b> <i>(ne M5 + M sportkit)</i>	05/04-10	B	<b>050201</b>	HOOK	<b>4 500</b>	11,40	2 200	90	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>050202</b>	HOOK	<b>3 000</b>	11,40	2 200	90	0	e	SP-7	12020505	3 300
		VB	<b>050203</b>	HOOK	<b>5 400</b>	11,40	2 200	90	0	e	SP-13	21020505	3 438
<b>Serie 5 Touring (F11)</b>	03/10-	B	<b>184601</b>	GDW	<b>7 462</b>	11,90	2200	100	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>184602</b>	GDW	<b>4 923</b>	11,90	2200	100	N	e	SP-7	12020520	3 141
		VB	<b>184701</b>	GDW	<b>8 231</b>	11,90	2200	100	N	e	SP-13	21020520	3 359
<b>Serie 5 GT (Gran Turismo F07)</b>	11/09-	B	<b>179001</b>	GDW	<b>7 462</b>	11,90	2 200	100	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>179002</b>	GDW	<b>4 923</b>	11,90	2 200	100	N	e	SP-7	12020520	3 141
		VB	<b>179101</b>	GDW	<b>8 231</b>	11,90	2 200	100	N	e	SP-13	21020520	3 359
<b>Serie 7 (E65)</b>	05/02-04/05	B	<b>138201</b>	GDW	<b>7 923</b>	12,00	2 300	100	N	e	SP-7	12020506	4 194
		H	<b>138202</b>	GDW	<b>5 231</b>	12,00	2 300	100	N	e	SP-13	21020506	4 300
<b>Serie 7 (E65)+(E66)</b>	05/05-12/08	VB	<b>155301</b>	GDW	<b>8 000</b>	12,00	2 300	100	0	e	SP-7	12020506	4 194
											SP-13	21020506	4 300
<b>Serie 7 (F01)</b>	11/08-	VB	<b>182801</b>	GDW	<b>8 769</b>	12,15	2200	100	N	e	SP-7	12020520	3 141
											SP-13	21020520	3 359
<b>X1</b>	10/09-	B	<b>178801</b>	GDW	<b>6 538</b>	10,25	2 000	80	x	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>178802</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,25	2 000	80	x	e	SP-7	12020519	2 906
		VB	<b>178901</b>	GDW	<b>7 615</b>	10,25	2 000	80	x	e	SP-13	21020519	3 125
<b>X3 (E83)</b>	01/04-10/10	VB	<b>144301</b>	GDW	<b>7 615</b>	10,80	2 000	80	N	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12020512	2 715

											SP-13	21020512	3 078
<b>X3 (F25)</b>	11/10-	<b>B</b>	<b>185701</b>	GDW	<b>6615</b>	12,00	2 500	100	N	e	CAN	E063	1 300
		<b>H</b>	<b>185702</b>	GDW	<b>4077</b>	12,00	2 500	100	N	e	SP-7	12020523	2 138
		<b>VB</b>	<b>185601</b>	GDW	<b>7615</b>	12,00	2 500	100	N	e	SP-13	21020523	2 285
<b>X5 (E53)</b>	05/00-12/06	<b>VB</b>	<b>137901</b>	GDW	<b>8 154</b>	13,50	2 700	120	0	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12020503	2 000
												SP-13	21020503
<b>X5 (E70)</b> <i>(ne M-sportkit)</i>	01/07-	<b>B</b>	<b>161601</b>	GDW	<b>7 077</b>	16,55	3 500	140	N	e	SP-7	12020518	2 910
		<b>H</b>	<b>161602</b>	GDW	<b>4 385</b>	16,55	3 500	140	N	e	SP-13	21020518	3 094
		<b>VB</b>	<b>161701</b>	GDW	<b>8 154</b>	16,55	3 500	140	N	e			
<b>X6 (E71)</b>	05/08-	<b>VB</b>	<b>171001</b>	GDW	<b>8 154</b>	15,95	3 500	140	V	e	SP-7	12020518	2 910
											SP-13	21020518	3 094

### Citroën

<b>AX</b>	86-96	H	<b>070102</b>	HOOK	<b>2 909</b>	6,24	750	50	0	cz	U	E001	200
<b>BX</b>	82-94	H	<b>070302</b>	HOOK	<b>3 091</b>	6,24	1 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>Berlingo + Berlingo First</b>	97-	<b>B</b>	<b>070201</b>	HOOK	<b>4 273</b>	7,30	1 200	70	N	e	U	E001	200
		<b>H</b>	<b>070202</b>	HOOK	<b>2 636</b>	7,30	1 200	70	N	e	SP-7	16500507	859
											SP-13	26500502	1 078
<b>Berlingo II</b> <i>(ne L2)</i>	04/08-	<b>B</b>	<b>070203</b>	HOOK	<b>4 200</b>	7,20	1 200	65	0	e	CAN	E063	1 300
		<b>H</b>	<b>070204</b>	HOOK	<b>2 700</b>	7,20	1 200	65	0	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>Berlingo L2</b> <i>(dlouhý podvozek)</i>	08-	<b>B</b>	<b>173001</b>	GDW	<b>6 462</b>	8,70	1 300	65	N	e	CAN	E063	1 300
		<b>H</b>	<b>173002</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,70	1 300	65	N	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>C2</b>	10/03-	<b>B</b>	<b>153601</b>	GDW	<b>6 462</b>	5,20	650	50	0	e	<b>2003-09/2005</b>		
		<b>H</b>	<b>153602</b>	GDW	<b>3 692</b>	5,20	650	50	0	e	U	E001	200
											<b>10/2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12030508	2 828
											SP-13	21030508	3 031
<b>C3 + XTR</b>	02-09	<b>B</b>	<b>135301</b>	GDW	<b>6 385</b>	6,70	1 200	50	N	e	<b>2002-09/2005</b>		
		<b>H</b>	<b>071004</b>	HOOK	<b>2 400</b>	6,80	1 200	60	N	e	U	E001	200
											<b>10/2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12030508	2 828
											SP-13	21030508	3 031
<b>C3</b>	01/10-	<b>B</b>	<b>181001</b>	GDW	<b>6 154</b>	6,80	1 200	50	N	e	CAN	E063	1 300
		<b>H</b>	<b>181002</b>	GDW	<b>3 538</b>	6,80	1 200	50	N	e	SP-7	12030508	2 828
											SP-13	21030508	3 031
<b>C3 Picasso</b>	03/09-	<b>B</b>	<b>175701</b>	GDW	<b>6 154</b>	7,10	1 200	55	V	e	CAN	E063	1 300
		<b>H</b>	<b>175702</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,10	1 200	55	V	e	SP-7	12030508	2 828
											SP-13	21030508	3 031
<b>C3 Pluriel</b>	03-	<b>B</b>	<b>143101</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,00	850	40	N	e	<b>2003-09/2005</b>		
		<b>H</b>	<b>143102</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,00	850	40	N	e	U	E001	200

												<b>10/2005-</b>			
												CAN	E063	1 300	
												SP-7	12030508	2 828	
												SP-13	21030508	3 031	
<b>C4 5dv. + Coupé</b>	12/04-10/10	B	<b>150601</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,60	1 500	75	N	e		CAN	E063	1 300	
		H	<b>150602</b>	GDW	<b>3 462</b>	8,60	1 500	75	N	e		SP-7	12500539	2 764	
												SP-13	21500539	3 047	
<b>C4 5dv.</b>	11/10-	B	<b>185501</b>	GDW	<b>6 154</b>	9,20	1 860	80	N	e		CAN	E063	1 300	
		H	<b>185502</b>	GDW	<b>3 538</b>	9,20	1 860	80	N	e					
<b>C4 Picasso + Grand Picasso</b>	10/06-	B	<b>181401</b>	GDW	<b>6 231</b>	9,80	1 700	70	0	e		CAN	E063	1 300	
		H	<b>181402</b>	GDW	<b>3 692</b>	9,80	1 700	70	0	e		SP-7	12500539	2 764	
												SP-13	21500539	3 047	
<b>C5</b>	01-09/04	B	<b>130001</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,00	1 500	75	N	e		U	E001	200	
		H	<b>130002</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,00	1 500	75	N	e					
<b>C5 break</b>	01-05/08	B	<b>149801</b>	GDW	<b>6 615</b>	10,20	1 600	75	N	e		<b>2001-09/2004</b>			
		H	<b>149802</b>	GDW	<b>3 846</b>	10,20	1 600	75	N	e		U	E001	200	
												<b>10/2004-2008</b>			
												CAN	E063	1 300	
												SP-7	12500539	2 764	
												SP-13	21500539	3 047	
<b>C5</b>	10/04-04/08	B	<b>149601</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,40	1 700	75	N	e		CAN	E063	1 300	
		H	<b>149602</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,40	1 700	75	N	e		SP-7	12500539	2 764	
												SP-13	21500539	3 047	
<b>C5 (X73)</b>	04/08-	B	<b>170801</b>	GDW	<b>6 923</b>	10,45	1 800	75	N	e		CAN	E063	1 300	
		H	<b>170802</b>	GDW	<b>4 154</b>	10,45	1 800	75	N	e		SP-7	12500539	2 764	
		VB	<b>178401</b>	GDW	<b>7 385</b>	10,45	1 800	75	N	e		SP-13	21500539	3 047	
<b>C5 Tourer (break)</b> <i>(ne 2,2 HDI)</i>	06/08-	B	<b>171401</b>	GDW	<b>6 923</b>	10,10	1 800	80	V	e		CAN	E063	1 300	
		H	<b>171402</b>	GDW	<b>4 154</b>	10,10	1 800	80	V	e		SP-7	12500539	2 764	
		VB	<b>178501</b>	GDW	<b>7 308</b>	10,10	1 800	80	N	e		SP-13	21500539	3 047	
<b>C8</b>	09/02-	B	<b>136801</b>	GDW	<b>7 000</b>	10,80	1 900	76	N	e		<b>2002-10/2005</b>			
		H	<b>136802</b>	GDW	<b>4 308</b>	10,80	1 900	76	N	e		U	E001	200	
												<b>11/2005-</b>			
												CAN	E063	1 300	
												SP-7	12500539	2 764	
												SP-13	21500539	3 047	
<b>C15</b>	85-05	P	<b>064302</b>	GDW	<b>3 462</b>	5,50	800	50	0	e		U	E001	200	
<b>C-Crosser</b>	07-	B	<b>163001</b>	GDW	<b>6 846</b>	11,00	2 000	85	0	e		CAN	E063	1 300	
												SP-7	16500524	1 285	
												SP-13	26500524	1 344	
<b>DS3</b>	10-	B	<b>181101</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,80	1 150	50	V	e		CAN	E063	1 300	
		H	<b>181102</b>	GDW	<b>3 692</b>	6,80	1 150	50	V	e		SP-7	12030508	2 828	
												SP-13	21030508	3 031	
<b>Evasion</b>	94-08/02	B	<b>106301</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,10	1 300	60	V	e		U	E001	200	
		H	<b>106302</b>	GDW	<b>3 615</b>	9,10	1 300	60	V	e					

<b>Jumper</b> (skříň + valník)	94-06/06	H	<b>070602</b>	HOOK	<b>3 100</b>	12,48	2 000	150	0	e	U	E001	200
<b>Jumper</b> (skříň)	06/06-	H	<b>070604</b>	HOOK	<b>3 550</b>	16,90	3 000	150	N	e	<b>2006-01/2011</b>		
											SP-7	12500512	2 650
											SP-13	21500512	3 250
											<b>02/2011-</b>		
											SP-7	12500565	3 414
											SP-13	21500565	3 742
<b>Jumper</b> (valník)	06/06-	P	<b>157902</b>	GDW	<b>4 077</b>	15,20	2 500	120	0	e	SP-7	12500513	3 094
											SP-13	21000513	3 516
<b>Jumpy</b>	96-06	B	<b>106301</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,10	1 300	60	0	e	U	E001	200
		H	<b>106302</b>	GDW	<b>3 615</b>	9,10	1 300	60	0	e			
<b>Jumpy</b>	01/07-	B	<b>161301</b>	GDW	<b>6 462</b>	12,20	2 000	120	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>310902</b>	HOOK	<b>2 700</b>	12,20	2 200	100	N	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>Nemo</b>	01/08-	B	<b>168801</b>	GDW	<b>6 308</b>	7,00	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>168802</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,00	1 100	60	N	e	SP-7	12500535	3 797
											SP-13	21500535	4 109
<b>Saxo</b>	96-04	H	<b>070702</b>	HOOK	<b>2 818</b>	4,40	700	50	0	cz	U	E001	200
<b>Xsara</b>	97-04	B	<b>070901</b>	HOOK	<b>4 455</b>	8,49	1 500	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>070902</b>	HOOK	<b>2 800</b>	8,49	1 500	50	N	e			
<b>Xsara break</b>	98-05	B	<b>110101</b>	GDW	<b>6 923</b>	7,00	1 100	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>110102</b>	GDW	<b>4 154</b>	7,00	1 100	70	N	e			
<b>Xsara Picasso</b>	99-	B	<b>071001</b>	HOOK	<b>4 364</b>	8,49	1 500	90	0	e	U	E001	200
		H	<b>071002</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,49	1 500	90	0	e	SP-7	16030502	797
											SP-13	26030502	1 000
<b>ZX</b>	91-99	H	<b>070802</b>	HOOK	<b>2 818</b>	6,24	1 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>ZX combi</b>	94-99	H	<b>070804</b>	HOOK	<b>2 818</b>	6,24	1 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>Dacia</b>													
<b>Duster</b> (jen 4x4)	04/10-	B	<b>080701</b>	HOOK	<b>4 200</b>	9,00	1500	70	V	e	U	E001	200
		H	<b>080702</b>	HOOK	<b>2 700</b>	9,00	1500	70	V	e	SP-7	12620504	2 453
											SP-13	21620504	2 766
<b>Nova, Supernova, Solenza</b>	00-04	H	<b>080202</b>	HOOK	<b>2 909</b>	5,03	815	50	V	cz	U	E001	200
<b>Pick Up, Doublecab</b>	00-	H	<b>080302*</b>	HOOK	<b>2 364</b>	6,77	995	50	0	cz	U	E001	200
<b>Logan</b>	04-	B	<b>151701</b>	GDW	<b>6 077</b>	6,70	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>080402</b>	HOOK	<b>2 455</b>	6,11	1 000	75	0	e	SP-7	16620500	1 813
											SP-13	26620500	2 094
<b>Logan MCV</b> (080502 také Pick-Up)	01/07-	B	<b>163801</b>	GDW	<b>6 308</b>	7,80	1 300	65	0	e	U	E001	200
		H	<b>080502</b>	HOOK	<b>2 455</b>	7,60	1 300	75	0	e	SP-7	16620500	1 813
											SP-13	26620500	2 094
<b>Sandero</b>	07/08-	B	<b>172501</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,75	1 100	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>080602</b>	HOOK	<b>2 500</b>	6,30	1 100	60	N	e	SP-7	16620501	1 313
											SP-13	26620501	1 844
<b>Daewoo</b>													
<b>Kalos 5dv.</b>	09/02-	B	<b>137001</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,50	1 100	50	0	e	U	E001	200

		H	<b>137002</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,50	1 100	50	0	e			
<b>Korando</b>	97-	B	<b>117601</b>	GDW	<b>6 846</b>	14,75	3 500	100	0	e	U	E001	200
		P	<b>108202</b>	GDW	<b>4 462</b>	12,00	2 300	100	0	e			
		H	<b>117602</b>	GDW	<b>4 077</b>	14,75	3 500	100	0	e			
<b>Lacetti 5dv.</b>	04-	B	<b>146101</b>	GDW	<b>6 462</b>	7,20	1 100	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>146102</b>	GDW	<b>3 692</b>	7,20	1 100	75	0	e			
<b>Lanos 3+5dv.</b>	97-99	B	<b>113001</b>	GDW	<b>6 692</b>	6,90	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>113002</b>	GDW	<b>4 000</b>	6,90	1 100	50	N	e			
<b>Lanos 4dv.</b>	97-00	B	<b>113901</b>	GDW	<b>7 000</b>	6,70	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>113902</b>	GDW	<b>4 308</b>	6,70	1 100	50	N	e			
<b>Lanos 3+5dv.</b>	00-02	B	<b>132201</b>	GDW	<b>6 385</b>	6,65	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>132202</b>	GDW	<b>3 615</b>	6,65	1 100	50	N	e			
<b>Musso</b>	10/99-	P	<b>119802</b>	GDW	<b>4 231</b>	15,00	3 500	125	0	e	U	E001	200
<b>Nexia 3+5dv.</b>	95-97	H	<b>031302</b>	GDW	<b>4 000</b>	5,80	900	70	N	e	U	E001	200
<b>Nubira 4dv.</b>	98-99	B	<b>107101</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,40	1 300	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>107102</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,40	1 300	75	N	e			
<b>Nubira Wagon</b>	97-99	B	<b>114001</b>	GDW	<b>6 692</b>	7,20	1 200	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>114002</b>	GDW	<b>4 000</b>	7,20	1 200	50	N	e			
<b>Nubira Wagon</b>	00-09/04	B	<b>122401</b>	GDW	<b>6 692</b>	7,50	1 200	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>122402</b>	GDW	<b>4 000</b>	7,50	1 200	75	0	e			
<b>Nubira 4dv. J150</b>	00-06/03	B	<b>122901</b>	GDW	<b>6 692</b>	7,50	1 200	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>122902</b>	GDW	<b>4 000</b>	7,50	1 200	75	0	e			
<b>Nubira 5dv.</b>	00-04	B	<b>124501</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,30	1 200	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>124502</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,30	1 200	75	0	e			
<b>Nubira 4dv.</b>	07/03-	B	<b>142001</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,20	1 200	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>142002</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,20	1 200	75	0	e			
<b>Nubira break</b>	10/04-	B	<b>149701</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,50	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>149702</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,50	1 200	75	N	e			
<b>Rexton 4x4</b>	04/02-	B	<b>150101</b>	GDW	<b>7 000</b>	14,85	3 500	140	0	e	U	E001	200
		P	<b>135202</b>	GDW	<b>4 462</b>	14,85	3 500	140	0	e			
		H	<b>150102</b>	GDW	<b>4 231</b>	14,85	3 500	140	0	e			
<b>Tacuma</b>	10/00-	B	<b>126601</b>	GDW	<b>6 692</b>	8,30	1 500	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>126602</b>	GDW	<b>4 000</b>	8,30	1 500	75	N	e			

## DAF

<b>45-55 B 06 **</b>	90-	P	<b>100102</b>	HOOK	<b>8 000</b>	26,58	3 500	100	0	e	U	E001	200
----------------------	-----	---	---------------	------	--------------	-------	-------	-----	---	---	---	------	-----

## Dodge

<b>Avenger</b>	07-	B	<b>173501</b>	GDW	<b>6 308</b>	8,80	1 500	100	x	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>173502</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,80	1 500	100	x	e	SP-7	16500548	1 800
											SP-13	26500548	2 141
<b>Caliber</b> <i>(ne pro benzínové motory)</i>	06/06-	B	<b>159101</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,00	1 200	80	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>159102</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,00	1 200	80	0	e	SP-7	16500548	1 800
											SP-13	26500548	2 141
<b>Journey</b>	08-	B	<b>172101</b>	GDW	<b>6 769</b>	9,65	1 600	80	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>172102</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,65	1 600	80	V	e	SP-7	16500548	1 800

											SP-13	26500548	2 141	
<b>Nitro</b>	07 -	B	<b>166201</b>	GDW	<b>6 692</b>	15,30	3 500	150	V	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>166202</b>	GDW	<b>3 923</b>	15,30	3 500	150	V	e	SP-7	16600500	1 891	
												SP-13	26600500	2 109
<b>Fiat</b>														
<b>500</b>	11/07-	B	<b>168101</b>	GDW	<b>6 385</b>	5,45	800	60	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>168102</b>	GDW	<b>3 692</b>	5,45	800	60	0	e	SP-7	12050514	4 000	
												SP-13	21050514	4 219
<b>Brava</b>	95-01	B	<b>056501</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,90	1 200	70	0	e	U	E001	200	
		H	<b>056502</b>	GDW	<b>3 538</b>	6,90	1 200	70	0	e				
<b>Bravo</b>	95-01	B	<b>012801</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,30	1 300	70	0	e	U	E001	200	
<b>Bravo</b>	04/07-	B	<b>172401</b>	GDW	<b>6 462</b>	8,00	1 400	75	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>172402</b>	GDW	<b>3 692</b>	8,00	1 400	75	0	e	SP-7	12050513	3 781	
											SP-13	21050513	4 031	
<b>Croma</b>	86-96	H	<b>130502*</b>	HOOK	<b>2 364</b>	7,57	1 300	90	0	cz	U	E001	200	
<b>Croma</b>	05/05-	B	<b>152901</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,00	1 500	70	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>152902</b>	GDW	<b>3 923</b>	9,00	1 500	70	0	e	SP-7	12050507	3 316	
											SP-13	21050507	3 547	
<b>Dobló (223)</b>	01-09	B	<b>130601</b>	HOOK	<b>4 636</b>	8,20	1 500	75	N	e	U	E001	200	
		H	<b>130602</b>	HOOK	<b>3 000</b>	8,20	1 500	75	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>			
											CAN	E063	1 300	
<b>Dobló (263)</b>	10-	B	<b>130603</b>	HOOK	<b>4 600</b>	9,20	1 500	65	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>130604</b>	HOOK	<b>3 000</b>	9,20	1 500	65	N	e	SP-7	12050516	3 281	
											SP-13	21050516	4 922	
<b>Ducato (skříň + valník)</b>	94-06/06	H	<b>070602</b>	HOOK	<b>3 100</b>	12,48	2 000	150	0	e	U	E001	200	
<b>Ducato (skříň)</b>	06/06-	H	<b>070604</b>	HOOK	<b>3 550</b>	16,90	3 000	150	N	e	<b>2006-01/2011</b>			
											SP-7	12500512	2 650	
												SP-13	21500512	3 250
												<b>02/2011-</b>		
											SP-7	12500565	3 414	
											SP-13	21500565	3 742	
<b>Ducato (valník)</b>	06/06-	P	<b>157902</b>	GDW	<b>4 077</b>	15,20	2 500	120	0	e	SP-7	12500513	3 094	
											SP-13	21000513	3 516	
<b>Fiorino</b>	08-	B	<b>168801</b>	GDW	<b>6 308</b>	7,00	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>168802</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,00	1 100	60	N	e	SP-7	12500535	3 797	
												SP-13	21500535	4 109
<b>Idea</b>	01/04-	B	<b>144101</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,20	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>144102</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,20	1 100	60	N	e	SP-7	12050504	2 734	
												SP-13	21050504	2 859
<b>Marea sedan</b>	96-02	B	<b>067701</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,00	1 400	70	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>067702</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,00	1 400	70	N	e				
<b>Marea Weekend</b>	96-02	H	<b>084502</b>	GDW	<b>4 846</b>	8,10	1 400	70	0	e	CAN	E063	1 300	
<b>Multipla I</b>	99-09/04	B	<b>117201</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,10	1 300	70	N	e	U	E001	200	
		H	<b>117202</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,10	1 300	70	N	e				

<b>Multipla II</b>	09/04-	B	<b>149501</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,35	1 300	70	N	e	SP-7	16050505	1 203
		H	<b>149502</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,35	1 300	70	N	e	SP-13	26050505	1 344
<b>Palio Weekend</b>	98-02	B	<b>106801</b>	GDW	<b>6 615</b>	7,20	1 200	70	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>106802</b>	GDW	<b>3 846</b>	7,20	1 200	70	N	e			
<b>Panda</b> <i>(ne 100HP motor)</i>	04-	B	<b>146201</b>	GDW	<b>6 308</b>	5,80	900	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>146202</b>	GDW	<b>3 615</b>	5,80	900	60	0	e	SP-7	12050505	2 891
<b>Panda 4x4</b>	05-08/07	B	<b>152601</b>	GDW	<b>6 692</b>	5,90	800	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>152602</b>	GDW	<b>4 000</b>	5,90	800	60	N	e	SP-7	12050512	3 375
<b>Punto</b>	94-99	H	<b>130802</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,24	1 000	50	N	cz	U	E001	200
<b>Punto</b>	99-05	H	<b>130804</b>	HOOK	<b>2 800</b>	7,06	1 200	70	N	cz	U	E001	200
											SP-7	12050003	2 938
<b>Punto Grande</b>	11/05-	B	<b>173301</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,10	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>173302</b>	GDW	<b>3 692</b>	7,10	1 100	60	N	e	SP-7	12050510	2 969
											SP-13	21050510	3 156
<b>Punto Evo</b>	09-	B	<b>173301</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,10	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>173302</b>	GDW	<b>3 692</b>	7,10	1 100	60	N	e	SP-7	12050515	3 656
											SP-13	21050515	3 984
<b>Qubo</b>	08-	B	<b>168801</b>	GDW	<b>6 308</b>	7,00	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>168802</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,00	1 100	60	N	e	SP-7	12500535	3 797
											SP-13	21500535	4 109
<b>Scudo</b>	96-06	B	<b>106301</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,10	1 300	60	0	e	U	E001	200
		H	<b>106302</b>	GDW	<b>3 615</b>	9,10	1 300	60	0	e			
<b>Scudo</b>	01/07-	B	<b>161301</b>	GDW	<b>6 462</b>	12,20	2 000	130	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>310902</b>	HOOK	<b>2 700</b>	12,20	2 200	100	N	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>Sedici (ne 4dv.)</b>	05/06-	B	<b>380501</b>	HOOK	<b>4 364</b>	7,30	1 260	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>380502</b>	HOOK	<b>2 600</b>	7,30	1 260	75	N	e	SP-7	16500519	1 141
											SP-13	26500519	1 266
<b>Stilo 3dv.</b>	11/01-	B	<b>132701</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,10	1 300	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>132702</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,10	1 300	60	N	e	SP-7	12050503	2 734
											SP-13	21050503	2 906
<b>Stilo 5dv.</b>	11/01-	B	<b>132901</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,10	1 300	60	N	e	<b>2001-12/2003</b>		
		H	<b>132902</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,10	1 300	60	N	e	CAN	E063	1 300
											<b>01/2004-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12050502	2 766
											SP-13	21050502	2 922
<b>Stilo break + UpRoad</b>	03-	B	<b>138801</b>	GDW	<b>6 385</b>	8,00	1 300	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>138802</b>	GDW	<b>3 615</b>	8,00	1 300	60	0	e	SP-7	12050501	2 734
											SP-13	21050501	2 922
<b>Strada</b>	06-	P	<b>159702</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,60	1 200	75	0	e	CAN	E063	1 300
<b>Tempra</b>	90-96	H	<b>131102</b>	HOOK	<b>2 909</b>	7,22	1 300	80	0	cz	U	E001	200
<b>Tipo</b>	88-95	H	<b>131202</b>	HOOK	<b>2 818</b>	7,22	1 300	80	0	cz	U	E001	200
<b>Ulysse</b>	94-02	B	<b>106301</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,10	1 300	60	V	e	U	E001	200

		H	106302	GDW	3 615	9,10	1 300	60	V	e			
<b>Ulysse</b>	09/02-	B	136801	GDW	7 000	10,80	1 900	76	N	e		<b>2002-10/2005</b>	
		H	136802	GDW	4 308	10,80	1 900	76	N	e		U	E001 200
												<b>11/2005-</b>	
												CAN	E063 1 300
												SP-7	12500539 2 764
												SP-13	21500539 3 047
<b>Ford</b>													
<b>C-Max</b>	10/03-10/10	B	140911	HOOK	4 455	10,00	1800	85	N	e		U	E001 200
		H	140912	HOOK	2 818	10,00	1800	85	N	e		<b>Pro vozy s Check-control:</b>	
		VB	140913	HOOK	5 200	10,00	1800	85	N	e		CAN	E063 1 300
												SP-7	12060505 2 188
												SP-13	21060505 2 297
<b>C-Max II, Grand C-Max</b>	11/10-	B	140911	HOOK	4 455	10,00	1800	85	N	e		CAN	E063 1 300
		H	140912	HOOK	2 818	10,00	1800	85	N	e		SP-7	12060527 2 219
		VB	140913	HOOK	5 200	10,00	1800	85	N	e		SP-13	21060527 2 548
<b>Cougar</b>	99-02	B	114101	GDW	7 077	8,30	1 500	75	N	e		U	E001 200
		H	114102	GDW	4 385	8,30	1 500	75	N	e			
<b>Escort 3-5dv.</b>	91-99	H	140104	HOOK	2 545	6,95	1 200	50	0	e		U	E001 200
<b>Escort 4dv.+ combi</b>	91-00	B	140105	HOOK	4 182	6,95	1 200	50	0	e		U	E001 200
		H	140106	HOOK	2 545	6,95	1 200	50	0	e			
<b>Expedition</b>	98-02	P	111202	GDW	6 000	17,30	3 500	150	0	e		U	E001 200
<b>Explorer</b>	02-05	P	135502	GDW	6 154	15,45	3 500	140	0	e		U	E001 200
<b>F 150 4x4 pick-up, také plyn</b>	96-03	P	110602	GDW	6 000	17,20	3 500	130	0	e		U	E001 200
<b>F 250 4x4 pick-up</b>	99-05	P	110502	GDW	6 846	21,00	3 500	200	0	e		U	E001 200
<b>Fiesta</b>	89-96	H	140202	HOOK	2 727	5,40	900	50	0	cz		U	E001 200
<b>Fiesta</b>	97-05/02	H	140204	HOOK	2 500	5,40	900	50	0	cz		U	E001 200
<b>Fiesta (JH1+JO3)</b>	05/02-08/08	B	141901	GDW	6 154	6,40	900	50	V	e		U	E001 200
<i>(ne S-ST-GT)</i>		H	140914	HOOK	2 400	6,11	1 100	60	N	e			
<b>Fiesta (J4)</b>	09/08-	B	140917	HOOK	4 200	6,50	1 100	60	V	e		<b>2008-2009</b>	
		H	140918	HOOK	2 700	6,50	1 100	60	V	e		U	E001 200
												<b>2010-</b>	
												CAN	E063 1 300
												SP-7	12060520 4 297
<b>Fiesta Courier</b>	08/96-05	B	107001	GDW	6 154	6,10	900	50	0	e		U	E001 200
		H	107002	GDW	3 462	6,10	900	50	0	e			
<b>Focus HB</b>	98-03/05	B	140901	HOOK	4 545	7,22	1 400	70	0	cz		U	E001 200
		H	140902	HOOK	2 727	7,22	1 400	70	0	cz			
<b>Focus 4dv.</b>	98-04/05	B	140903*	HOOK	4 545	8,49	1 200	50	0	cz		U	E001 200
		H	140904	HOOK	2 727	8,49	1 200	50	0	cz			
<b>Focus combi</b>	98-03/05	B	140905	HOOK	4 727	7,65	1 300	75	0	e		U	E001 200
		H	140906	HOOK	3 000	7,65	1 300	75	0	e			
<b>Focus II HB</b>	05-10	B	140911	HOOK	4 455	10,00	1800	85	N	e		<b>05-01/08</b>	
		H	140912	HOOK	2 818	10,00	1800	85	N	e		U	E001 200

		VB	140913	HOOK	5 200	10,00	1800	85	N	e	<b>02/08-12/10</b>			
											CAN	E063	1 300	
											SP-7	16060522	1 938	
											SP-13	26060522	3 000	
<b>Focus II 4dv.</b>	02/05-04/11	B	156901	GDW	6 462	8,40	1 500	75	0	e	<b>05-01/08</b>			
		H	156902	GDW	3 692	8,40	1 500	75	0	e	U	E001	200	
											<b>02/08-04/11</b>			
											CAN	E063	1 300	
											SP-7	16060519	1 281	
											SP-13	26060519	1 422	
<b>Focus II combi</b>	05-04/11	B	140909	HOOK	4 400	9,20	1 800	85	0	e	<b>05-02/08</b>			
		H	140910	HOOK	2 950	9,20	1 800	85	0	e	U	E001	200	
											<b>03/08-04/11</b>			
											CAN	E063	1 300	
											SP-7	16060517	1 141	
											SP-13	26060517	1 266	
<b>Focus III HB</b>	11-	B	140911	HOOK	4 455	10,00	1800	85	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	140912	HOOK	2 818	10,00	1800	85	N	e	SP-7	12060527	2 219	
		VB	140913	HOOK	5 200	10,00	1800	85	N	e	SP-13	21060527	2 548	
<b>Focus III combi</b> (ne ST225)	05/11-	B	140907	HOOK	4 500	10,00	1800	75	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	140908	HOOK	3 050	10,00	1800	75	N	e	SP-7	x	x	
											SP-13	x	x	
<b>Focus C-Max</b>	03-10/10	B	140911	HOOK	4 455	10,00	1800	85	N	e	U	E001	200	
		H	140912	HOOK	2 818	10,00	1800	85	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>			
		VB	140913	HOOK	5 200	10,00	1800	85	N	e	CAN	E063	1 300	
											SP-7	12060505	2 188	
											SP-13	21060505	2 297	
<b>Focus cabrio</b>	07 -	B	167001	GDW	6 538	8,70	1 500	75	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	167002	GDW	3 769	8,70	1 500	75	N	e	SP-7	12060521	3 203	
											SP-13	21060521	3 344	
<b>Fusion</b> (ne Calero) (ne s parkovacími senzory)	11/02-	B	139901	GDW	6 231	6,50	900	50	0	e	U	E001	200	
		H	140916	HOOK	2 545	6,11	1 100	60	0	e				
<b>Galaxy</b>	95-00	B	140001	HOOK	4 455	11,45	2 250	90	N	e	U	E001	200	
		H	140002	HOOK	2 727	11,45	2 250	90	N	e				
<b>Galaxy</b>	00-08/06	B	140003	HOOK	4 636	11,45	2 250	90	N	e	U	E001	200	
		H	140004	HOOK	3 100	11,45	2 250	90	N	e	SP-7	12500005	1 047	
		VB	140005	HOOK	5 400	11,45	2 250	90	0	e	SP-13	21500003	1 281	
<b>Galaxy III</b> (ne Titanium) (140312 ne pro vozy s parkovacími senzory)	08/06-	B	140311	HOOK	4 300	11,62	2 250	90	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	140312	HOOK	2 720	11,62	2 250	90	N	e	SP-7	12060514	2 232	
		VB	140313	HOOK	5 100	11,62	2 250	90	N	e	SP-13	21060514	3 156	
<b>Kuga</b> (ne verze ST)	06/08-	B	140501	HOOK	4 300	10,55	2 100	100	V	e	CAN	E063	1 300	
		H	140502	HOOK	2 700	10,55	2 100	100	V	e	SP-7	12060519	2 641	
		VB	140503	HOOK	5 100	10,55	2 100	100	V	e	SP-13	21060519	2 797	
<b>Maverick 3+5dv</b>	93-01	P	101602	GDW	3 385	13,70	3 000	150	0	e	U	E001	200	

<b>Maverick</b>	01-04	B	<b>131203</b>	GDW	<b>6 769</b>	9,30	1 700	75	0	e	U	E001	200
		P	<b>131104</b>	GDW	<b>4 154</b>	9,30	1 700	75	0	e			
<b>Mondeo</b>	93-00	B	<b>140301*</b>	HOOK	<b>4 455</b>	8,17	1 500	75	V	e	U	E001	200
		H	<b>140302</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,17	1 500	75	V	e			
<b>Mondeo combi</b>	93-00	B	<b>140303*</b>	HOOK	<b>4 636</b>	8,49	1 600	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>140304</b>	HOOK	<b>2 818</b>	8,49	1 600	75	0	e			
<b>Mondeo HB, sedan</b> <i>(140305 ne ST220, Ghia, Titanium, Platinum od 06/05, 140306 ne ST220)</i>	00-07	B	<b>140305</b>	HOOK	<b>4 520</b>	11,03	2 200	85	N	e	U	E001	200
		H	<b>140306</b>	HOOK	<b>2 900</b>	11,03	2 200	85	N	e			
<b>Mondeo combi</b> <i>(140307 ne ST220, Ghia, Titanium, Platinum od 06/05, 140308 ne ST220)</i>	00-07	B	<b>140307</b>	HOOK	<b>4 727</b>	11,03	2 200	85	N	e	U	E001	200
		H	<b>140308</b>	HOOK	<b>3 000</b>	11,03	2 200	85	N	e			
<b>Mondeo III HB</b> <i>(ne Titanium S se spoilerem)</i>	06/07-	B	<b>140401</b>	HOOK	<b>4 300</b>	11,62	2 250	90	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>140402</b>	HOOK	<b>2 700</b>	11,62	2 250	90	0	e			
		VB	<b>140403</b>	HOOK	<b>5 100</b>	11,62	2 250	90	0	e			
<b>Mondeo III sedan + combi</b> <i>(140312 ne pro vozy s park. senzory + Titanium S se spoilerem, 140311 + 130313 ne Titanium S se spoilerem)</i>	06/07-	B	<b>140311</b>	HOOK	<b>4 300</b>	11,62	2 250	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>140312</b>	HOOK	<b>2 720</b>	11,62	2 250	90	N	e			
		VB	<b>140313</b>	HOOK	<b>5 100</b>	11,62	2 250	90	N	e			
<b>Ranger 4x4</b>	99-	P	<b>163602</b>	GDW	<b>4 231</b>	14,10	3 000	140	0	e	U	E001	200
<b>Ranger Stepbumper</b>	07-	P	<b>164202</b>	GDW	<b>4 231</b>	15,00	3 000	120	0	e	U	E001	200
<b>S-Max</b>	05/06-	B	<b>140405</b>	HOOK	<b>4 300</b>	11,62	2 250	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>140406</b>	HOOK	<b>2 700</b>	11,62	2 250	90	N	e			
		VB	<b>140407</b>	HOOK	<b>5 100</b>	11,62	2 250	90	N	e			
<b>Transit dlouhý</b>	90-94	P	<b>140706*</b>	HOOK	<b>3 273</b>	12,50	2 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>Transit krátký</b>	90-94	P	<b>140708*</b>	HOOK	<b>3 273</b>	12,50	2 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>Transit dlouhý</b>	95-99	P	<b>140702</b>	HOOK	<b>2 909</b>	12,50	2 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>Transit krátký</b>	95-99	P	<b>140704</b>	HOOK	<b>2 909</b>	12,50	2 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>Transit bez schodku</b>	00-	H	<b>140802</b>	HOOK HOOK	<b>3 182</b>	12,48	2 000	100	N	e	U	E001	200
											SP-7	16060521	984
											SP-13	26060521	1 297
<b>Transit se schodkem</b>	00-	H	<b>140804</b>	HOOK HOOK	<b>3 182</b>	12,48	2 000	100	N	e	U	E001	200
											SP-7	16060521	984
											SP-13	26060521	1 297
<b>Transit Connect + Tourneo</b>	02-	P	<b>138702</b>	GDW	<b>4 000</b>	8,70	1 200	60	0	e	U	E001	200
<b>Windstar</b>	99-	B	<b>116801</b>	GDW	<b>8 308</b>	10,50	1 600	80	0	e	U	E001	200
		H	<b>116802</b>	GDW	<b>5 538</b>	10,50	1 600	80	0	e			
<b>Honda</b>													
<b>Accord 4dv.</b>	94-98	B	<b>035401</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,15	1 300	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>035402</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,15	1 300	70	N	e			
<b>Accord 4+5dv</b>	99-02	B	<b>113601</b>	GDW	<b>6 923</b>	8,50	1 500	60	N	e	U	E001	200
		H	<b>113602</b>	GDW	<b>4 154</b>	8,50	1 500	60	N	e			
<b>Accord coupé + V6</b>	09/98-03	B	<b>117301</b>	GDW	<b>7 538</b>	8,50	1 500	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>117302</b>	GDW	<b>4 846</b>	8,50	1 500	70	N	e			
<b>Accord 4dv. (typ CL)</b>	03/03-07/08	B	<b>139601</b>	GDW	<b>7 000</b>	8,50	1 500	75	V	e	U	E001	200

		H	<b>139602</b>	GDW	<b>4 308</b>	8,50	1 500	75	V	e			
<b>Accord 4dv.</b>	08/08-	B	<b>175401</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,35	1 700	75	V	e	U	E001	200
		H	<b>175402</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,35	1 700	75	V	e	SP-7	16070513	2 156
											SP-13	26070513	2 391
<b>Accord Tourer</b>	03-08	B	<b>142301</b>	GDW	<b>7 077</b>	9,00	1 500	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>142302</b>	GDW	<b>4 385</b>	9,00	1 500	75	N	e			
<b>Accord Tourer</b>	08/08-	B	<b>175401</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,35	1 700	75	V	e	U	E001	200
		H	<b>175402</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,35	1 700	75	V	e	SP-7	16070514	2 250
											SP-13	26070514	2 469
<b>Civic 3dv.</b>	96-00	B	<b>001401</b>	GDW	<b>6 538</b>	6,10	900	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>001402</b>	GDW	<b>3 769</b>	6,10	900	50	N	e			
<b>Civic 3dv.</b> <i>(ne typ R)</i>	09/01-03	B	<b>131901</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,00	1 200	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>131902</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,00	1 200	50	0	e			
<b>Civic 3dv.</b> (typ EPS4)	04-06	B	<b>148001</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,10	1 200	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>148002</b>	GDW	<b>3 538</b>	7,10	1 200	50	N	e			
<b>Civic 5dv.</b>	97-00	B	<b>104201</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,00	1 200	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>104202</b>	GDW	<b>3 538</b>	7,00	1 200	50	N	e			
<b>Civic 5dv.</b> <i>(ne typ R)</i>	03/01-05	B	<b>129601</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,10	1 200	50	V	e	U	E001	200
		H	<b>129602</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,10	1 200	50	V	e			
<b>Civic 3+5dv.</b> <i>(ne typ R)</i>	06-	B	<b>156301</b>	GDW	<b>6 615</b>	8,60	1 600	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>156302</b>	GDW	<b>3 923</b>	8,60	1 600	75	V	e	SP-7	16070510	1 188
											SP-13	26070510	1 406
<b>Civic coupé</b>	94-98	B	<b>052401</b>	GDW	<b>6 538</b>	6,10	1 000	50	V	e	U	E001	200
		H	<b>052402</b>	GDW	<b>3 769</b>	6,10	1 000	50	V	e			
<b>Civic break</b> (Aerodeck)	98-00	B	<b>107701</b>	GDW	<b>7 077</b>	7,30	1 200	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>107702</b>	GDW	<b>4 385</b>	7,30	1 200	50	0	e			
<b>CR-V 4x4</b>	03/97-02	B	<b>101201</b>	GDW	<b>6 615</b>	7,70	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>101202</b>	GDW	<b>3 846</b>	7,70	1 200	75	N	e			
<b>CR-V 4x4</b>	04/02-06	B	<b>134901</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,00	1 500	60	0	e	U	E001	200
		H	<b>134902</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,00	1 500	60	0	e			
<b>CR-V 4x4</b> <i>(ne Aero Pack)</i>	01/07-	B	<b>162801</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,25	2 000	100	N	e	U	E001	200
	01/07-	H	<b>162802</b>	GDW	<b>3 923</b>	10,25	2 000	100	N	e	SP-7	16070512	1 250
	01/07-	VB	<b>172201</b>	GDW	<b>7 462</b>	10,25	2000	100	V	e	SP-13	26070512	1 438
<b>FR-V</b>	12/04-	B	<b>150501</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,55	1 500	90	N	e	U	E001	200
		H	<b>150502</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,55	1 500	90	N	e	SP-7	16070509	1 219
											SP-13	26070509	1 406
<b>HR-V 2x4+4x4</b>	99-01	B	<b>114701</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,90	1 200	60	N	e	U	E001	200
		H	<b>114702</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,90	1 200	60	N	e			
<b>HR-V</b>	01/02-	B	<b>134001</b>	GDW	<b>6 615</b>	7,25	1 200	60	N	e	U	E001	200
		H	<b>134002</b>	GDW	<b>3 846</b>	7,25	1 200	60	N	e			
<b>Logo</b>	99-02	B	<b>115101</b>	GDW	<b>6 231</b>	5,40	800	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>115102</b>	GDW	<b>3 538</b>	5,40	800	50	N	e			
<b>Stream</b>	05/01-05	B	<b>132001</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,50	1 400	60	N	e	U	E001	200
		H	<b>132002</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,50	1 400	60	N	e			

Hyundai													
<b>Accent 3+5dv</b>	00-05	B	<b>125601</b>	GDW	<b>7 000</b>	6,50	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>125602</b>	GDW	<b>4 308</b>	6,50	1 100	50	N	e			
<b>Coupé</b>	00-01	B	<b>127801</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,40	1 400	50	N	e	U	E001	200
<b>Coupé</b>	04/02-05	B	<b>136901</b>	GDW	<b>7 385</b>	8,20	1 400	60	N	e	U	E001	200
<b>Elantra 4+5dv</b>	11/00-08	B	<b>127201</b>	GDW	<b>6 692</b>	8,10	1 400	65	N	e	U	E001	200
		H	<b>127202</b>	GDW	<b>4 000</b>	8,10	1 400	65	N	e			
<b>Galloper (dlouhý podvozek)</b>	98-02	P	<b>108102</b>	GDW	<b>4 154</b>	13,70	3 000	100	0	e	U	E001	200
<b>Galloper (krátký podvozek)</b>	99-02	P	<b>116002</b>	GDW	<b>4 308</b>	14,40	3 300	120	0	e	U	E001	200
<b>Getz</b> <i>(ne mlhové světlo uprostřed)</i>	09/02-09/05	B	<b>136301</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,50	1 100	45	0	e	U	E001	200
		H	<b>136302</b>	GDW	<b>3 538</b>	6,50	1 100	45	0	e			
<b>Getz (ne Cross)</b>	10/05-12/08	B	<b>155401</b>	GDW	<b>6 462</b>	6,75	1 100	44	N	e	U	E001	200
<b>H1 (pick up)</b>	11/00-	P	<b>127102</b>	GDW	<b>4 000</b>	12,00	1 500	60	0	e	U	E001	200
<b>H1 (face-lift)</b>	07 -12/07	B	<b>165601</b>	GDW	<b>6 692</b>	11,05	1 800	90	0	e	U	E001	200
		H	<b>165602</b>	GDW	<b>3 923</b>	11,05	1 800	90	0	e			
<b>H1 + H1 People</b>	01/08-	B	<b>169501</b>	GDW	<b>6 692</b>	13,55	2 300	100	N	e	U	E001	200
		H	<b>169502</b>	GDW	<b>3 923</b>	13,55	2 300	100	N	e	SP-7	16080514	2 188
											SP-13	26080514	2 438
<b>H100 (pick up)</b>	96-99	P	<b>042702</b>	GDW	<b>4 462</b>	8,00	1 500	90	0	e	U	E001	200
<b>H200</b>	98-07	B	<b>110901</b>	GDW	<b>6 692</b>	11,10	1 450	90	0	e	U	E001	200
		H	<b>110902</b>	GDW	<b>4 000</b>	11,10	1 450	90	0	e			
<b>i10</b>	08-	B	<b>169301</b>	GDW	<b>6 231</b>	5,50	800	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>169302</b>	GDW	<b>3 462</b>	5,50	800	50	N	e			
<b>i20</b> <i>(Kulový čep musí být při odpojení přívěsu demontován, zakrývá RZ)</i>	01/09-	B	<b>191001</b>	HOOK	<b>4 100</b>	6,80	1 100	60	0	e	U	E001	200
		H	<b>191002</b>	HOOK	<b>2 600</b>	6,80	1 100	60	0	e	SP-7	16080515	1 422
											SP-13	26080515	1 906
<b>i30</b> <i>(ne Sportkit MS, pouze pro vozy vyrobené v ČR)</i>	06/07 -	B	<b>190001</b>	HOOK	<b>4 300</b>	8,60	1 400	65	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>190002</b>	HOOK	<b>2 700</b>	8,60	1 400	65	N	e	SP-7	12080514	2 047
		VB	<b>190003</b>	HOOK	<b>5 400</b>	8,60	1 400	65	N	e	SP-13	21080514	2 281
<b>i30 Crosswagon (break)</b> <i>(pouze pro vozy vyrobené v ČR)</i>	02/08-	B	<b>190005</b>	HOOK	<b>4 100</b>	8,60	1 400	65	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>190006</b>	HOOK	<b>2 600</b>	8,60	1 400	65	N	e	SP-7	12080514	2 047
		VB	<b>190007</b>	HOOK	<b>5 400</b>	8,60	1 400	65	N	e	SP-13	21080514	2 281
<b>ix20</b>	10-	B	<b>190201</b>	HOOK	<b>4 500</b>	7,65	1 300	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>190202</b>	HOOK	<b>2 950</b>	7,65	1 300	60	N	e	SP-7	12500555	2 088
<b>ix35</b>	10-	B	<b>190101</b>	HOOK	<b>4 500</b>	10,20	2 000	80	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>190102</b>	HOOK	<b>3 000</b>	10,20	2 000	80	V	e	SP-7	16080521	2 734
		VB	<b>190103</b>	HOOK	<b>5 400</b>	10,20	2 000	80	V	e	SP-13	26080521	3 078
<b>ix55</b>	09/08-	VB	<b>172301</b>	GDW	<b>7 462</b>	11,55	2 500	100	V	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	16080520	3 156
												SP-13	26080520
<b>Matrix</b>	11/01-	B	<b>132401</b>	GDW	<b>6 692</b>	7,80	1 300	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>132402</b>	GDW	<b>4 000</b>	7,80	1 300	50	N	e			
<b>Santa Fe (4WD)</b>	11/00-05	B	<b>129901</b>	GDW	<b>7 077</b>	12,50	2 500	90	N	e	U	E001	200
		H	<b>129902</b>	GDW	<b>4 308</b>	12,50	2 500	90	N	e			

<b>Santa Fe (2WD)</b>	11/00-05	B	<b>154401</b>	GDW	<b>7 077</b>	12,50	2 500	90	V	e	U	E001	200
		H	<b>154402</b>	GDW	<b>4 308</b>	12,50	2 500	90	V	e			
<b>Santa Fe (2WD + 4WD)</b>	02/06-	B	<b>157001</b>	GDW	<b>6 692</b>	12,30	2 200	88	V	e	U	E001	200
		H	<b>157002</b>	GDW	<b>4 000</b>	12,30	2 200	88	V	e	SP-7	16080507	1 313
<b>Satellite HZV</b>	99-07	B	<b>115901</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,20	1 500	85	0	e	U	E001	200
		H	<b>115902</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,20	1 500	85	0	e	SP-13	26080507	1 844
<b>Sonata</b>	99-01	B	<b>124701</b>	GDW	<b>7 000</b>	8,90	1 700	75	N	e	U	E001	200
<b>Sonata</b>	02-05	B	<b>141201</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,20	1 700	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>141202</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,20	1 700	75	N	e			
<b>Sonata</b>	05-	B	<b>153701</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,65	1 800	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>153702</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,65	1 800	75	0	e			
<b>Terracan (4x4)</b>	01-	P	<b>130806</b>	GDW	<b>4 462</b>	13,20	2 800	115	0	e	U	E001	200
<b>Trajeto</b>	09/00-	B	<b>127401</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,90	1 950	80	N	e	U	E001	200
		H	<b>127402</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,90	1 950	80	N	e			
<b>Tuscon (2WD + 4WD)</b>	04-	B	<b>146801</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,90	1 800	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>146802</b>	GDW	<b>3 923</b>	9,90	1 800	75	N	e			
<b>Chevrolet</b>													
<b>Alero</b>	99-00	B	<b>115401</b>	GDW	<b>8 154</b>	7,70	1 300	65	N	e	U	E001	200
		H	<b>115402</b>	GDW	<b>5 462</b>	7,70	1 300	65	N	e			
<b>Blazer S10 (4x4, pick-up)</b>	99-04	P	<b>118402</b>	GDW	<b>6 077</b>	12,10	2 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Blazer 3dv.</b>	98-04	P	<b>107602</b>	GDW	<b>5 385</b>	11,00	2 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Captiva</b>	08/06-	B	<b>158801</b>	GDW	<b>7 154</b>	11,10	2 000	120	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>158802</b>	GDW	<b>4 462</b>	11,10	2 000	120	0	e	SP-7	16500522	1 234
											SP-13	26500522	1 422
<b>Chevy-van + Starcraft</b>	97-07	P	<b>102002</b>	GDW	<b>6 077</b>	16,20	3 100	182	0	e	U	E001	200
<b>Cruze</b>	05/09-	B	<b>177401</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,61	1 800	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>177402</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,61	1 800	75	N	e	SP-7	16290508	1 844
											SP-13	26290508	2 141
<b>Epica</b>	10/06-	B	<b>161101</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,05	1 700	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>161102</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,05	1 700	75	0	e	SP-7	16290511	1 438
											SP-13	26290511	2 000
<b>Equinox</b>	04-	B	<b>151201</b>	GDW	<b>14 692</b>	10,00	1 600	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>151202</b>	GDW	<b>12 000</b>	10,00	1 600	75	0	e			
<b>Express</b>	08-	P	<b>102002</b>	GDW	<b>6 077</b>	16,20	3 100	182	0	e	U	E001	200
<b>HHR</b>	08/08-	B	<b>172601</b>	GDW	<b>6 462</b>	7,30	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>172602</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,30	1 200	75	N	e			
<b>Kalos 3+5 dv.</b>	09/02-	B	<b>137001</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,50	1 100	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>137002</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,50	1 100	50	0	e			
<b>Lacetti 5dv.</b>	04-	B	<b>146101</b>	GDW	<b>6 462</b>	7,20	1 100	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>146102</b>	GDW	<b>3 692</b>	7,20	1 100	75	0	e			
<b>Leganza</b> <i>(také plyn)</i>	98-03	B	<b>108901</b>	GDW	<b>6 615</b>	8,20	1 500	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>108902</b>	GDW	<b>3 846</b>	8,20	1 500	75	N	e			
<b>Nubira 5dv.</b>	00-04	B	<b>124501</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,30	1 200	75	0	e	U	E001	200

		H	<b>124502</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,30	1 200	75	0	e			
<b>Nubira 4dv.</b>	07/03-	B	<b>142001</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,20	1 200	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>142002</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,20	1 200	75	0	e			
<b>Nubira break</b>	10/04-	B	<b>149701</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,50	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>149702</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,50	1 200	75	N	e			
<b>Orlando</b>	02/11-	B	<b>186501</b>	GDW	<b>6615</b>	9,90	1 800	75	x	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>186502</b>	GDW	<b>4077</b>	9,90	1 800	75	x	e	SP-7	12500556	2 138
											SP-13	21500556	2 317
<b>Tacuma</b> <i>(také plyn)</i>	10/00-	B	<b>126601</b>	GDW	<b>6 692</b>	8,30	1 500	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>126602</b>	GDW	<b>4 000</b>	8,30	1 500	75	N	e			
<b>Trans Sport</b>	97-06	B	<b>100001</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,00	1 700	100	0	e	U	E001	200
		H	<b>100002</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,00	1 700	100	0	e			
<b>Uplander</b>	07-	B	<b>100001</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,00	1 700	100	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>100002</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,00	1 700	100	0	e			
<b>Chrysler</b>													
<b>300M</b>	98-04	B	<b>114601</b>	GDW	<b>7 692</b>	7,30	900	60	V	e	U	E001	200
<b>Cherokee 4WD</b>	97-11/01	P	<b>101702</b>	GDW	<b>4 000</b>	13,60	3 300	150	0	e	U	E001	200
<b>Cherokee + LTD + Renegade</b> (typ KJ)	12/01-05/08	B	<b>133501</b>	GDW	<b>6 846</b>	14,45	3 500	140	0	e	U	E001	200
		H	<b>133502</b>	GDW	<b>4 077</b>	14,45	3 500	140	0	e			
<b>Cherokee</b> (typ KK)	03/08-	B	<b>166201</b>	GDW	<b>6 692</b>	13,50	3 500	175	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>166202</b>	GDW	<b>3 923</b>	13,50	3 500	175	0	e			
<b>Grand Cherokee</b> (typ WJ)	99-05	B	<b>115701</b>	GDW	<b>6 692</b>	15,00	3 500	125	V	e	U	E001	200
		H	<b>115702</b>	GDW	<b>4 000</b>	15,00	3 500	125	V	e			
<b>Grand Cherokee</b> (typ WH)	06/05-	B	<b>153001</b>	GDW	<b>6 231</b>	15,40	3 500	140	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>153002</b>	GDW	<b>3 462</b>	15,40	3 500	140	N	e			
<b>Neon</b>	12/99-	B	<b>121001</b>	GDW	<b>8 692</b>	6,70	1 000	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>121002</b>	GDW	<b>5 923</b>	6,70	1 000	50	0	e			
<b>PT Cruiser + cabrio</b>	00-	B	<b>127901</b>	GDW	<b>7 538</b>	7,95	1 400	50	N	e	U	E001	200
<b>Sebring</b> <i>(ne cabrio)</i>	07-	B	<b>173501</b>	GDW	<b>6 308</b>	8,80	1 500	125	x	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>173502</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,80	1 500	125	x	e			
<b>Voyager</b> (ne 4x4) + <b>Grand Voyager</b>	96-00	B	<b>049401</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,70	1 600	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>049402</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,70	1 600	75	N	e			
<b>Voyager + Grand Voyager</b> <i>(ne Stow'n Go)</i>	03/01-07	B	<b>129701</b>	GDW	<b>6 846</b>	10,40	1 600	80	0	e	SP-7	16370500	2 553
		H	<b>129702</b>	GDW	<b>4 077</b>	10,40	1 600	80	0	e	SP-13	26370500	2 859
<b>Grand Voyager Stow'n Go</b>	09/05-	B	<b>156201</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,00	1 600	80	N	e	SP-7	16370500	2 553
		H	<b>156202</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,00	1 600	80	N	e	SP-13	26370500	2 859
<b>Wrangler</b>	12/99-04/07	P	<b>121902</b>	GDW	<b>3 923</b>	11,00	2 500	75	0	e	U	E001	200
<b>Wrangler 3+5dv.</b>	04/07-	B	<b>165101</b>	GDW	<b>6 231</b>	15,30	3 500	170	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>165102</b>	GDW	<b>3 462</b>	15,30	3 500	170	0	e			
<b>Infiniti</b>													
<b>FX 35 + FX 45</b> (4x4)	04-08	B	<b>145401</b>	GDW	<b>12 770</b>	11,00	2 000	120	N	e	CAN	E063	1 300
<b>Isuzu</b>													
<b>Campo</b> (pick up) <i>(se schodkem)</i>	00-	P	<b>127502</b>	GDW	<b>4 462</b>	11,40	2 000	80	0	e	U	E001	200

<b>D-Max</b> 4x4 Pick-up	04-	P	<b>146402</b>	GDW	<b>4 154</b>	14,50	3 000	100	0	e	U	E001	200
<b>D-Max</b> 4x4 Pick-up ( <i>nárazník se schodkem</i> )	04-	P	<b>146502</b>	GDW	<b>5 000</b>	14,50	3 000	100	0	e	U	E001	200
<b>D-Max</b> 2x4 Pick-up	04-	P	<b>146602</b>	GDW	<b>4 154</b>	14,50	2 000	100	0	e	U	E001	200
<b>D-Max</b> 4x4 Pick-up ( <i>nárazník "Rodeo"</i> )	04-	P	<b>150302</b>	GDW	<b>4 462</b>	14,50	3 000	120	N	e	U	E001	200
<b>Trooper 2+4dv</b>	93-	P	<b>125302</b>	GDW	<b>4 231</b>	15,30	3 500	120	0	e	U	E001	200
<b>Iveco</b>													
<b>Eurocargo **</b>	92-	P	<b>180102</b>	HOOK	<b>8 000</b>	26,58	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Daily C 35, 50</b> valník **	96-	P	<b>180206</b>	HOOK	<b>7 000</b>	22,50	3 000	100	0	e	U	E001	200
<b>Daily C 60,65</b> valník **	99-	P	<b>180208</b>	HOOK	<b>7 000</b>	22,50	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Daily C 50</b> Furgon **	99-	P	<b>180302</b>	HOOK	<b>7 000</b>	22,50	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Daily C 35</b> Furgon **	99-	P	<b>180308</b>	HOOK	<b>7 000</b>	22,50	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Daily C 60,65</b> Furgon **	99-	P	<b>180402</b>	HOOK	<b>7 000</b>	22,50	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Daily S</b> do 3,5t (rozvor náprav nad 3000 mm)	99-	P	<b>180304</b>	HOOK	<b>3 636</b>	12,48	2 000	100	0	cz	U	E001	200
<b>Daily S, L</b> , 3,5t (rozvor náprav do 3000 mm)	99-	P	<b>180306</b>	HOOK	<b>3 636</b>	12,48	2 000	100	0	cz	U	E001	200
<b>Massif</b> 4x4 3+5dv., Pick-Up	08-	P	<b>173702</b>	GDW	<b>3 846</b>	16,00	3500	125	0	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	16350500	2 234
											SP-13	26350500	2 750
<b>Jeep</b>													
<b>Cherokee</b> 4WD (XJ)	02/97-11/01	P	<b>101702</b>	GDW	<b>4 000</b>	13,60	3 300	150	0	e	U	E001	200
<b>Cherokee</b> 4WD (KJ)	12/01-05/08	B	<b>133501</b>	GDW	<b>6 846</b>	14,45	3 500	140	0	e	U	E001	200
		H	<b>133502</b>	GDW	<b>4 077</b>	14,45	3 500	140	0	e			
<b>Cherokee</b> (KK)	01/08-	B	<b>166201</b>	GDW	<b>6 692</b>	13,50	3 500	175	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>166202</b>	GDW	<b>3 923</b>	13,50	3 500	175	0	e	SP-7	16500528	1 984
											SP-13	26500528	2 313
<b>Grand Cherokee</b> (WJ)	99-05	B	<b>115701</b>	GDW	<b>6 692</b>	15,00	3 500	125	V	e	U	E001	200
		H	<b>115702</b>	GDW	<b>4 000</b>	15,00	3 500	125	V	e			
<b>Grand Cherokee</b> (WH) ( <i>ne SRT 8</i> )	06/05-	B	<b>153001</b>	GDW	<b>6 231</b>	15,40	3 500	140	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>153002</b>	GDW	<b>3 462</b>	15,40	3 500	140	N	e	SP-7	16610502	1 210
											SP-13	26610502	1 300
<b>Commander</b>	06 -	B	<b>166101</b>	GDW	<b>6 538</b>	15,75	3 500	140	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>166102</b>	GDW	<b>3 846</b>	15,75	3 500	140	0	e	SP-7	16610502	1 210
											SP-13	26610502	1 300
<b>Compass</b>	07-	B	<b>164501</b>	GDW	<b>6 385</b>	8,85	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>164502</b>	GDW	<b>3 692</b>	8,85	1 600	75	N	e	SP-7	16500548	1 800
											SP-13	26500548	2 140
<b>Patriot</b>	08-	B	<b>164501</b>	GDW	<b>6 385</b>	8,85	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>164502</b>	GDW	<b>3 692</b>	8,85	1 600	75	N	e	SP-7	16500548	1 800
											SP-13	26500548	2 140
<b>Wrangler</b> (TJ)	12/99-04/07	P	<b>121902</b>	GDW	<b>3 923</b>	11,00	2 500	75	0	e	U	E001	200
<b>Wrangler</b> 3+5dv. (JK)	07-	B	<b>165101</b>	GDW	<b>6 231</b>	15,30	3 500	170	N	e	U	E001	200
		H	<b>165102</b>	GDW	<b>3 462</b>	15,30	3 500	170	N	e	SP-7	16610501	2 094
											SP-13	26610501	2 406
<b>Kia</b>													

<b>Carens</b>	08/00-11/02	B	<b>129001</b>	GDW	<b>7 231</b>	7,40	1 250	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>129002</b>	GDW	<b>4 462</b>	7,40	1 250	75	N	e			
<b>Carens</b>	12/02-06	B	<b>139001</b>	GDW	<b>7 077</b>	8,10	1 250	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>139002</b>	GDW	<b>4 385</b>	8,10	1 250	75	0	e			
<b>Carens</b>	08/06-	B	<b>158601</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,50	1 500	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>158602</b>	GDW	<b>4 231</b>	9,50	1 500	75	N	e			
											SP-13	26100523	1 875
<b>Carnival</b>	99-06	B	<b>125501</b>	GDW	<b>7 538</b>	11,40	2 000	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>125502</b>	GDW	<b>4 846</b>	11,40	2 000	75	N	e			
<b>Carnival</b>	06/06-	B	<b>158201</b>	GDW	<b>6 923</b>	12,10	2 000	85	0	e	U	E001	200
		H	<b>158202</b>	GDW	<b>4 154</b>	12,10	2 000	85	0	e			
<b>Cee'd 3dv. (Procee'd)</b> <i>(ne XR)</i>	07-	B	<b>160401</b>	GDW	<b>6 308</b>	8,20	1 500	75	N	e	<b>2007-09/2009</b>		
		H	<b>160402</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,20	1 500	75	N	e	U	E001	200
		VB	<b>173601</b>	GDW	<b>7 385</b>	8,50	1500	75	x	e	SP-7	16100524	2 063
											SP-13	26100524	2 219
											<b>10/2009-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12100536	2 547
											SP-13	21100536	2 813
<b>Cee'd 5dv.</b> <i>(ne XR, pouze pro vozy vyrobené v ČR)</i>	07-	B	<b>190001</b>	HOOK	<b>4 300</b>	8,60	1 400	65	N	e	<b>2007-09/2009</b>		
		H	<b>190002</b>	HOOK	<b>2 700</b>	8,60	1 400	65	N	e	U	E001	200
		VB	<b>190003</b>	HOOK	<b>5 400</b>	8,60	1400	65	N	e	SP-7	16100524	2 063
											SP-13	26100524	2 219
											<b>10/2009-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12100536	2 547
											SP-13	21100536	2 813
<b>Cee'd Sporty wagon</b> <i>(pouze pro vozy vyrobené v ČR)</i>	09/07-	B	<b>190001</b>	HOOK	<b>4 300</b>	8,60	1 400	65	N	e	<b>2007-09/2009</b>		
		H	<b>190002</b>	HOOK	<b>2 700</b>	8,60	1 400	65	N	e	U	E001	200
		VB	<b>190003</b>	HOOK	<b>5 400</b>	8,60	1400	65	N	e	SP-7	12100529	2 375
											SP-13	21100529	2 594
											<b>10/2009-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12100535	2 547
											SP-13	21100535	2 844
<b>Cerato 4+5dv.</b> <i>(ne Sport)</i>	07/04-	B	<b>147701</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,10	1 400	56	0	e	U	E001	200
		H	<b>147702</b>	GDW	<b>3 846</b>	8,10	1 400	56	0	e			
<b>Clarus II</b>	02/99-01	B	<b>114801</b>	GDW	<b>7 538</b>	8,40	1 650	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>114802</b>	GDW	<b>4 846</b>	8,40	1 650	75	N	e			
<b>Magentis</b>	01-05	B	<b>142101</b>	GDW	<b>7 077</b>	9,10	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>142102</b>	GDW	<b>4 385</b>	9,10	1 700	75	0	e			
<b>Magentis</b>	02/06-	B	<b>180309</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,25	1 700	80	N	e	U	E001	200
		H	<b>180310</b>	GDW	<b>4 077</b>	9,25	1 700	80	N	e			
											SP-13	26100520	1 875

<b>Opirus</b>	07/03-06	B	<b>141801</b>	GDW	<b>7 385</b>	11,10	2 100	85	N	e	U	E001	200	
		H	<b>141802</b>	GDW	<b>4 615</b>	11,10	2 100	85	N	e				
<b>Picanto</b>	04-	B	<b>145801</b>	GDW	<b>6 308</b>	5,65	700	50	N	e	U	E001	200	
		H	<b>145802</b>	GDW	<b>3 615</b>	5,65	700	50	N	e				
<b>Pregio</b>	97-04/02	P	<b>105902</b>	GDW	<b>4 000</b>	11,10	1 400	70	0	e	U	E001	200	
<b>Pride Wagon</b>	98-00	B	<b>117001</b>	GDW	<b>6 615</b>	5,50	880	50	0	e	U	E001	200	
		H	<b>117002</b>	GDW	<b>3 846</b>	5,50	880	50	0	e				
<b>Retona 4x4</b>	00-	P	<b>121502</b>	GDW	<b>4 154</b>	8,40	1 500	75	0	e	U	E001	200	
<b>Rio 5 dv. (DC)</b>	00-05	B	<b>126701</b>	GDW	<b>7 000</b>	6,40	1 100	50	N	e	U	E001	200	
		H	<b>126702</b>	GDW	<b>4 308</b>	6,40	1 100	50	N	e				
<b>Rio 5 dv. (DE)</b>	09/05-09/09	B	<b>153801</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,00	1 200	50	N	e	U	E001	200	
		H	<b>153802</b>	GDW	<b>4 231</b>	7,00	1 200	50	N	e				
<b>Rio 5 dv. (DH)</b>	10/09-	B	<b>180201</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,75	1 100	50	N	e	U	E001	200	
		H	<b>180202</b>	GDW	<b>3 692</b>	6,75	1 100	50	N	e				
<b>Shuma + Sephia II 4dv. + Van</b>	98-05	B	<b>112001</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,30	1 400	75	N	e	U	E001	200	
		H	<b>112002</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,30	1 400	75	N	e				
<b>Sorento</b>	09/02-06	B	<b>140505</b>	GDW	<b>7 385</b>	13,50	2 800	110	0	e	U	E001	200	
		H	<b>140506</b>	GDW	<b>4 615</b>	13,50	2 800	110	0	e				
<b>Sorento</b> <i>(ne Skidplate)</i>	06/06-09	B	<b>158401</b>	GDW	<b>7 385</b>	15,00	3 500	140	V	e	U	E001	200	
		H	<b>158402</b>	GDW	<b>4 615</b>	15,00	3 500	140	V	e	SP-7	16100522	1 109	
		VB	<b>158501</b>	GDW	<b>8 000</b>	15,00	3500	140	V	e	SP-13	26200522	1 313	
<b>Sorento</b>	10/09-	B	<b>178701</b>	GDW	<b>6 538</b>	12,30	2 500	100	x	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>178702</b>	GDW	<b>4 000</b>	12,30	2 500	100	x	e	SP-7	12500547	4 078	
											SP-13	21500547	4 422	
<b>Soul</b>	01/09-	B	<b>175101</b>	GDW	<b>6 154</b>	7,60	1 300	60	N	e	U	E001	200	
		H	<b>175102</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,60	1 300	60	N	e	SP-7	16100525	2 078	
											SP-13	26100525	2 390	
<b>Sportage</b>	94-99	B	<b>053601</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,90	2 000	75	N	e	U	E001	200	
		H	<b>053602</b>	GDW	<b>4 154</b>	9,90	2 000	75	N	e				
<b>Sportage</b> <i>(ne 3dv.)</i>	99-04	B	<b>120801</b>	GDW	<b>6 846</b>	9,30	1 800	75	0	e	U	E001	200	
		H	<b>120802</b>	GDW	<b>4 077</b>	9,30	1 800	75	0	e				
<b>Sportage</b> <i>(ne Skidplate)</i>	11/04-07/10	B	<b>150701</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,90	1 600	75	0	e	U	E001	200	
		H	<b>150702</b>	GDW	<b>3 923</b>	9,90	1 600	75	0	e	SP-7	16100517	1 234	
											SP-13	26100517	1 328	
<b>Sportage</b>	08/10-	B	<b>190101</b>	HOOK	<b>4 500</b>	10,20	2 000	80	V	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>190102</b>	HOOK	<b>3 000</b>	10,20	2 000	80	V	e	SP-7	12100539	3 984	
		VB	<b>190103</b>	HOOK	<b>5 400</b>	10,20	2 000	80	V	e	SP-13	21100539	4 422	
<b>Venga</b>	10-	B	<b>180403</b>	GDW	<b>6 154</b>	8,10	1 300	75	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>180404</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,10	1 300	75	N	e	SP-7	12100538	2 328	
<b>Lada</b>														
<b>Kalina 1118 4dv.</b>	06-	B	<b>160801</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,30	1 000	50	0	e	U	E001	200	
		H	<b>160802</b>	GDW	<b>3 923</b>	6,30	1 000	50	0	e				
<b>1117 break</b>	07-	B	<b>160801</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,30	1 000	50	0	e	U	E001	200	
		H	<b>160802</b>	GDW	<b>3 923</b>	6,30	1 000	50	0	e				

1119 5dv.	07 -	B	164601	GDW	6 538	6,00	900	50	0	e	U	E001	200
		H	164602	GDW	3 769	6,00	900	50	0	e			
Niva M	04/10-	P	181502	GDW	4 462	8,70	1 900	75	0	e	U	E001	200
Niva M LPG	04/10-	P	181702	GDW	4 462	8,70	1 900	75	0	e	U	E001	200
Priora 2172 5dv.	03/09-	P	175502	GDW	4 000	6,80	1200	50	0	e	U	E001	200
Priora 2170 4dv.	03/09-	P	175602	GDW	4 000	6,80	1200	50	0	e	U	E001	200
Priora 2171 combi	05/10-	B	182101	GDW	6538	6,80	1 200	50	0	e	U	E001	200
		H	182102	GDW	3923	6,80	1 200	50	0	e			
<b>Lancia</b>													
Delta 3+5dv.	09/08-	B	172401	GDW	6 462	8,00	1 400	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	172402	GDW	3 692	8,00	1 400	75	N	e	SP-7	12110501	3 422
											SP-13	21110501	3 734
Kappa+coupé+break	95-02	B	043201	GDW	6 923	8,50	1 500	90	0	e	CAN	E063	1 300
		H	043202	GDW	4 154	8,50	1 500	90	0	e			
Lybra + break	99-05	B	119101	GDW	6 692	8,50	1 400	90	V	e	CAN	E063	1 300
		H	119102	GDW	4 000	8,50	1 400	90	V	e			
Musa	10/04-09/07	B	149401	GDW	6 692	7,05	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	149402	GDW	4 000	7,05	1 100	60	N	e			
Musa	10/07-	B	168201	GDW	6 462	7,10	1 200	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	168202	GDW	3 692	7,10	1 200	60	0	e	SP-7	12110502	3 469
											SP-13	21110502	3 734
Phedra	09/02-	B	136801	GDW	7 000	10,80	1 900	76	N	e	<b>2002-10/2005</b>		
		H	136802	GDW	4 308	10,80	1 900	76	N	e	U	E001	200
											<b>11/2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
Thesis	11/02-	B	138301	GDW	7 231	9,50	1 500	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	138302	GDW	4 462	9,50	1 500	75	N	e			
Ypsilon	10/03-12/06	B	145101	GDW	6 692	7,20	1 100	60	0	e	CAN	E063	1 300
		H	145102	GDW	4 000	7,20	1 100	60	0	e			
Ypsilon	01/07-	B	178601	GDW	6 462	6,90	1 200	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	178602	GDW	3 923	6,90	1 200	75	0	e			
Zeta	94-02	B	106301	GDW	6 385	9,10	1 300	60	V	e	U	E001	200
		H	106302	GDW	3 615	9,10	1 300	60	V	e			
<b>Landrover</b>													
Defender 110+130 LWB (ne Pick-up)	99-	P	119602	GDW	5 000	17,20	3 500	150	0	e	U	E001	200
Defender 90 KWB	99-	P	130302	GDW	5 000	14,85	3 500	120	0	e	U	E001	200
Discovery I	90-99	P	019802	GDW	3 692	15,45	3 500	150	0	e	U	E001	200
Discovery II	99-04	P	114502	GDW	3 923	15,70	3 500	150	0	e	U	E001	200
Freelander+cabrio	98-06	B	143301	GDW	6 692	9,50	2 000	140	0	e	U	E001	200
		H	143302	GDW	4 000	9,50	2 000	140	0	e			
Freelander	01/07-	B	162501	GDW	6 769	11,05	2 000	130	0	e	CAN	E063	1 300
(ne Sports styling pack)		H	162502	GDW	4 000	11,05	2 000	130	0	e	SP-7	12190504	3 031

MAN											SP-13	21190504	3 219
<b>MAN 08.113 **</b>	95-	P	<b>490102</b>	HOOK	<b>8 000</b>	26,58	3 500	100	0	cz	U	E001	200
Mazda													
<b>121 3+5dv</b>	02/96-00	B	<b>009201</b>	GDW	<b>6 000</b>	6,00	1 000	50	V	e	U	E001	200
		H	<b>009202</b>	GDW	<b>3 231</b>	6,00	1 000	50	V	e			
<b>121</b>	02/01-03	B	<b>121101</b>	GDW	<b>6 000</b>	6,00	900	50	V	e	U	E001	200
		H	<b>121102</b>	GDW	<b>3 231</b>	6,00	900	50	V	e			
<b>2</b>	06/03-09/07	B	<b>142201</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,00	900	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>142202</b>	GDW	<b>3 538</b>	6,00	900	50	N	e			
<b>2</b>	10/07 -	B	<b>167601</b>	GDW	<b>6 308</b>	6,80	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>167602</b>	GDW	<b>3 538</b>	6,80	1 100	50	N	e	SP-7	16120507	1 938
<b>3 3+5dv.</b> <i>(ne MPS)</i>	12/03-	B	<b>144001</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,70	1 300	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>144002</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,70	1 300	75	N	e	SP-7	16120510	1 969
											SP-13	26120510	2 125
<b>3 4dv.</b> <i>(ne MPS)</i>	01/04-04/09	B	<b>144201</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,70	1 300	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>144202</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,70	1 300	75	N	e	SP-7	16120510	1 969
											SP-13	26120510	2 125
<b>3 4dv.</b>	05/09-	B	<b>177201</b>	GDW	<b>6 154</b>	8,40	1 600	75	x	e	U	E001	200
											SP-7	16120510	1 969
											SP-13	26120510	2 125
<b>323 3dv.</b>	97-98	B	<b>100301</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,00	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>100302</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,00	1 200	75	N	e			
<b>323 5dv.</b>	09/98-03	B	<b>111101</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,40	1 650	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>111102</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,40	1 650	75	N	e			
<b>323 4dv.</b>	10/96-08/98	B	<b>102701</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,00	1 200	60	N	e	U	E001	200
		H	<b>102702</b>	GDW	<b>3 538</b>	7,00	1 200	60	N	e			
<b>323 4dv.</b>	09/98-03	B	<b>112501</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,20	1 200	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>112502</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,20	1 200	50	N	e			
<b>5 *</b> <i>(nutno objednat spoiler s mlhovými světly po stranách - K003, 4150,-Kč)</i>	10/05-12/07	B	<b>155001</b>	GDW	<b>6 231</b>	9,40	1 600	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>155002</b>	GDW	<b>3 462</b>	9,40	1 600	75	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>		
											CAN	E063	1 300
<b>5</b>	01/08-	B	<b>155001</b>	GDW	<b>6 231</b>	9,40	1 600	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>155002</b>	GDW	<b>3 462</b>	9,40	1 600	75	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12120504	2 750
											SP-13	21120504	2 938
<b>6 4+5dv.</b> <i>(ne MPS)</i>	07/02-03/08	B	<b>136701</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,50	1 800	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>240406</b>	HOOK	<b>2 760</b>	9,21	1 700	75	V	e	SP-7	16120503	922
											SP-13	26120500	1 125
<b>6 Sportwagon</b> <i>(ne MPS)</i>	09/02-02/08	B	<b>137101</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,40	1 800	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>240408</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,21	1 700	75	V	e	SP-7	16120503	922
											SP-13	26120500	1 125
<b>6 4dv.</b>	03/08-	B	<b>170701</b>	GDW	<b>6 462</b>	10,00	1 800	75	N	e	U	E001	200

		H	170702	GDW	3 769	10,00	1 800	75	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	16120505	1 484
											SP-13	26120505	2 000
<b>6 Sportbreak</b>	03/08-	B	171701	GDW	6 462	10,00	1 800	75	N	e	U	E001	200
		H	171702	GDW	3 769	10,00	1 800	75	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	16120505	1 484
											SP-13	26120505	2 000
<b>626 4+5dv.</b>	8/91-3/97	B	240301*	HOOK	4 364	8,49	1 500	70	0	cz	U	E001	200
		H	240302	HOOK	3 091	8,49	1 500	70	0	cz			
<b>626 4+5dv.</b>	4/97-06/02	B	240305*	HOOK	4 364	8,49	1 500	70	N	cz	U	E001	200
		H	240306	HOOK	2 909	8,49	1 500	70	N	cz			
<b>626 break</b>	98-08/02	B	109201	GDW	6 692	8,90	1 800	75	N	e	U	E001	200
		H	109202	GDW	4 000	8,90	1 800	75	N	e			
<b>B-serie 2dv. 4x2</b>	99-06	P	120002	GDW	4 154	11,90	2 000	75	0	e	U	E001	200
<b>B-serie + BT50 2+4dv 4x4 (ne s dvojitým nárazníkem)</b>	99-	P	163602	GDW	4 231	14,10	2 800	140	0	e	U	E001	200
<b>B-serie + BT50 2dv. 4x2</b>	07-	P	161502	GDW	4 231	11,90	2 000	75	0	e	U	E001	200
<b>CX7</b>	10-	B	182201	GDW	6 308	10,86	2000	85	N	e	U	E001	200
		H	182202	GDW	3 769	10,86	2000	85	N	e	SP-7	16120506	1 422
											SP-13	26120506	1 969
<b>Demio</b>	98-04/00	B	113401	GDW	6 231	6,70	1 250	50	0	e	U	E001	200
		H	113402	GDW	3 538	6,70	1 250	50	0	e			
<b>E1800+E2000+E2200</b>	84-	P	095602	GDW	3 923	10,00	1 800	75	0	e	U	E001	200
<b>E2000+E2200 (pick up)</b>	03/00-	P	123502	GDW	5 000	11,60	1 550	75	0	e	U	E001	200
<b>MPV</b>	96-99	B	050801	GDW	6 692	9,50	1 600	75	N	e	U	E001	200
		H	050802	GDW	4 000	9,50	1 600	75	N	e			
<b>MPV</b>	00-04	B	121801	GDW	6 692	9,90	1 800	75	0	e	U	E001	200
		H	121802	GDW	4 000	9,90	1 800	75	0	e			
<b>MPV Karakuri</b>	04/03-05	B	140309	GDW	7 077	11,03	2 200	75	N	e	U	E001	200
		H	140300	GDW	4 385	11,03	2 200	75	N	e			
<b>Premacy</b>	99-09/05	B	240401	HOOK	4 545	8,40	1 650	80	N	e	U	E001	200
		H	240402	HOOK	2 818	8,40	1 650	80	N	e	SP-7	16120502	1 375
											SP-13	26120502	2 000
<b>Tribute</b>	08/01-03	B	131203	GDW	6 769	9,30	1 700	75	N	e	U	E001	200
		P	131104	GDW	4 154	9,30	1 700	75	N	e			
<b>Mercedes</b>													
<b>190</b>	83-93	H	250202*	HOOK	2 909	8,49	1 500	70	V	cz	U	E001	200
<b>A-klasse (W168)</b>	98-04	B	105801	GDW	6 231	5,80	800	50	N	e	SP-7	16040500	928
<i>(také prodloužená verze)</i>		H	105802	GDW	3 538	5,80	800	50	N	e			
<b>A-klasse (W169)</b>	09/04-	B	148401	GDW	6 462	8,15	1 500	70	N	e	CAN	E063	1 300
		H	148402	GDW	3 692	8,15	1 500	70	N	e	SP-7	12040510	2 715
											SP-13	21040510	2 938
<b>Atego **</b>	97-	P	250502	HOOK	8 000	26,58	3 500	100	0	cz	U	E001	200

<b>B-klasse (W245)</b>	06/05-	B	<b>152801</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,50	1 500	80	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>152802</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,50	1 500	80	N	e	SP-7	12040510	2 715
											SP-13	21040510	2 938
<b>C-klasse (W202) + cabrio</b>	93-01	B	<b>058101</b>	GDW	<b>6 231</b>	9,00	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>250602</b>	HOOK	<b>3 091</b>	10,79	1 900	100	N	cz			
<b>C-klasse break (S202)</b>	93-00	B	<b>058101</b>	GDW	<b>6 231</b>	9,00	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>058102</b>	GDW	<b>3 538</b>	9,00	1 700	75	0	e			
<b>C-klasse (W203) (ne AMG)</b>	05/00-03/07	B	<b>124601</b>	GDW	<b>7 462</b>	9,00	1 500	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>124602</b>	GDW	<b>4 692</b>	9,00	1 500	75	0	e	SP-7	12040509	2 796
											SP-13	21040509	3 078
<b>C-klasse break (S203) (ne AMG)</b>	03/01-10/07	B	<b>124601</b>	GDW	<b>7 462</b>	9,00	1 500	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>124602</b>	GDW	<b>4 692</b>	9,00	1 500	75	0	e	SP-7	12040509	2 796
											SP-13	21040509	3 078
<b>C Sportcoupé</b>	05/01-08	B	<b>130503</b>	GDW	<b>8 154</b>	9,00	1 500	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>130504</b>	GDW	<b>5 462</b>	9,00	1 500	75	V	e	SP-7	12040509	2 796
											SP-13	21040509	3 078
<b>C-klasse (W204) + break (ne AMG, C200CDI, Bleu Efficiency C180Kompressor)</b>	11/07-	B	<b>168901</b>	GDW	<b>7 000</b>	10,00	1 800	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>168902</b>	GDW	<b>4 308</b>	10,00	1 800	75	N	e	SP-7	12040518	2 910
		VB	<b>169001</b>	GDW	<b>8 000</b>	10,00	1 800	75	N	e	SP-13	21040518	3 172
<b>C-klasse (W204) + break (AMG) (ne C200CDI, Bleu Efficiency C180Kompressor)</b>	11/07-	VB	<b>177601</b>	GDW	<b>9 077</b>	10,00	1 800	75	x	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12040518	2 910
												SP-13	21040518
<b>CL (W215) (ne AMG)</b>	11/99-05	B	<b>121301</b>	GDW	<b>8 692</b>	11,10	2 100	85	0	e	U	E001	200
		H	<b>121302</b>	GDW	<b>5 923</b>	11,10	2 100	85	0	e			
<b>CLK (C208)</b>	97-00	B	<b>058101</b>	GDW	<b>6 231</b>	9,00	1 700	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>058102</b>	GDW	<b>3 538</b>	9,00	1 700	75	0	e			
<b>CLK (W209) (ne AMG)</b>	02-	B	<b>136101</b>	GDW	<b>7 846</b>	9,00	1 500	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>136102</b>	GDW	<b>5 154</b>	9,00	1 500	75	0	e	SP-7	12040509	2 796
											SP-13	21040509	3 078
<b>CLK (C209) Cabriolet (ne AMG)</b>	05/03-	B	<b>141401</b>	GDW	<b>8 692</b>	9,20	1 500	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>141402</b>	GDW	<b>6 000</b>	9,20	1 500	75	0	e	SP-7	12040509	2 796
											SP-13	21040509	3 078
<b>E-klasse (W210)</b>	06/95-02/02	B	<b>044101</b>	GDW	<b>6 923</b>	10,60	2 100	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>044102</b>	GDW	<b>4 154</b>	10,60	2 100	75	0	e			
<b>E-klasse break (S210)</b>	96-03/03	B	<b>015101</b>	GDW	<b>6 615</b>	11,10	2 100	84	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>015102</b>	GDW	<b>3 846</b>	11,10	2 100	84	0	e			
<b>E-klasse (W211) (ne AMG)</b>	03/02-09	B	<b>134601</b>	GDW	<b>7 000</b>	10,70	2 100	75	0	e	SP-7	12040508	3 138
		H	<b>134602</b>	GDW	<b>4 308</b>	10,70	2 100	75	0	e	SP-13	21040508	3 281
<b>E-klasse break (S211) (ne AMG)</b>	04/03-08/09	B	<b>140107</b>	GDW	<b>7 077</b>	11,50	2 200	75	0	e	SP-7	12040508	3 138
		H	<b>140108</b>	GDW	<b>4 385</b>	11,50	2 200	75	0	e	SP-13	21040508	3 281
<b>E-klasse ( W212) (ne AMG)</b>	05/09-	B	<b>176701</b>	GDW	<b>6 923</b>	11,11	2 100	84	x	e	SP-7	12040518	2 910
		H	<b>176702</b>	GDW	<b>4 308</b>	11,11	2 100	84	x	e	SP-13	21040518	3 172
		VB	<b>176901</b>	GDW	<b>7 692</b>	11,11	2100	84	x	e			
<b>E-klasse break (S212)</b>	09/09-	B	<b>180701</b>	GDW	<b>6 923</b>	11,50	2 200	85	x	e	SP-7	12040518	2 910

(ne AMG)		H	180702	GDW	4 308	11,50	2 200	85	x	e	SP-13	21040518	3 172
		VB	180801	GDW	7 615	11,50	2200	85	x	e			
<b>GL Klasse (X164)</b>	09/06-	B	166801	GDW	8 385	16,55	3 500	140	N	e	CAN	E063	1 300
		H	166802	GDW	5 615	16,55	3 500	140	N	e	SP-7	12040514	3 040
											SP-13	21040514	3 234
<b>GLK (4x4)</b>	10/08-	B	173901	GDW	6 385	11,00	2 000	75	x	e	SP-7	12040517	2 520
		H	173902	GDW	3 846	11,00	2 000	75	x	e	SP-13	21040517	2 813
<b>M-klasse (W163)</b>	99-05	H	112102	GDW	4 308	15,10	3 365	135	V	e	CAN	E063	1 300
<b>ML (W164)</b>	06/05-	B	153401	GDW	8 308	16,20	3 500	140	N	e	CAN	E063	1 300
		H	153402	GDW	5 615	16,20	3 500	140	N	e	SP-7	12040512	2 969
											SP-13	21040512	3 172
<b>R-klasse (W251)</b>	03/06-	B	157401	GDW	7 462	12,50	2 100	85	N	e	CAN	E063	1 300
(ne AMG)		H	157402	GDW	4 769	12,50	2 100	85	N	e	SP-7	12040513	3 008
											SP-13	21040513	3 203
<b>S-klasse (W220)</b>	99-09/05	B	114201	GDW	7 615	11,10	2 100	85	0	e	CAN	E063	1 300
(ne AMG)		H	114202	GDW	4 923	11,10	2 100	85	0	e			
<b>S-klasse (W221) (ne AMG)</b>	10/05-	VB	157101	GDW	9 308	11,90	2 100	85	0	e	CAN	E063	1 300
<b>Sprinter van (rozvor nad 3000mm)</b>	95-05/06	P	250702	HOOK	3 636	17,16	2 800	100	0	cz	U	E001	200
<b>Sprinter van krátky (rozvor do 3000mm)</b>	95-05/06	P	250706	HOOK	3 636	17,16	2 800	100	0	cz	U	E001	200
<b>Sprinter valník **</b>	95-05/06	P	250704	HOOK	3 636	17,16	2 800	100	0	cz	U	E001	200
<b>Sprinter 3,0t -3,5t - 3,88t valník, 3t-5t furgon</b>	05/06-	P	250802	HOOK	2 900	20,20	3 500	150	0	e	SP-7	12500521	3 138
											SP-13	21500521	3 469
<b>Sprinter 4,6-5t valník</b>	06-	P	161902	GDW	4 960	20,20	3 500	150	0	e	SP-7	12500521	3 138
											SP-13	21500521	3 469
<b>Vaneo</b>	03/02-	B	134701	GDW	6 615	7,80	750	50	N	e	U	E001	200
		H	134702	GDW	3 846	7,80	750	50	N	e			
<b>Vito</b>	96-10/03	B	250901	HOOK	4 636	11,10	2 000	75	V	e	U	E001	200
		H	250902	HOOK	2 800	11,10	2 000	75	V	e			
<b>Vito+Viano</b>	10/03-	B	142601	GDW	6 692	13,35	2 500	75	N	e	CAN	E063	1 300
(142601 ne pro Exclusive)		H	250904	HOOK	2 900	13,50	2 500	100	N	e	SP-7	12040504	2 578
											SP-13	21040504	2 719
<b>Mitsubishi</b>													
<b>ASX</b>	10-	B	261001	HOOK	4 600	8,60	1 400	70	0	e	U	E001	200
		H	261002	HOOK	3 100	8,60	1 400	70	0	e	SP-7	x	x
<b>Carisma (DA)</b>	95-05	B	090401	GDW	6 154	8,50	1 400	80	N	e	U	E001	200
		H	090402	GDW	3 462	8,50	1 400	80	N	e			
<b>Colt (CJ)</b>	96-03	B	041201	GDW	6 154	6,20	1 050	70	N	e	U	E001	200
		H	041202	GDW	3 462	6,20	1 050	70	N	e			
<b>Colt 5dv.</b>	04-08	B	148201	GDW	6 615	6,30	1 000	50	0	e	U	E001	200
		H	148202	GDW	3 923	6,30	1 000	50	0	e			
<b>Colt 3dv. (CZ3)</b>	05/05-	B	153201	GDW	6 692	6,00	750	50	V	e	U	E001	200
<b>Galant sedan + liftback (E5+EA.A)</b>	93-01	B	089201	GDW	6 231	8,60	1 400	75	N	e	U	E001	200
		H	089202	GDW	3 538	8,60	1 400	75	N	e			
<b>Galant break (EA.W)</b>	97-01	B	100101	GDW	6 385	7,80	1 300	75	0	e	U	E001	200

		H	<b>100104</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,80	1 300	75	0	e			
<b>Grandis</b>	06/05-	B	<b>154201</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,35	1 900	85	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>154202</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,35	1 900	85	N	e			
<b>Lancer (CK)</b>	96-03	B	<b>038501</b>	GDW	<b>6 538</b>	6,20	1 050	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>038502</b>	GDW	<b>3 769</b>	6,20	1 050	70	N	e			
<b>L200 4x4 (pick up)</b>	96-06	P	<b>057202</b>	GDW	<b>4 154</b>	13,60	2 700	120	0	e	U	E001	200
<b>L200 Doublecab Long Invite</b> <i>(také Long bed 01/10-)</i>	06-	H	<b>260002</b>	HOOK	<b>3 630</b>	14,00	2 800	120	0	e	U	E001	200
											SP-7	12130513	2 875
											SP-13	21130513	3 094
<b>L200 Doublecab Long Intense</b> <i>(také Long bed 01/10-)</i>	06-	H	<b>260004</b>	HOOK	<b>3 630</b>	14,00	2 800	120	0	e	U	E001	200
											SP-7	12130513	2 875
											SP-13	21130513	3 094
<b>L400 (krátký podvozek 2800mm)</b>	98-	P	<b>113202</b>	GDW	<b>6 077</b>	9,30	1 200	75	0	e	U	E001	200
<b>L400 (dlouhý podvozek 3000mm)</b>	98-	P	<b>113302</b>	GDW	<b>4 154</b>	9,80	1 200	75	0	e	U	E001	200
<b>Montero</b>	91-00	P	<b>025702</b>	GDW	<b>3 462</b>	14,80	3 300	100	0	e	U	E001	200
<b>New Space Wagon (typ N80/N90)</b>	98-03	B	<b>112801</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,50	1 700	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>112802</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,50	1 700	75	N	e			
<b>Outlander</b>	03-06	B	<b>144601</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,00	1 500	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>144602</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,00	1 500	75	0	e			
<b>Outlander (ne Keyless systém)</b>	07-	B	<b>163001</b>	GDW	<b>6 846</b>	11,00	2 000	85	0	e	SP-7	16500524	1 285
											SP-13	26500524	1 344
<b>Pajero Pinin 3+5dv</b>	00-07	B	<b>122301</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,20	1 600	65	N	e	U	E001	200
		H	<b>122302</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,20	1 600	65	N	e			
		P	<b>123102</b>	GDW	<b>4 231</b>	8,20	1 600	65	N	e			
<b>Pajero + Classic</b>	91-00	P	<b>025702</b>	GDW	<b>3 462</b>	14,80	3 300	100	0	e	U	E001	200
<b>Pajero Sport + V6</b>	99-07	P	<b>112702</b>	GDW	<b>3 615</b>	13,30	2 900	120	0	e	U	E001	200
<b>Pajero (krátký rozvor)</b>	05/00-06	B	<b>123801</b>	GDW	<b>6 615</b>	13,30	2 800	115	N	e	U	E001	200
		H	<b>123802</b>	GDW	<b>3 846</b>	13,30	2 800	115	N	e			
		P	<b>123902</b>	GDW	<b>4 000</b>	13,30	2 800	115	N	e			
<b>Pajero (dlouhý rozvor)</b>	05/00-06	B	<b>124001</b>	GDW	<b>6 615</b>	15,00	3 300	135	N	e	U	E001	200
		H	<b>124002</b>	GDW	<b>3 846</b>	15,00	3 300	135	N	e			
		P	<b>124102</b>	GDW	<b>4 000</b>	15,00	3 300	135	N	e			
<b>Pajero 3+5 dv.</b>	01/07-	B	<b>164901</b>	GDW	<b>6 538</b>	15,50	3 300	135	0	e	U	E001	200
		H	<b>164902</b>	GDW	<b>3 769</b>	15,50	3 300	135	0	e			
		P	<b>164802</b>	GDW	<b>3 923</b>	15,50	3 300	135	0	e			
<b>Space Gear</b>	95-99	B	<b>049201</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,00	1 400	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>049202</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,00	1 400	75	N	e			
<b>Space Star</b>	98-06	B	<b>110301</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,85	1 400	75	V	e	U	E001	200
		H	<b>110302</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,85	1 400	75	V	e			
<b>Nissan</b>													
<b>Almera 3+5dv. (N15)</b>	96-99	B	<b>016401</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,80	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>016402</b>	GDW	<b>3 538</b>	6,80	1 200	75	N	e			
<b>Almera 3+5dv. (N16)</b>	04/00-06	B	<b>123701</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,50	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>123702</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,50	1 200	75	N	e			

<b>Almera 4dv. (N15)</b>	96-99	B	<b>011301</b>	GDW	<b>6 077</b>	6,80	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>011302</b>	GDW	<b>3 308</b>	6,80	1 200	75	N	e			
<b>Almera 4dv. (N16)</b>	06/00-06	B	<b>130903</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,65	1 250	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>130904</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,65	1 250	50	N	e			
<b>Almera Tino</b>	08/00-06	B	<b>280101</b>	HOOK	<b>4 182</b>	7,87	1 600	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>280102</b>	HOOK	<b>2 545</b>	7,87	1 600	75	N	e			
<b>Cabstar</b>	10/06 -	P	<b>280602</b>	HOOK	<b>3 818</b>	26,50	3 500	100	0	cz	U	E001	200
<b>Cubistar</b>	03-	B	<b>105601</b>	GDW	<b>6 154</b>	7,00	1 350	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>105602</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,00	1 350	75	0	e			
<b>Double Cab 4dv. 4x4 (dvojitý trubkový nárazník)</b>	03/98-01	P	<b>122702</b>	GDW	<b>4 308</b>	13,80	2 800	100	0	e	U	E001	200
<b>Double Cab 4dv. 4x4 (D22, Navara)(nár. se stupačkou)</b>	99-	P	<b>111702</b>	GDW	<b>4 462</b>	13,80	2 800	100	0	e	U	E001	200
<b>Double Cab 4dv. 4x4 (nárazník se stupačkou)</b>	01/02-07	P	<b>134402</b>	GDW	<b>4 538</b>	14,50	3 000	115	0	e	U	E001	200
<b>Interstar</b>	05/02-	P	<b>106102</b>	GDW	<b>4 000</b>	13,70	2 000	100	0	e	U	E001	200
<b>Juke (2WD)</b>	09/10-	B	<b>184201</b>	GDW	<b>6 308</b>	8,50	1 500	75	N	e	CAN	E063	1 300
<b>King Cab 4dv. 4x4 (D21) (dvojitá kabina)</b>	97-98	P	<b>101302</b>	GDW	<b>3 923</b>	11,35	2 000	100	0	e	U	E001	200
<b>King Cab 2dv. (D22) (nárazník se stupačkou)</b>	99-01	P	<b>111502</b>	GDW	<b>4 308</b>	13,80	2 800	100	0	e	U	E001	200
<b>King Cab 2dv. 4x4 (nárazník se stupačkou)</b>	01/02-07	P	<b>135102</b>	GDW	<b>4 615</b>	14,50	3 000	115	0	e	U	E001	200
<b>King Cab+Single Cab 2dv. 2x4 (se stupačkou)</b>	01/02-07	P	<b>143902</b>	GDW	<b>4 615</b>	13,00	2 000	120	0	e	U	E001	200
<b>Micra (K12E)</b>	01/03-07	B	<b>139201</b>	GDW	<b>6 231</b>	5,90	900	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>139202</b>	GDW	<b>3 538</b>	5,90	900	50	0	e			
<b>Navara Pick-Up (D40) (nárazník se stupačkou)</b>	05/05-	P	<b>152502</b>	GDW	<b>4 308</b>	14,50	3 000	100	0	e	U	E001	200
<b>Note (E11)</b>	03/06-	B	<b>157201</b>	GDW	<b>6 538</b>	5,70	1 100	60	0	e	U	E001	200
		H	<b>157202</b>	GDW	<b>3 769</b>	5,70	1 100	60	0	e			
<b>NP 300 P.U. Double Cab 4dv.</b>	12/08-	P	<b>135102</b>	GDW	<b>4 615</b>	14,50	3 000	115	0	e	U	E001	200
<b>NV 200 T(M20)</b>	12/09-	P	<b>178002</b>	GDW	<b>4154</b>	7,60	1 250	50	N	e	CAN	E063	1 300
<b>Pathfinder (R51)</b>	02/05-	P	<b>150902</b>	GDW	<b>3 615</b>	14,75	3 000	100	N	e	U	E001	200
<b>Patrol GR 4x4 (Y61)</b>	98-04	P	<b>108402</b>	GDW	<b>4 308</b>	15,30	3 500	150	0	e	U	E001	200
<b>Patrol (Y61)</b>	10/04-	P	<b>149302</b>	GDW	<b>4 231</b>	16,50	3 500	140	N	e	U	E001	200
<b>Pixo (UA0)</b>	09-	H	<b>176502</b>	GDW	<b>3 308</b>	4,55	600	50	N	e	U	E001	200
<b>Primastar</b>	02-	P	<b>321504</b>	HOOK	<b>3 100</b>	12,28	2 100	100	V	e	U	E001	200
<b>Primera 4+5dv. (P11)</b>	96-99	B	<b>097501</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,80	1 400	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>097502</b>	GDW	<b>3 538</b>	7,80	1 400	75	N	e			
<b>Primera 4+5dv. (P11)</b>	09/99-02	B	<b>119501</b>	GDW	<b>6 154</b>	8,00	1 325	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>119502</b>	GDW	<b>3 462</b>	8,00	1 325	75	N	e			
<b>Primera break (W11)</b>	98-02	B	<b>109601</b>	GDW	<b>6 692</b>	7,70	1 275	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>109602</b>	GDW	<b>4 000</b>	7,70	1 275	75	N	e			
<b>Primera 4dv. (P12)</b>	03/02-06	B	<b>136501</b>	GDW	<b>6 692</b>	8,00	1 850	75	V	e	U	E001	200
		H	<b>136502</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,45	1 850	75	V	e			
<b>Primera 5dv. (P12)</b>	03/02-06	B	<b>137501</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,45	1 850	75	V	e	U	E001	200
		H	<b>137502</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,45	1 850	75	V	e			
<b>Primera break (W12)</b>	02-06	B	<b>137701</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,50	1 850	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>137702</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,50	1 850	75	N	e			
<b>Qashqai</b>	02/07-	B	<b>162601</b>	GDW	<b>6 462</b>	8,80	1 500	75	0	e	U	E001	200

		H	162602	GDW	3 692	8,80	1 500	75	0	e	SP-7	12140510	1 141
											SP-13	21140510	1 328
<b>Terano II</b>	93-03	P	280502	HOOK	3 636	13,16	2 800	100	0	cz	U	E001	200
<b>X-trail (T30)</b>	12/01-09/07	B	144801	GDW	6 846	11,20	2 500	100	0	e	U	E001	200
		P	144702	GDW	4 000	11,20	2 500	100	N	e			
<b>X-trail (T31)</b>	10/07 -	B	166701	GDW	6 692	10,80	2 200	100	V	e	U	E001	200
		H	166702	GDW	3 923	10,80	2 200	100	V	e	SP-7	16140505	1 078
		P	167302	GDW	4 231	10,80	2 200	100	0	e	SP-13	26140505	1 468
<b>Opel</b>													
<b>Agila</b>	05/00-10/02	B	125201	GDW	6 231	5,00	650	50	0	e	U	E001	200
		H	125202	GDW	3 538	5,00	650	50	0	e			
<b>Agila</b>	11/02-03/08	B	138501	GDW	6 231	5,60	800	35	0	e	U	E001	200
		H	138502	GDW	3 538	5,60	800	35	0	e			
<b>Agila (pouze 1.2 benzín)</b>	04/08-	B	170201	GDW	6 385	4,25	600	50	N	e	U	E001	200
		H	170202	GDW	3 692	4,25	600	50	N	e	SP-7	12500534	2 813
<b>Antara (ne Flef-Fix)</b>	07-	B	162001	GDW	7 154	12,00	2 300	130	0	e	CAN	E063	1 300
		H	162002	GDW	4 462	12,00	2 300	130	0	e	SP-7	16500522	1 234
											SP-13	26500522	1 422
<b>Astra F 4dv.</b>	88-03	H	300102	HOOK	2 909	7,10	1 200	50	0	cz	U	E001	200
<b>Astra F 3-5dv.</b>	88-03	H	300202	HOOK	2 727	6,80	1 200	50	0	cz	U	E001	200
<b>Astra F combi</b>	88-03	H	300204	HOOK	2 273	6,80	1 350	70	0	e	U	E001	200
<b>Astra G 4+5dv.</b>	98-04/04	B	300205	HOOK	4 545	8,02	1 550	70	0	e	U	E001	200
		H	300206	HOOK	2 727	8,02	1 550	70	0	e			
<b>Astra G combi</b>	98-04/04	B	300207	HOOK	4 545	8,02	1 550	70	0	e	U	E001	200
		H	300208	HOOK	2 727	8,02	1 550	70	0	e			
<b>Astra Coupé + cabrio</b>	01/01-	B	129101	GDW	6 000	7,80	1 400	75	N	e	U	E001	200
		H	129102	GDW	3 231	7,80	1 400	75	N	e			
<b>Astra H (ne OPC)</b>	04/04-11/09	B	146001	GDW	6 462	8,75	1 500	75	0	e	<b>bez modulu REC:</b>		
		H	146002	GDW	3 692	8,75	1 500	75	0	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12150522	2 673
											SP-13	21150522	3 047
											<b>s modulem REC:</b>		
											SP-7	12150520	1 691
											SP-13	21150520	1 828
<b>Astra H combi (ne OPC)</b>	09/04-10	B	300903	HOOK	4 370	9,40	1 700	80	0	e	<b>bez modulu REC:</b>		
		H	300904	HOOK	2 727	9,40	1 700	80	0	e	CAN	E063	1 300
		VB	300905	HOOK	5 300	9,40	1 700	80	0	e	SP-7	12150522	2 673
											SP-13	21150522	3 047
											<b>s modulem REC:</b>		
											SP-7	12150520	1 691
											SP-13	21150520	1 828
<b>Astra H GTC 3dv. (ne OPC)</b>	03/05-	B	152101	GDW	6 462	8,75	1 600	75	0	e	<b>bez modulu REC:</b>		
		H	152102	GDW	3 692	8,75	1 600	75	0	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12150522	2 673

												SP-13	21150522	3 047
												<b>s modulem REC:</b>		
												SP-7	12150520	1 691
												SP-13	21150520	1 828
<b>Astra Twin Top (Cabriolet)</b>	05/06-	B	<b>158301</b>	GDW	<b>6 692</b>	7,65	1 200	80	0	e		<b>bez modulu REC:</b>		
		H	<b>158302</b>	GDW	<b>4 000</b>	7,65	1 200	80	0	e	CAN	E063	1 300	
											SP-7	12150522	2 673	
											SP-13	21150522	3 047	
											<b>s modulem REC:</b>			
											SP-7	12150520	1 691	
											SP-13	21150520	1 828	
<b>Astra J 5dv.</b>	12/09-	B	<b>179801</b>	GDW	<b>6 462</b>	9,60	1 500	75	N	e	CAN	E063	1 300	
<i>(ne 1.4 Ecoflex 64 kw, Flex-Fix)</i>		H	<b>179802</b>	GDW	<b>3 923</b>	9,60	1 500	75	N	e	SP-7	12150526	3 170	
											SP-13	21150526	3 313	
<b>Astra J Sportstourer</b>	11/10-	B	<b>185801</b>	GDW	<b>6615</b>	9,60	1 800	75	N	e	CAN	E063	1 300	
<i>(ne 1,4l ecoflex 64kw + Flex-Fix+OPC )</i>		H	<b>185802</b>	GDW	<b>4077</b>	9,60	1 800	75	N	e	SP-7	12500556	2 548	
											SP-13	21500556	2 771	
<b>Campo (pick-up) (nárazník se stupačkou)</b>	00-	P	<b>127502</b>	GDW	<b>4 462</b>	11,40	2 000	80	0	e	U	E001	200	
<b>Combo</b>	94-01	H	<b>300302</b>	HOOK	<b>2 909</b>	6,80	600	50	0	cz	U	E001	200	
<b>Combo C</b>	02-	H	<b>300304</b>	HOOK	<b>2 909</b>	7,38	1 400	70	N	e	U	E001	200	
<b>Corsa C</b>	00-06	B	<b>300403*</b>	HOOK	<b>4 364</b>	6,77	1 000	50	0	cz	U	E001	200	
		H	<b>300404</b>	HOOK	<b>2 600</b>	6,77	1 000	50	0	cz				
<b>Corsa D 3+5dv. (ne OPC, Flex-Fix)</b>	10/06-	B	<b>159801</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,15	1 300	50	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>159802</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,15	1 300	50	N	e	SP-7	12150524	2 484	
											SP-13	21150524	2 625	
<b>Frontera</b>	95-98	P	<b>006702</b>	GDW	<b>3 923</b>	12,60	2 500	120	0	e	U	E001	200	
<b>Frontera + Sport</b>	99-06	P	<b>112302</b>	GDW	<b>3 923</b>	13,00	2 800	125	0	e	CAN	E063	1 300	
<b>Insignia 4+5dv.</b>	01/09-	B	<b>174401</b>	GDW	<b>6 538</b>	10,21	2000	85	x	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>174402</b>	GDW	<b>3 923</b>	10,21	2000	85	x	e	SP-7	12150526	3 170	
		VB	<b>174601</b>	GDW	<b>7 231</b>	10,21	2000	85	x	e	SP-13	21150526	3 313	
<b>Insignia Sportstourer</b>	01/09-	B	<b>176201</b>	GDW	<b>6 923</b>	10,50	2100	85	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>176202</b>	GDW	<b>4 308</b>	10,50	2100	85	N	e	SP-7	12150527	1 139	
		VB	<b>176301</b>	GDW	<b>7 385</b>	10,50	2100	85	N	e	SP-13	21150527	1 250	
<b>Kadett 4dv.</b>	88-03	H	<b>300102</b>	HOOK	<b>2 909</b>	7,10	1 200	50	0	cz	U	E001	200	
<b>Meriva (ne OPC)</b>	05/03-04/10	B	<b>140711</b>	GDW	<b>6 154</b>	7,70	1 200	50	N	e	U	E001	200	
		H	<b>140712</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,70	1 200	50	N	e	SP-7	16150518	859	
											SP-13	26150518	1 016	
<b>Meriva</b>	06/10-	B	<b>182701</b>	GDW	<b>6 154</b>	8,00	1300	75	x	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>182702</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,00	1300	75	x	e	SP-7	12150526	3 170	
											SP-13	21150526	3 313	
<b>Movano</b>	01/01-03/10	P	<b>321102</b>	HOOK	<b>3 200</b>	11,90	2 000	100	0	cz	U	E001	200	
<b>Movano pick-up (valník)</b>	01/01-03/10	P	<b>106102</b>	GDW	<b>4 000</b>	13,70	2 000	100	0	e	U	E001	200	
<b>Movano FWD</b>	04/10-	P	<b>182002</b>	GDW	<b>4 462</b>	14,31	2500	100	0	e	SP-7	12500549	1 047	
											SP-13	21500549	1 766	

<b>Omega</b>	86-03	H	<b>300702</b>	HOOK	<b>3 182</b>	9,79	1 900	75	N	e	U	E001	200	
<b>Omega combi</b>	89-03	B	<b>300703</b>	HOOK	<b>4 909</b>	10,28	2 000	75	N	e	U	E001	200	
		H	<b>300704</b>	HOOK	<b>3 182</b>	10,28	2 000	75	N	e				
<b>Signum</b>	05/03-	B	<b>140801</b>	GDW	<b>6 846</b>	10,00	1 700	78	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>140806</b>	GDW	<b>4 077</b>	10,00	1 700	78	0	e				
														SP-7
												SP-13	21150003	2 016
<b>Sintra</b>	97-99	B	<b>100001</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,00	1 700	100	0	e	U	E001	200	
		H	<b>100002</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,00	1 700	100	0	e				
<b>Vectra 4dv.</b>	88-95	H	<b>300802</b>	HOOK	<b>2 727</b>	7,90	1 350	50	0	cz	U	E001	200	
<b>Vectra 5dv.</b>	88-95	H	<b>300804</b>	HOOK	<b>2 727</b>	7,90	1 350	50	0	cz	U	E001	200	
<b>Vectra B</b>	95-07/02	H	<b>300806</b>	HOOK	<b>3 000</b>	8,02	1 500	70	0	cz	U	E001	200	
<b>Vectra B combi</b>	95-07/02	H	<b>300808</b>	HOOK	<b>3 000</b>	8,02	1 500	70	0	cz	U	E001	200	
<b>Vectra C 4dv.</b>	05/02-09/05	B	<b>136001</b>	GDW	<b>6 615</b>	8,60	1 600	75	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>136002</b>	GDW	<b>3 846</b>	8,60	1 600	75	0	e				
														SP-7
												SP-13	21150003	2 016
<b>Vectra C 4dv.</b>	10/05-12/08	B	<b>137401</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,00	1 600	78	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>137402</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,00	1 600	78	0	e				
														SP-7
												SP-13	21150003	2 016
<b>Vectra C combi</b>	04/04-08	B	<b>144501</b>	GDW	<b>6 846</b>	9,30	1 800	80	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>144502</b>	GDW	<b>4 077</b>	9,30	1 800	80	0	e				
														SP-7
												SP-13	21150003	2 016
<b>Vectra GTS 5dv.</b>	10/02-08	B	<b>137401</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,00	1 600	78	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>137402</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,00	1 600	78	0	e				
														SP-7
												SP-13	21150003	2 016
<b>Vivaro</b>	08/01-	P	<b>321504</b>	HOOK	<b>3 100</b>	12,28	2 100	100	V	e	U	E001	200	
<b>Zafira</b>	98-05	B	<b>300901</b>	HOOK	<b>4 364</b>	8,49	1 650	75	N	e	U	E001	200	
		H	<b>300902</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,49	1 650	75	N	e				
<b>Zafira (ne OPC)</b>	07/05-	B	<b>153301</b>	GDW	<b>6 231</b>	9,60	1 500	75	N	e	<b>bez modulu REC:</b>	CAN	E063	1 300
		H	<b>153302</b>	GDW	<b>3 462</b>	9,60	1 500	75	N	e				
												SP-13	21150523	2 984
											<b>s modulem REC:</b>			
												SP-7	12150520	1 691
												SP-13	21150520	1 828
<b>Peugeot</b>														
<b>106</b>	96-02	H	<b>070702</b>	HOOK	<b>2 818</b>	4,40	700	50	0	cz	U	E001	200	
<b>205</b>	83-99	H	<b>310202</b>	HOOK	<b>2 909</b>	4,86	800	50	0	cz	U	E001	200	
<b>206, 206+</b>	98-	B	<b>310301</b>	HOOK	<b>4 273</b>	6,37	1 200	50	0	e	U	E001	200	
		H	<b>310302</b>	HOOK	<b>2 545</b>	6,37	1 200	50	N	e				
<b>206 break (SW)</b>	10/02-	B	<b>137201</b>	GDW	<b>6 231</b>	6,70	1 100	75	0	e	U	E001	200	
		H	<b>137202</b>	GDW	<b>3 538</b>	6,70	1 100	75	0	e				
<b>207 (ne Sporty pack)</b>	05/06-	B	<b>157601</b>	GDW	<b>6 077</b>	7,20	1 150	55	0	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>310802</b>	HOOK	<b>2 400</b>	7,00	1 200	50	0	e				
														SP-7
												SP-13	21160508	3 047

<b>207 break (SW)</b> <i>(ne Outdoor)</i>	10/07 -	B	<b>167201</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,50	1 300	50	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>167202</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,50	1 300	50	0	e	SP-7	12160508	2 828
											SP-13	21160508	3 047
<b>306 3+5dv.</b>	93-05/01	H	<b>310402</b>	HOOK	<b>2 800</b>	6,14	1 000	50	N	cz	U	E001	200
<b>306 4dv.</b>	94-05/01	B	<b>310403*</b>	HOOK	<b>4 545</b>	6,14	1 000	50	N	cz	U	E001	200
		H	<b>310404</b>	HOOK	<b>2 700</b>	6,14	1 000	50	N	cz			
<b>306 break</b>	95-02/02	H	<b>310406</b>	HOOK	<b>2 700</b>	6,14	1 000	50	N	cz	U	E001	200
<b>307</b>	06/01-07	B	<b>310701</b>	HOOK	<b>4 636</b>	8,50	1 630	70	N	e	<b>2002-06/2005</b>		
		H	<b>310702</b>	HOOK	<b>2 818</b>	8,50	1 630	70	N	e	U	E001	200
											<b>07/2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>307 break (SW)</b>	04/02-07	B	<b>134801</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,00	1 500	75	N	e	<b>2002-06/2005</b>		
		H	<b>134802</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,00	1 500	75	N	e	U	E001	200
											<b>07/2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>308</b> <i>(310101 a 310102 ne výbava Sportium)</i>	10/07-	B	<b>310101</b>	HOOK	<b>4 480</b>	9,40	1 700	75	N	e	<b>2007-10/2008</b>		
		H	<b>310102</b>	HOOK	<b>2 960</b>	9,40	1 700	75	N	e	CAN	E063	1 300
		VB	<b>310103</b>	HOOK	<b>5 360</b>	9,40	1 700	75	N	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
											<b>11/2008-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12160508	2 828
											SP-13	21160508	3 047
<b>308 break (SW)</b>	06/08-	B	<b>171501</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,40	1 700	70	N	e	<b>06/2008-10/2008</b>		
		H	<b>171502</b>	GDW	<b>3 692</b>	9,40	1 700	70	N	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
											<b>11/2008-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12160508	2 828
											SP-13	21160508	3 047
<b>405</b>	88-95	H	<b>310602</b>	HOOK	<b>2 909</b>	6,84	1 200	50	N	cz	U	E001	200
<b>405 break</b>	89-95	H	<b>310604</b>	HOOK	<b>3 091</b>	6,84	1 200	50	0	cz	U	E001	200
<b>406</b>	95-04	H	<b>311202</b>	HOOK	<b>2 909</b>	8,34	1 500	50	N	cz	U	E001	200
<b>406 break + Familiar</b>	97-09/04	B	<b>051201</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,50	1 500	80	0	e	U	E001	200
		H	<b>051202</b>	GDW	<b>3 538</b>	8,50	1 500	80	0	e			
<b>407 4dv.</b>	06/04-08/08	B	<b>147601</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,20	1 600	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>147602</b>	GDW	<b>4 154</b>	9,20	1 600	75	0	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>407 break</b>	10/04-08/08	B	<b>148501</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,50	1 600	65	N	e	CAN	E063	1 300

(ne HDI 170PK)		H	148502	GDW	4 154	9,50	1 600	65	N	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>407 4dv.</b>	09/08-	B	174001	GDW	6 615	10,10	1 900	80	x	e	CAN	E063	1 300
		H	174002	GDW	4 000	10,10	1 900	80	x	e	SP-7	12160511	2 578
											SP-13	21160511	2 844
<b>407 break</b>	09/08-	B	148501	GDW	6 923	9,50	1 600	65	N	e	CAN	E063	1 300
(ne HDI 170PK)		H	148502	GDW	4 154	9,50	1 600	65	N	e	SP-7	12160511	2 578
											SP-13	21160511	2 844
<b>508</b>	11-	B	186101	GDW	6 846	10,45	1940	85	N	e	SP-7	12160514	2 167
		VB	186201	GDW	7 385	10,45	1940	85	N	e	SP-13	21160514	2 521
<b>607</b>	07/00-	B	125801	GDW	6 692	9,80	1 800	75	N	e	<b>2000-2004</b>		
		H	125802	GDW	4 000	9,80	1 800	75	N	e	U	E001	200
											<b>2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
<b>806</b>	94-02	B	106301	GDW	6 385	9,10	1 300	60	V	e	U	E001	200
		H	106302	GDW	3 615	9,10	1 300	60	V	e			
<b>807</b>	09/02-	B	136801	GDW	7 000	10,80	1 900	76	N	e	<b>2002-10/2005</b>		
		H	136802	GDW	4 308	10,80	1 900	76	N	e	U	E001	200
											<b>11/2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>1007</b>	05-	B	153601	GDW	6 462	6,70	1 137	40	0	e	U	E001	200
		H	153602	GDW	3 692	6,70	1 137	40	0	e	SP-7	16160507	906
											SP-13	26160507	1 125
<b>3008</b>	05/09-	B	176801	GDW	6 154	8,80	1 500	70	x	e	CAN	E063	1 300
(ne Hybrid)		H	176802	GDW	3 538	8,80	1 500	70	x	e	SP-7	12500539	2 764
		VB	177001	GDW	6 769	8,80	1 500	70	x	e	SP-13	21500539	3 047
<b>4007</b>	07-	B	163001	GDW	6 846	11,15	2 100	100	0	e	SP-7	16500524	1 285
(ne Keyless systém)											SP-13	26500524	1 344
<b>5008</b>	09-	B	181401	GDW	6 231	9,40	1 600	75	x	e	CAN	E063	1 300
(181402 ne pro vozy s parkovacími senzory)		H	181402	GDW	3 692	9,40	1 600	75	x	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>Bipper</b>	01/08-	B	168801	GDW	6 308	7,00	1 100	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	168802	GDW	3 615	7,00	1 100	60	N	e	SP-7	12500535	3 797
											SP-13	21500535	4 109
<b>Boxer</b>	94-06/06	H	070602	HOOK	3 100	12,48	2 000	150	0	e	U	E001	200
<b>Boxer</b>	06/06-	H	070604	HOOK	3 550	16,90	3 000	150	N	e	<b>2006-01/2011</b>		
											SP-7	12500512	2 650
											SP-13	21500512	3 250
											<b>02/2011-</b>		
											SP-7	12500565	3 414
											SP-13	21500565	3 742
<b>Boxer Pick-up</b>	06/06-	P	157902	GDW	4 077	15,20	2 500	120	0	e	SP-7	12500513	3 094

											SP-13	21000513	3 516
<b>Expert</b>	96-06	B	<b>106301</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,10	1 300	60	0	e	U	E001	200
		H	<b>106302</b>	GDW	<b>3 615</b>	9,10	1 300	60	0	e			
<b>Expert</b>	01/07-	B	<b>161301</b>	GDW	<b>6 462</b>	12,20	2 000	130	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>310902</b>	HOOK	<b>2 700</b>	12,20	2 200	100	N	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>Partner</b>	96-08	B	<b>070201</b>	HOOK	<b>4 273</b>	7,30	1 200	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>070202</b>	HOOK	<b>2 636</b>	7,30	1 200	70	N	e	SP-7	16500507	859
											SP-13	26500502	1 078
<b>Partner (ne L2)</b>	04/08-	B	<b>070203</b>	HOOK	<b>4 200</b>	7,20	1 200	65	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>070204</b>	HOOK	<b>2 700</b>	7,20	1 200	65	0	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>Partner L2</b> <i>(dlouhý podvozek, celková délka 4628 mm)</i>	08-	B	<b>173001</b>	GDW	<b>6 462</b>	8,70	1 300	65	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>173002</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,70	1 300	65	N	e	SP-7	12500539	2 764
											SP-13	21500539	3 047
<b>Pontiac</b>													
<b>Trans Sport</b>	97-	B	<b>100001</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,00	1 700	100	0	e	U	E001	200
		H	<b>100002</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,00	1 700	100	0	e			
<b>Porsche</b>													
<b>Cayenne</b>	03-	VB	<b>184401</b>	GDW	<b>8 077</b>	16,30	3 500	140	0	e	CAN	E063	1 300
<b>Range Rover</b>													
<b>Range Rover + Classis</b>	70-95	P	<b>019802</b>	GDW	<b>3 692</b>	15,40	3 500	150	0	e	U	E001	200
<b>Range Rover (plastový nárazník)</b>	95-03/02	P	<b>048202</b>	GDW	<b>3 923</b>	16,00	3 500	150	0	e	U	E001	200
<b>Range Rover (ne Sport)</b>	04/02-	B	<b>135601</b>	GDW	<b>7 615</b>	16,30	3 500	140	0	e	U	E001	200
		H	<b>135602</b>	GDW	<b>4 923</b>	16,30	3 500	140	0	e			
<b>Freelander + Cabrio</b>	98-06	B	<b>143301</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,50	2 000	140	0	e	U	E001	200
		H	<b>143302</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,50	2 000	140	0	e			
<b>Freelander</b> <i>(ne Sports Styling pack)</i>	07-	B	<b>162501</b>	GDW	<b>6 769</b>	11,05	2 000	130	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>162502</b>	GDW	<b>4 000</b>	11,05	2 000	130	0	e	SP-7	12190504	3 031
											SP-13	21190504	3 219
<b>Renault</b>													
<b>19</b>	88-96	H	<b>320202</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,46	1 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>19 Chamade</b>	88-96	H	<b>320204</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,46	1 000	50	0	cz	U	E001	200
<b>Clio</b>	90-98	H	<b>320604</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,00	1 200	50	0	cz	U	E001	200
<b>Clio</b>	98-05	H	<b>320602</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,00	1 200	60	0	cz	U	E001	200
<b>Clio III</b>	10/05-	B	<b>154901</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,20	1 200	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>320606</b>	HOOK	<b>2 400</b>	7,20	1 200	75	0	e	SP-7	16180520	1 875
<b>Clio Grandtour</b>	01/08-	B	<b>170401</b>	GDW	<b>6 308</b>	7,40	1 200	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>320802</b>	HOOK	<b>2 400</b>	7,20	1 200	75	0	e	SP-7	16180520	1 875
<b>Espace</b>	88-96	H	<b>320702</b>	HOOK	<b>2 909</b>	10,0	1 800	75	N	cz	U	E001	200
<b>Espace (JE)</b>	97-09/02	P	<b>051502</b>	GDW	<b>3 615</b>	11,00	2 000	85	V	e	SP-7	16180504	1 854
											SP-13	26180504	2 063
<b>Espace (JK) (krátký rozvor)</b>	10/02-	B	<b>137801</b>	GDW	<b>7 000</b>	11,50	2 000	80	N	e	SP-7	16180502	1 155

		H	137802	GDW	4 308	11,50	2 000	80	N	e	SP-13	26180502	1 300
<b>Espace (JK) (dlouhý rozvor)</b>	03-	B	143601	GDW	7 154	11,50	2 000	80	0	e	SP-7	16180502	1 155
		H	143602	GDW	4 462	11,50	2 000	80	0	e	SP-13	26180502	1 300
<b>Express combi + pick-up</b>	86-01	P	071502	GDW	3 615	5,60	900	50	0	e	U	E001	200
<b>Fluence</b>	10-	B	321601	HOOK	4 400	7,60	1300	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	321602	HOOK	3 100	7,60	1300	75	N	e			
<b>Kangoo (ne dlouhý, ne 4x4)</b>	97-02/08	B	320901	HOOK	4 182	6,88	1 350	70	0	e	U	E001	200
		H	320902	HOOK	2 545	6,88	1 350	70	0	e			
<b>Kangoo II</b>	02/08-	B	320903	HOOK	4 400	7,62	1 050	65	N	e	U	E001	200
		H	320904	HOOK	2 900	7,62	1 050	65	N	e	SP-7	12180516	2 125
<b>Koleos (2x4 + 4x4)</b>	05/08-	B	171601	GDW	6 538	10,50	2 000	100	0	e	U	E001	200
		H	171602	GDW	3 846	10,50	2 000	100	0	e	SP-7	12180519	2 203
											SP-13	21180519	2 438
<b>Laguna HB</b>	95-01	B	321001*	HOOK	4 364	8,67	1 500	75	0	cz	U	E001	200
		H	321002	HOOK	2 909	8,67	1 500	75	0	cz			
<b>Laguna combi</b>	95-00	B	321003*	HOOK	4 364	8,67	1 500	75	0	cz	U	E001	200
		H	321004	HOOK	2 909	8,67	1 500	75	0	cz			
<b>Laguna HB</b>	01-09/07	B	321005	HOOK	4 636	11,03	2 200	75	0	e	U	E001	200
		H	321006	HOOK	2 818	11,03	2 200	75	0	e	SP-7	16180514	2 453
											SP-13	26180514	2 625
<b>Laguna Grand Tour</b>	01-12/07	B	321007	HOOK	4 636	11,03	2 200	75	0	e	U	E001	200
		H	321008	HOOK	2 909	11,03	2 200	75	0	e	SP-7	16180513	2 047
											SP-13	26280513	2 188
<b>Laguna III HB</b>	10/07-	B	167701	GDW	6 692	8,95	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	321010	HOOK	2 600	8,80	1 500	75	N	e	SP-7	12180514	3 172
											SP-13	21180514	3 297
<b>Laguna III Grand Tour</b>	01/08-	B	170301	GDW	6 692	9,00	1 500	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	321012	HOOK	2 600	8,80	1 500	75	N	e	SP-7	16180518	1 828
											SP-13	26180518	2 094
<b>Master furgon</b>	97-03/10	P	321102	HOOK	3 200	11,90	2 000	100	0	cz	U	E001	200
<b>Master pick-up (valník)</b>	98-03/10	P	106102	GDW	4 000	13,70	2 000	100	0	e	U	E001	200
<b>Master FWD</b>	04/10-	P	182002	GDW	4 462	14,31	2500	100	0	e	SP-7	12500549	1 047
											SP-13	21500549	1 766
<b>Mascott furgon</b>	00-	P	321306	HOOK	4 182	17,16	3 500	100	0	cz	U	E001	200
<b>Mascott **</b>	98-	P	321302	HOOK	8 000	26,58	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Mégane 5dv.+ cabrio</b>	95-10/02	B	321201*	HOOK	4 000	6,46	1 000	50	0	cz	U	E001	200
		H	321202	HOOK	2 600	6,46	1 000	50	0	cz			
<b>Mégane Classic</b>	97-08/03	B	321203	HOOK	4 364	6,46	1 000	50	0	cz	U	E001	200
		H	321204	HOOK	2 600	6,46	1 000	50	0	cz			
<b>Mégane break</b>	99-08/03	B	321203	HOOK	4 364	6,46	1 000	50	0	cz	U	E001	200
		H	321204	HOOK	2 600	6,46	1 000	50	0	cz			
<b>Mégane 5dv.+ coupé (ne CC + Sport)</b>	11/02-10/08	B	142401	GDW	6 615	7,90	1 300	75	N	e	U	E001	200
		H	142402	GDW	3 846	7,90	1 300	75	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>		
											CAN	E063	1 300

<b>Mégane sedan + Grandtour</b> (ne CC) (321403 pouze pro Grandtour!)	09/03-10/09	B	<b>321401</b>	HOOK	<b>4 450</b>	8,00	1 350	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>321402</b>	HOOK	<b>2 900</b>	8,00	1 350	75	N	e	<b>Pro vozy s Check-control:</b>		
		VB	<b>321403</b>	HOOK	<b>5 200</b>	8,00	1 350	75	N	e	CAN	E063	1 300
<b>Mégane III 5dv.</b>	11/08-	B	<b>321103</b>	HOOK	<b>4 600</b>	8,80	1 400	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>321104</b>	HOOK	<b>3 100</b>	8,80	1 400	75	N	e	SP-7	12180522	3 808
		VB	<b>321105</b>	HOOK	<b>5 500</b>	8,80	1 400	75	N	e	SP-13	21180522	3 965
<b>Mégane III Coupé</b>	09-	B	<b>321103</b>	HOOK	<b>4 600</b>	8,80	1 400	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>321104</b>	HOOK	<b>3 100</b>	8,80	1 400	75	N	e	SP-7	12180521	4 044
		VB	<b>321105</b>	HOOK	<b>5 500</b>	8,80	1 400	75	N	e	SP-13	21180521	4 228
<b>Mégane III Grandtour</b>	11/08-	B	<b>321401</b>	HOOK	<b>4 450</b>	8,00	1 350	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>321402</b>	HOOK	<b>2 900</b>	8,00	1 350	75	N	e	SP-7	12180525	3 479
		VB	<b>321403</b>	HOOK	<b>5 200</b>	8,00	1 350	75	N	e	SP-13	21180525	3 650
<b>Mégane Scénic</b>	96-05/03	B	<b>321205</b>	HOOK	<b>4 455</b>	8,00	1 300	65	0	e	U	E001	200
		H	<b>321206</b>	HOOK	<b>2 727</b>	8,00	1 300	65	0	e			
<b>Mégane Scénic 4x4 RX4</b>	00-	B	<b>126801</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,30	1 000	60	0	e	U	E001	200
		H	<b>126802</b>	GDW	<b>4 308</b>	7,30	1 000	60	0	e			
<b>Scénic II + Grand</b>	07/03-05/09	B	<b>321405</b>	HOOK	<b>4 600</b>	8,80	1 400	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>321406</b>	HOOK	<b>3 100</b>	8,80	1 400	75	0	e	SP-7	16180511	953
											SP-13	26180511	1 094
<b>Scénic III</b> (rozvor 2702 mm)	06/09-	B	<b>321103</b>	HOOK	<b>4 600</b>	8,80	1 400	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>321104</b>	HOOK	<b>3 100</b>	8,80	1 400	75	N	e	SP-7	12180524	2 641
		VB	<b>321105</b>	HOOK	<b>5 500</b>	8,80	1 400	75	N	e	SP-13	21180524	2 828
<b>Grand Scénic</b> (rozvor 2770 mm)	04/09-	B	<b>177801</b>	GDW	<b>6 462</b>	8,75	1 300	75	x	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>177802</b>	GDW	<b>3 923</b>	8,75	1 300	75	x	e	SP-7	12180524	2 641
											SP-13	21180524	2 828
<b>Modus</b>	04-	H	<b>150002</b>	GDW	<b>3 462</b>	6,35	900	50	N	e	U	E001	200
<b>Midlum</b> **	00-	P	<b>321702</b>	HOOK	<b>8 000</b>	26,58	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Safrane</b>	97-01	B	<b>014701</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,00	1 600	100	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>014702*</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,00	1 600	100	N	e			
<b>Thalia I+II</b>	01-	B	<b>320607</b>	HOOK	<b>4 182</b>	6,77	1 250	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>320608</b>	HOOK	<b>2 700</b>	6,77	1 250	50	0	e			
<b>Trafic</b>	89-00	H	<b>321502</b>	HOOK	<b>3 273</b>	9,36	1 400	100	0	cz	U	E001	200
<b>Trafic</b>	08/01-	P	<b>321504</b>	HOOK	<b>3 100</b>	12,28	2 100	100	V	e	U	E001	200
<b>Twingo</b>	93-98	P	<b>090702</b>	GDW	<b>3 385</b>	4,30	500	50	N	e	U	E001	200
<b>Twingo</b>	06/07-	B	<b>164701</b>	GDW	<b>6 154</b>	3,00	350	50	V	e	U	E001	200
		H	<b>164702</b>	GDW	<b>3 385</b>	3,00	350	50	V	e	SP-7	16180517	1 016
<b>Vel Satis</b>	04/02-04/05	B	<b>135401</b>	GDW	<b>7 000</b>	10,20	1 650	75	V	e	CAN	E063	1 300
<b>Rover</b>													
<b>25</b> (ne MG ZR + Streetwise)	00-	B	<b>123601</b>	GDW	<b>6 538</b>	6,50	1 000	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>123602</b>	GDW	<b>3 769</b>	6,50	1 000	70	N	e			
<b>45</b> (ne MG ZS)	99-05	B	<b>042101</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,90	1 000	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>042102</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,90	1 000	50	0	e			
<b>75 4dv.</b> (ne MG)	99-05	B	<b>117701</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,00	1 600	100	N	e	U	E001	200
		H	<b>117702</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,00	1 600	100	N	e			

<b>75 Tourer (ne MG)</b>	10/01-05	B	<b>132501</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,30	1 600	100	N	e	U	E001	200
		H	<b>132502</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,30	1 600	100	N	e			
<b>200</b>	96-	H	<b>048002</b>	GDW	<b>3 769</b>	6,20	1 000	50	V	e	U	E001	200
<b>400 4dv.</b>	96-99	B	<b>042101</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,90	1 000	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>042102</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,90	1 000	50	N	e			
<b>620 Si+623 Si 4dv.</b>	94-00	B	<b>035401</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,15	1 300	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>035402</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,15	1 300	70	N	e			
<b>Saab</b>													
<b>9.3 5dv. + cabrio</b>	98-02	B	<b>109901</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,70	1 600	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>109902</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,70	1 600	75	0	e			
<b>9.3 Sportsedan 4dv.</b>	10/02-	B	<b>155501</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,00	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>155502</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,00	1 600	75	N	e	SP-7	12500532	1 969
											SP-13	21500532	2 219
<b>9.3 Sporthatch (break)</b>	09/05-	B	<b>155501</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,00	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>155502</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,00	1 600	75	N	e	SP-7	12500532	1 969
											SP-13	21500532	2 219
<b>9.3 Sportsedan cabrio</b>	07/03-	B	<b>155501</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,00	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>155502</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,00	1 600	75	N	e	SP-7	12500532	1 969
											SP-13	21500532	2 219
<b>9.5 4dv. + break</b>	99-10	B	<b>132801</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,80	1 800	75	0	e	<b>99-10/2005</b>		
		H	<b>132802</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,80	1 800	75	0	e	U	E001	200
											<b>11/2005-</b>		
											CAN	E063	1 300
<b>Seat</b>													
<b>Alhambra (také4x4)</b>	95-00	B	<b>140001</b>	HOOK	<b>4 455</b>	11,45	2 250	90	N	e	U	E001	200
		H	<b>140002</b>	HOOK	<b>2 727</b>	11,45	2 250	90	N	e			
<b>Alhambra (také4x4)</b>	00-09/10	B	<b>140003</b>	HOOK	<b>4 636</b>	11,45	2 250	90	N	e	U	E001	200
		H	<b>140004</b>	HOOK	<b>3 100</b>	11,45	2 250	90	N	e	SP-7	12500005	1 047
		VB	<b>140005</b>	HOOK	<b>5 400</b>	11,45	2 250	90	N	e	SP-13	21500003	1 281
<b>Alhambra</b>	10/10-	B	<b>184501</b>	GDW	<b>6 308</b>	12,30	2 650	100	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>184502</b>	GDW	<b>3 769</b>	12,30	2 650	100	N	e	SP-7	12500554	2 377
		VB	<b>184801</b>	GDW	<b>7 231</b>	12,30	2 650	100	N	e	SP-13	21500554	2 639
<b>Altea (ne Cupra + FR)</b>	06/04-	B	<b>147401</b>	GDW	<b>6 077</b>	8,75	1 400	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>147402</b>	GDW	<b>3 385</b>	8,75	1 400	75	V	e	SP-7	12500540	3 391
											SP-13	21500540	3 734
<b>Altea XL + Altea Freetrack (ne Cupra + FR)</b>	10/06-	B	<b>160901</b>	GDW	<b>6 077</b>	8,65	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>160902</b>	GDW	<b>3 385</b>	8,65	1 600	75	N	e	SP-7	12500540	3 391
											SP-13	21500540	3 734
<b>Arosa + Van</b>	98-	B	<b>103701</b>	GDW	<b>6 077</b>	5,50	800	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>103702</b>	GDW	<b>3 308</b>	5,50	800	50	N	e			
<b>Cordoba</b>	11/99-02	B	<b>120301</b>	GDW	<b>6 385</b>	6,70	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>120302</b>	GDW	<b>3 615</b>	6,70	1 100	50	N	e			
<b>Cordoba</b>	03-	B	<b>350603</b>	HOOK	<b>4 455</b>	7,30	1 300	65	N	e	U	E001	200
		H	<b>350604</b>	HOOK	<b>2 727</b>	7,30	1 300	65	N	e			

<b>Cordoba Vario</b>	98-99	B	<b>022701</b>	GDW	<b>6 385</b>	5,20	800	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>022702</b>	GDW	<b>3 615</b>	5,20	800	50	N	e			
<b>Cordoba Vario</b>	11/99-	B	<b>120501</b>	GDW	<b>6 538</b>	6,90	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>120502</b>	GDW	<b>3 769</b>	6,90	1 100	50	N	e			
<b>Exeo 4dv., break</b>	03/09-	B	<b>177701</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,00	1 600	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>177702</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,00	1 600	75	N	e			
										SP-7			
											SP-13	21210506	2 953
<b>Ibiza + Van</b>	11/99-02	B	<b>120201</b>	GDW	<b>6 154</b>	6,70	1 100	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>120202</b>	GDW	<b>3 462</b>	6,70	1 100	50	N	e			
<b>Ibiza</b>	02-06/08	B	<b>350205</b>	HOOK	<b>4 455</b>	7,30	1 300	65	V	e	U	E001	200
		H	<b>350206</b>	HOOK	<b>2 727</b>	7,30	1 300	65	V	e			
<b>Ibiza</b>	06/08-	B	<b>350207</b>	HOOK	<b>4 000</b>	7,20	1 200	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>350208</b>	HOOK	<b>2 500</b>	7,20	1 200	60	N	e			
<b>Ibiza ST (Spotsrs Tourer)</b>	06/10-	B	<b>183201</b>	GDW	<b>6 000</b>	7,25	1 200	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>183202</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,25	1 200	75	N	e			
<b>Inca</b>	95-04	H	<b>350302</b>	HOOK	<b>3 455</b>	6,34	1 005	50	0	cz	U	E001	200
<b>Leon</b>	00-10/05	H	<b>420908</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,97	1 600	75	N	e	U	E001	200
<b>Leon Topsport 2WD</b>	02-	B	<b>139501</b>	GDW	<b>7 000</b>	8,20	1 500	75	V	e	U	E001	200
		H	<b>139502</b>	GDW	<b>4 308</b>	8,20	1 500	75	V	e			
<b>Leon (ne Cupra + Sport kit)</b>	11/05-	B	<b>155601</b>	GDW	<b>6 231</b>	8,75	1 600	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>155602</b>	GDW	<b>3 462</b>	8,75	1 600	75	V	e			
										SP-7			
											SP-13	21500540	3 734
<b>Toledo</b>	91-95	H	<b>350502</b>	HOOK	<b>2 900</b>	4,89	1 200	50	N	cz	U	E001	200
<b>Toledo</b>	96-00	H	<b>350504</b>	HOOK	<b>2 900</b>	4,89	1 200	50	N	cz	U	E001	200
<b>Toledo</b>	99-04	H	<b>350506</b>	HOOK	<b>2 727</b>	8,97	1 500	70	N	cz	U	E001	200
<b>Toledo</b>	01/05-	B	<b>151101</b>	GDW	<b>6 308</b>	9,10	1 400	75	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>151102</b>	GDW	<b>3 615</b>	9,10	1 400	75	N	e			
										SP-7			
											SP-13	21210504	3 031
<b>Shuanghuan</b>													
<b>Ceo</b>	06-	B	<b>500001</b>	HOOK	<b>5 550</b>	11,15	2 000	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>500002</b>	HOOK	<b>3 550</b>	11,15	2 000	75	0	e			
<b>Ssang Yong</b>													
<b>Actyon</b>	10/06-	B	<b>160101</b>	GDW	<b>6 692</b>	12,00	2 300	117	0	e	U	E001	200
		H	<b>160102</b>	GDW	<b>4 000</b>	12,00	2 300	117	0	e			
<b>Actyon Sport (Pick-up)</b>	06-	P	<b>161802</b>	GDW	<b>4 154</b>	12,30	2300	92	0	e	U	E001	200
<b>Korando 601-602</b>	97-10	P	<b>108202</b>	GDW	<b>4 462</b>	12,00	2300	100	0	e	U	E001	200
<b>Korando</b>	97-10/10	B	<b>117601</b>	GDW	<b>6 846</b>	14,75	3 500	100	0	e	U	E001	200
		H	<b>117602</b>	GDW	<b>4 077</b>	14,75	3 500	100	0	e			
<b>Korando</b>	11/10-	B	<b>185001</b>	GDW	<b>6462</b>	11,55	2 400	100	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>185002</b>	GDW	<b>3923</b>	11,55	2 400	100	0	e			
<b>Kyron (ne Skidplate)</b>	11/05-	B	<b>154701</b>	GDW	<b>6 846</b>	13,10	2 800	98	V	e	U	E001	200
		H	<b>154702</b>	GDW	<b>4 077</b>	13,10	2 800	98	V	e			
<b>Musso</b>	94-99	P	<b>109002</b>	GDW	<b>4 231</b>	15,00	3500	150	0	e	U	E001	200
<b>Musso</b>	10/99-	P	<b>119802</b>	GDW	<b>4 231</b>	15,00	3500	125	0	e	U	E001	200

<b>Musso Sport 4x4 Pick Up</b>	05/04-	P	<b>147002</b>	GDW	<b>4 231</b>	13,50	2800	100	0	e	U	E001	200
<b>Rexton I+II</b>	04/02-	B	<b>150101</b>	GDW	<b>7 000</b>	14,90	3 500	140	0	e	U	E001	200
		P	<b>135202</b>	GDW	<b>4 462</b>	14,85	3500	140	0	e			
		H	<b>150102</b>	GDW	<b>4 231</b>	14,90	3 500	140	0	e			
<b>Rexton II (ne s park. senzory uprostřed nárazníku)</b>	06-	H	<b>158702</b>	GDW	<b>4 308</b>	15,15	3500	140	V	e	U	E001	200
<b>Rodius</b>	04/05-	B	<b>152301</b>	GDW	<b>6 846</b>	13,80	2 800	80	0	e	U	E001	200
		H	<b>152302</b>	GDW	<b>4 077</b>	13,80	2 800	80	0	e			
<b>Subaru</b>													
<b>Forester</b>	97-08/02	B	<b>103501</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,20	1 800	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>103502</b>	GDW	<b>4 154</b>	9,20	1 800	75	0	e			
<b>Forester</b>	09/02-05	B	<b>138601</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,60	1 950	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>138602</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,60	1 950	75	0	e			
<b>Impreza 4x4 sedan+break (ne WRX)</b>	02/01-05	B	<b>128901</b>	GDW	<b>6 692</b>	8,60	1 600	75	0	e	U	E001	200
<b>Legacy</b>	94-00	B	<b>052301</b>	GDW	<b>8 692</b>	9,50	1 300	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>052302</b>	GDW	<b>5 923</b>	9,50	1 300	75	N	e			
<b>Legacy break</b>	99-00	B	<b>116701</b>	GDW	<b>7 000</b>	10,00	1 800	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>116702</b>	GDW	<b>4 308</b>	10,00	1 800	75	N	e			
<b>Legacy break</b>	01/10-	B	<b>181201</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,55	1800	82	V	e	U	E001	200
		H	<b>181202</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,55	1800	82	V	e	SP-7	12230512	2 672
											SP-13	21230512	2 922
<b>Trezia</b>	03/11-	B	<b>185901</b>	GDW	<b>6077</b>	5,65	900	55	N	e	SP-7	12500561	3 099
		H	<b>185902</b>	GDW	<b>3462</b>	5,65	900	55	N	e	SP-13	21500561	3 283
<b>Suzuki</b>													
<b>Alto 5dv.</b>	03-06	B	<b>139801</b>	GDW	<b>6 231</b>	4,85	750	30	0	e	U	E001	200
		H	<b>139802*</b>	GDW	<b>3 538</b>	4,85	750	30	0	e			
<b>Alto</b>	09-	H	<b>176502</b>	GDW	<b>3 308</b>	4,55	600	50	N	e	U	E001	200
											SP-7	12500534	2 813
<b>Baleno 4dv.</b>	99-06	B	<b>116401</b>	GDW	<b>6 538</b>	6,60	1 100	60	N	e	U	E001	200
		H	<b>116402</b>	GDW	<b>3 769</b>	6,60	1 100	60	N	e			
<b>Baleno 3dv.</b>	96-98	B	<b>103201</b>	GDW	<b>6 692</b>	6,30	1 100	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>103202</b>	GDW	<b>4 000</b>	6,30	1 100	75	0	e			
<b>Baleno break</b>	96-06	B	<b>055001</b>	GDW	<b>6 692</b>	6,80	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>055002</b>	GDW	<b>4 000</b>	6,80	1 200	75	N	e			
<b>Ignis 3dv. (ne 4WD)</b>	02/01-03	B	<b>129501</b>	GDW	<b>6 538</b>	5,70	850	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>129502</b>	GDW	<b>3 769</b>	5,70	850	50	0	e			
<b>Ignis 5dv. (ne 4WD)</b>	04-	B	<b>145701</b>	GDW	<b>6 615</b>	6,05	800	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>145702</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,05	800	50	0	e			
<b>Jimny</b>	98-	B	<b>380101</b>	HOOK	<b>4 400</b>	8,03	1 330	50	0	cz	U	E001	200
		H	<b>380102</b>	HOOK	<b>2 700</b>	8,03	1 330	50	0	cz			
<b>Liana 5dv.</b>	06/01-	B	<b>132301</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,00	1 200	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>132302</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,00	1 200	75	N	e			
<b>Samurai Long</b>	99-04	P	<b>116502</b>	GDW	<b>3 615</b>	6,50	1100	55	0	e	U	E001	200
<b>Splash (pouze 1.2 benzín)</b>	04/08-	B	<b>170201</b>	GDW	<b>6 385</b>	4,25	600	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>170202</b>	GDW	<b>3 692</b>	4,25	600	50	N	e	SP-7	12500534	2 813

<b>Swift HB</b>	91-05	H	<b>380302</b>	HOOK	<b>2 727</b>	4,98	800	50	0	cz	U	E001	200
<b>Swift HB (ne 4x4)</b>	05/05-08/10	B	<b>380305</b>	HOOK	<b>4 200</b>	6,80	1 270	65	N	e	U	E001	200
		H	<b>380306</b>	HOOK	<b>2 500</b>	6,80	1 270	65	N	e			
<b>Swift (ne 4x4)</b>	09/10-	B	<b>183001</b>	GDW	<b>6 100</b>	6,00	1000	60	N	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12240516	2 500
<b>SX4 (ne 4dv.)</b>	05/06-	B	<b>380501</b>	HOOK	<b>4 364</b>	7,30	1 260	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>380502</b>	HOOK	<b>2 600</b>	7,30	1 260	75	N	e	SP-7	16500519	1 141
											SP-13	26500519	1 266
<b>Vitara</b>	97-09/05	B	<b>380403*</b>	HOOK	<b>4 182</b>	9,31	1 875	70	0	cz	U	E001	200
		H	<b>380404</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,31	1 875	70	0	cz			
<b>Grand Vitara</b>	98-07/05	B	<b>380401</b>	HOOK	<b>4 545</b>	9,31	1 850	70	0	e	U	E001	200
		H	<b>380402</b>	HOOK	<b>2 818</b>	9,31	1 850	70	0	e			
<b>Grand Vitara 5dv.</b>	08/05-09/10	B	<b>380405</b>	HOOK	<b>4 500</b>	10,70	2 000	100	N	e	U	E001	200
		H	<b>153902</b>	GDW	<b>3 462</b>	9,85	1 900	85	0	e	SP-7	16240510	1 109
											SP-13	26240510	1 219
<b>Grand Vitara 5dv. (pouze s rezervou na zadních dveřích)</b>	10/10-	B	<b>380405</b>	HOOK	<b>4 500</b>	10,70	2 000	100	N	e	CAN	E063	1 300
<b>Grand Vitara 5dv. (ne s rezervou na zadních dveřích)</b>	10/10-	H	<b>183802</b>	GDW	<b>3 692</b>	10,50	2 100	85	N	e	CAN	E063	1 300
<b>Grand Vitara 3dv.</b>	08/05-09/10	B	<b>154301</b>	GDW	<b>6 462</b>	9,85	1 900	85	N	e	U	E001	200
		H	<b>154302</b>	GDW	<b>3 692</b>	9,85	1 900	85	N	e	SP-7	16240510	1 109
											SP-13	26240510	1 219
<b>Grand Vitara 3dv. (ne s rezervou na zadních dveřích)</b>	10/10-	B	<b>184301</b>	GDW	<b>6 462</b>	8,85	1 680	85	x	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>184302</b>	GDW	<b>3 692</b>	8,85	1 680	85	x	e			
<b>Wagon R</b>	00-10/02	B	<b>125201</b>	GDW	<b>6 231</b>	5,00	650	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>125202</b>	GDW	<b>3 538</b>	5,00	650	50	0	e			
<b>Wagon R</b>	11/02-06/06	B	<b>138501</b>	GDW	<b>6 231</b>	5,60	800	35	0	e	U	E001	200
		H	<b>138502</b>	GDW	<b>3 538</b>	5,60	800	35	0	e			
<b>Škoda</b>													
<b>Fabia I HB, combi, 4dv.</b>	00-05/07	B	<b>360801</b>	HOOK	<b>4 000</b>	7,20	1 200	65	N	e	SP-7	E005	260
		H	<b>360802</b>	HOOK	<b>2 400</b>	7,20	1 200	65	N	e			
<b>Fabia II HB, combi (také Scout)</b>	06/07-	B	<b>360801</b>	HOOK	<b>4 000</b>	7,20	1 200	65	N	e	<b>06/2007-05/2010</b>		
		H	<b>360802</b>	HOOK	<b>2 400</b>	7,20	1 200	65	N	e	SP-7	E051	260
											<b>06/2010-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12500544	2 760
<b>Favorit</b>	89-94	H	<b>360402</b>	HOOK	<b>2 364</b>	5,00	650	50	0	cz	U	E001	tz. vč. el.
<b>Felicia</b>	94-01	B	<b>360501*</b>	HOOK	<b>3 600</b>	6,14	1 000	50	0	cz	SP-7	E004	200
		H	<b>360502</b>	HOOK	<b>2 000</b>	6,14	1 000	50	0	e			
<b>Felicia combi</b>	94-01	B	<b>360503*</b>	HOOK	<b>3 600</b>	6,14	1 000	50	0	cz	SP-7	E004	200
		H	<b>360504</b>	HOOK	<b>2 000</b>	6,14	1 000	50	0	e			
<b>Felicia Pick-up</b>	94-01	B	<b>360505</b>	HOOK	<b>4 000</b>	6,14	1 000	50	0	cz	U	E001	200
		H	<b>360506</b>	HOOK	<b>2 182</b>	6,14	1 000	50	0	cz			
<b>Octavia + combi (ne 4x4)</b>	96-10	B	<b>360701</b>	HOOK	<b>4 182</b>	8,97	1 650	70	N	e	SP-7	E005	260
		H	<b>360702</b>	HOOK	<b>2 500</b>	8,97	1 650	70	N	e			
<b>Octavia II + combi + Scout</b>	04-	B	<b>360705</b>	HOOK	<b>4 160</b>	9,30	1 730	100	V	e	CAN	E063	1 300

(také 4x4)

		H	<b>360706</b>	HOOK	<b>2 600</b>	9,30	1 730	100	V	e	SP-7	12220513	2 601	
		VB	<b>360707</b>	HOOK	<b>5 000</b>	9,30	1 730	100	V	e	SP-13	21220513	3 406	
<b>Roomster + Scout</b>	06/06-	B	<b>160301</b>	GDW	<b>6 231</b>	7,40	1 200	50	N	e	<b>06/2006-05/2010</b>			
		H	<b>360902</b>	HOOK	<b>2 364</b>	8,40	1 500	65	V	e	U	E001	200	
											<b>06/2010-</b>			
											CAN	E063	1 300	
											SP-7	12500544	2 760	
											SP-13	21500544	3 734	
<b>Superb I</b>	02-08/08	B	<b>420505</b>	HOOK	<b>4 636</b>	10,50	2 000	100	N	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>420506</b>	HOOK	<b>2 909</b>	10,50	2 000	100	N	e	SP-7	16220003	2 297	
		VB	<b>420509</b>	HOOK	<b>5 300</b>	10,50	2 000	100	N	e	SP-13	26220003	2 375	
<b>Superb II 4dv. + combi</b>	09/08-	B	<b>360705</b>	HOOK	<b>4 160</b>	9,30	1 730	100	V	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>360706</b>	HOOK	<b>2 600</b>	9,30	1 730	100	V	e	SP-7	12220513	2 601	
		VB	<b>360707</b>	HOOK	<b>5 000</b>	9,30	1 730	100	V	e	SP-13	21220513	3 406	
<b>Yeti</b>	08/09-	B	<b>360101</b>	HOOK	<b>4 250</b>	10,00	1 800	85	V	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>360102</b>	HOOK	<b>2 600</b>	10,00	1 800	85	V	e	SP-7	12220513	2 601	
		VB	<b>360103</b>	HOOK	<b>5 000</b>	10,00	1 800	85	V	e	SP-13	21220513	3 406	
<b>Toyota</b>														
<b>Auris</b>	01/07-	B	<b>162701</b>	GDW	<b>6 154</b>	8,65	1600	60	0	e	U	E001	200	
		H	<b>162702</b>	GDW	<b>3 615</b>	8,65	1600	60	0	e	<b>Vozy s Check-Control:</b>			
											CAN	E063	1 300	
											SP-7	16250520	1 813	
											SP-13	26250520	2 016	
<b>Avensis (T22)</b>	97-03	B	<b>400301</b>	HOOK	<b>4 182</b>	7,90	1 400	75	0	e	U	E001	200	
lim. 4dv. + 5dv. liftback		H	<b>400302</b>	HOOK	<b>2 545</b>	7,90	1 400	75	0	e				
<b>Avensis break (T22)</b>	98-03	H	<b>106502</b>	GDW	<b>3 462</b>	8,20	1 400	90	0	e	U	E001	200	
<b>Avensis 4+5dv. (T25)</b>	04/03-12/08	B	<b>141301</b>	GDW	<b>6 923</b>	8,90	1 400	75	0	e	U	E001	200	
		H	<b>141302</b>	GDW	<b>4 154</b>	8,90	1 400	75	0	e				
<b>Avensis break (T25)</b>	05/03-12/08	B	<b>140605</b>	GDW	<b>6 923</b>	8,80	1 400	75	0	e	U	E001	200	
		H	<b>140608</b>	GDW	<b>4 154</b>	8,80	1 400	75	0	e				
<b>Avensis 4+5dv. (T27)</b>	02/09-	B	<b>175901</b>	GDW	<b>6 462</b>	10,10	1 800	75	x	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>175902</b>	GDW	<b>3 923</b>	10,10	1 800	75	x	e	SP-7	12250528	3 391	
		VB	<b>176001</b>	GDW	<b>7 231</b>	10,10	1 800	75	0	e	SP-13	21250528	3 766	
<b>Avensis break (T27)</b>	01/09-	B	<b>174301</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,80	1 800	75	x	e	CAN	E063	1 300	
		H	<b>174302</b>	GDW	<b>3 923</b>	7,80	1 800	75	x	e	SP-7	12250528	3 391	
		VB	<b>174501</b>	GDW	<b>7 231</b>	9,80	1 800	75	x	e	SP-13	21250528	3 766	
<b>Avensis Verso</b>	09/01-04/04	B	<b>131501</b>	GDW	<b>6 692</b>	9,20	1 500	60	N	e	U	E001	200	
		H	<b>131502</b>	GDW	<b>4 000</b>	9,20	1 500	60	N	e				
<b>Avensis Verso</b>	05/04-06	B	<b>145201</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,70	1 500	60	0	e	U	E001	200	
		H	<b>145202</b>	GDW	<b>4 154</b>	9,70	1 500	60	0	e				
<b>Camry</b>	97-01	B	<b>101101</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,30	1 500	75	N	e	U	E001	200	
		H	<b>101102</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,30	1 500	75	N	e				
<b>Camry</b>	10/01-	B	<b>132601</b>	GDW	<b>6 615</b>	9,10	1 600	65	N	e	U	E001	200	
		H	<b>132602</b>	GDW	<b>3 846</b>	9,10	1 600	65	0	e				

<b>Celica + coupé (T230)</b>	12/99-06	B	<b>121201</b>	GDW	<b>7 000</b>	6,90	1 200	75	0	e	U	E001	200
			<b>121202</b>	GDW	<b>4 308</b>	6,90	1 200	75	N	e			
<b>Corolla HB (E11)</b>	97-01	B	<b>102401</b>	GDW	<b>6 154</b>	7,10	1 200	75	V	e	U	E001	200
			<b>102402</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,10	1 200	75	N	e			
<b>Corolla sedan + liftback (E11)</b>	97-01	B	<b>102301</b>	GDW	<b>6 154</b>	7,70	1 400	75	V	e	U	E001	200
			<b>102302</b>	GDW	<b>3 462</b>	7,70	1 400	75	V	e			
<b>Corolla break (E11)</b>	97-01	B	<b>102501</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,70	1 400	75	N	e	U	E001	200
			<b>102502</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,70	1 400	75	N	e			
<b>Corolla 3+5dv. (E12)</b>	01/02-07	B	<b>133901</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,90	1 300	60	N	e	U	E001	200
			<b>133902</b>	GDW	<b>3 615</b>	7,90	1 300	60	V	e			
<b>Corolla 4dv. (E12)</b>	06/03-08/07	B	<b>141701</b>	GDW	<b>6 615</b>	7,50	1 300	70	V	e	U	E001	200
			<b>141702</b>	GDW	<b>3 846</b>	7,50	1 300	70	0	e			
<b>Corolla break (E12)</b>	01/02-07	B	<b>134201</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,90	1 300	55	N	e	U	E001	200
			<b>134202</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,90	1 300	55	0	e			
<b>Corolla Verso (E12)</b>	01/02-05/04	B	<b>133601</b>	GDW	<b>6 538</b>	8,20	1 350	55	0	e	U	E001	200
			<b>133602</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,20	1 350	55	0	e			
<b>Corolla Verso (R1)</b>	05/04 -03/09	B	<b>146301</b>	GDW	<b>6 385</b>	8,50	1 300	55	0	e	U	E001	200
			<b>146302</b>	GDW	<b>3 615</b>	8,50	1 300	55	N	e			
<b>Corolla 4dv.</b>	09/07 -	B	<b>166601</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,95	1 300	60	N	e	U	E001	200
			<b>166602</b>	GDW	<b>3 846</b>	7,95	1 300	60	N	e			
<b>Dyna 150 (Pick Up)</b>	07-	P	<b>165202</b>	GDW	<b>5 000</b>	14,00	2 200	115	0	e	U	E001	200
<b>Hi-Ace (H12 + H18 + H22 + H28)</b>	96-	P	<b>056402</b>	GDW	<b>4 154</b>	11,60	2 000	100	0	e	U	E001	200
<b>Hi-Lux 4x4 (kovový nárazník se stupačkou)</b>	98-05	P	<b>104002</b>	GDW	<b>4 385</b>	12,10	2 300	100	0	e	U	E001	200
<b>Hi-Lux 4x4 (bez nárazníku)</b>	98-05	P	<b>126102</b>	GDW	<b>4 538</b>	11,70	2 250	100	0	e	U	E001	200
<b>Hi-Lux 4x4 + VIGO (Double cab + King cab)</b>	10/05-	P	<b>155102</b>	GDW	<b>4 385</b>	12,50	2 500	90	0	e	U	E001	200
<b>Hi-Lux 2x4 + VIGO</b>	06-	P	<b>161002</b>	GDW	<b>4 385</b>	10,90	1 800	75	0	e	U	E001	200
<b>Hi-Lux S</b>	01/09-	P	<b>174802</b>	GDW	<b>4 308</b>	14,10	3 000	120	x	e	U	E001	200
<b>Hi-Lux + Vigo</b>	10/10-	P	<b>185102</b>	GDW	<b>3 923</b>	14,10	3000	120	x	e	U	E001	200
<b>Landcruiser BJ+LJ70+73+75 (schodek uprostřed, ne pick-up)</b>	85-	P	<b>121702</b>	GDW	<b>3 769</b>	16,40	3 500	100	0	e	U	E001	200
<b>Landcruiser 90 (přírubová koule 4-děrová)</b>	96-11/02	P	<b>048502</b>	GDW	<b>4 462</b>	13,55	2 800	130	0	e	U	E001	200
<b>Landcruiser 90 (přírubová koule 2-děrová)</b>	96-11/02	P	<b>118902</b>	GDW	<b>4 154</b>	13,55	2 800	130	0	e	U	E001	200
<b>Landcruiser 100</b>	97-02/08	P	<b>109702</b>	GDW	<b>5 000</b>	17,00	3 500	140	0	e	U	E001	200
<b>Landcruiser HZJ79L (pick-up, bez nárazníku)</b>	99-	P	<b>123202</b>	GDW	<b>5 000</b>	16,00	3 000	125	0	e	U	E001	200
<b>Landcruiser KZJ120 KWB+LWB (pouze s rezervou na zad. dveřích)</b>	12/02-	B	<b>139401</b>	GDW	<b>6 385</b>	15,60	3 500	130	0	e	U	E001	200
<b>Landcruiser KZJ120 KWB+LWB</b>	12/02-	P	<b>138402</b>	GDW	<b>3 692</b>	15,60	3 500	130	0	e	U	E001	200
<b>Landcruiser KZJ120 KWB+LWB (pouze s rezervou na zad. dveřích)</b>	12/02-	P	<b>139702</b>	GDW	<b>4 538</b>	15,60	3 500	130	V	e	U	E001	200
<b>Landcruiser V8</b>	12/08-	P	<b>169802</b>	GDW	<b>4 000</b>	16,70	3 500	140	V	e	U	E001	200
											SP-7	12250527	2 844
											SP-13	21250527	3 250
<b>Landcruiser 150</b>	11/09-	P	<b>179402</b>	GDW	<b>3 846</b>	14,70	3 000	120	x	e	CAN	E063	1 300
<b>Picnic</b>	97-05	B	<b>100201</b>	GDW	<b>6 385</b>	8,80	1 600	60	V	e	U	E001	200
			<b>100202</b>	GDW	<b>3 615</b>	8,80	1 600	60	0	e			
<b>Previa</b>	90-00	B	<b>108801</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,65	1 600	75	0	e	U	E001	200
			<b>108802</b>	GDW	<b>4 154</b>	9,65	1 600	75	0	e			

<b>Previa</b>	07/00-06	B	<b>126001</b>	GDW	<b>6 846</b>	9,80	1 600	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>126002</b>	GDW	<b>4 077</b>	9,80	1 600	75	0	e			
<b>RAV 4</b> 3+5dv.	94-00	B	<b>024101</b>	GDW	<b>6 077</b>	7,80	1 500	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>024102</b>	GDW	<b>3 308</b>	7,80	1 500	75	0	e			
<b>RAV 4</b> (se schodkem)	97-00	B	<b>105401</b>	GDW	<b>6 615</b>	7,80	1 500	100	0	e	U	E001	200
		H	<b>105402</b>	GDW	<b>3 846</b>	7,80	1 500	100	0	e			
<b>RAV 4</b>	10/00-06	B	<b>126301</b>	GDW	<b>6 154</b>	8,40	1 500	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>126302</b>	GDW	<b>3 462</b>	8,40	1 500	75	0	e			
		P	<b>126202</b>	GDW	<b>3 615</b>	8,40	1 500	75	0	e			
<b>RAV 4</b> (rezerva na zad.dveřích)	01/06-	B	<b>156601</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,50	2 000	80	0	e	U	E001	200
		H	<b>156602</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,50	2 000	80	0	e	SP-7	16250519	1 109
											SP-13	26250519	1 328
<b>RAV 4</b> (modely bez rezervy) (ne Rear Bar)	01/06-	B	<b>156701</b>	GDW	<b>6 692</b>	10,50	2 000	80	0	e	U	E001	200
		H	<b>156702</b>	GDW	<b>4 000</b>	10,50	2 000	80	0	e	SP-7	16250519	1 109
											SP-13	26250519	1 328
<b>Starlet (P9)</b>	96-99	H	<b>048302</b>	GDW	<b>3 769</b>	5,80	1 000	50	0	e	U	E001	200
<b>Urban Cruiser 2WD</b>	05/09-	B	<b>176601</b>	GDW	<b>6 385</b>	6,00	800	50	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>176602</b>	GDW	<b>3 846</b>	6,00	800	50	N	e	SP-7	12250529	3 266
											SP-13	21250529	3 578
<b>Verso (R2)</b>	04/09-	B	<b>175801</b>	GDW	<b>6 385</b>	8,40	1 300	55	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>175802</b>	GDW	<b>3 769</b>	8,40	1 300	55	0	e	SP-7	12250530	3 297
											SP-13	21250530	3 625
<b>Verso S (P12)</b>	01/11-	B	<b>185901</b>	GDW	<b>6077</b>	5,65	900	55	N	e	SP-7	12500561	3 099
		H	<b>185902</b>	GDW	<b>3462</b>	5,65	900	55	N	e	SP-13	21500561	3 283
<b>Yaris (ne typ TS)</b>	99-05	B	<b>115601</b>	GDW	<b>6 154</b>	6,80	1 270	65	0	e	U	E001	200
		H	<b>400402</b>	HOOK	<b>2 400</b>	6,80	1 270	65	0	e			
<b>Yaris (ne typ TS)</b>	01/06-	B	<b>156501</b>	GDW	<b>6 462</b>	6,80	1 100	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>156502</b>	GDW	<b>3 692</b>	6,80	1 100	50	N	e	SP-7	16250517	1 094
<b>Yaris Verso</b>	99-06	B	<b>120601</b>	GDW	<b>6 154</b>	6,20	1 000	50	0	e	U	E001	200
		H	<b>120602</b>	GDW	<b>3 462</b>	6,20	1 000	50	0	e			
<b>Volkswagen</b>													
<b>Amarok</b> (pouze pro vozy s nárazníkem)	10/10-	P	<b>184102</b>	GDW	<b>3231</b>	14,81	3 000	120	0	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12270554	2 054
												SP-13	21270554
<b>Bora</b>	98-05	B	<b>420907*</b>	HOOK	<b>4 273</b>	8,97	1 600	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>420908</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,97	1 600	70	N	e			
<b>Bora variant (ne 4x4)</b>	99-	B	<b>117901</b>	GDW	<b>6 077</b>	8,60	1 500	70	N	e	U	E001	200
		H	<b>117902</b>	GDW	<b>3 308</b>	8,60	1 500	70	N	e			
<b>Bora (4x4)</b>	11/00-	B	<b>127001</b>	GDW	<b>7 000</b>	9,00	1 600	75	N	e	U	E001	200
		H	<b>127002</b>	GDW	<b>4 308</b>	9,00	1 600	75	0	e			
<b>Caddy</b>	95-04	H	<b>350302</b>	HOOK	<b>3 455</b>	6,34	1 005	50	0	cz	U	E001	200
<b>Caddy, Caddy Live, Maxi</b> (také Ecofuel)	04-	B	<b>420905</b>	HOOK	<b>4 450</b>	9,40	1 700	80	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420906</b>	HOOK	<b>2 727</b>	9,40	1 700	80	0	e	SP-7	12270524	3 188
											SP-13	21270524	3 266

pro 4x4 nutno objednat spec. kul. čep

<b>Crafter 3,0t; 3,5t; 3,88t valník, 3t-5t furgon</b>	05/06-	P	<b>250802</b>	HOOK	<b>2 900</b>	20,20	3 500	150	0	e	SP-7	12500521	3 138
											SP-13	21500521	3 469
<b>Crafter 4,6t - 5t valník</b>	04/06-	P	<b>161902</b>	GDW	<b>4 960</b>	20,20	3 500	150	0	e	SP-7	12500521	3 138
											SP-13	21500521	3 469
<b>Eos Cabriolet</b>	05/06-	B	<b>159201</b>	GDW	<b>6 538</b>	9,10	1 600	100	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>159202</b>	GDW	<b>3 769</b>	9,10	1 600	100	0	e	SP-7	12270535	2 943
											SP-13	21270535	3 141
<b>Golf III</b>	91-97	H	<b>420202</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,89	1 200	50	N	cz	U	E001	200
<b>Golf III variant</b>	91-97	B	<b>420203*</b>	HOOK	<b>4 000</b>	6,89	1 200	50	N	cz	U	E001	200
		H	<b>420204</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,89	1 200	50	N	cz			
<b>Golf IV</b>	97-11/03	B	<b>420901</b>	HOOK	<b>4 364</b>	8,97	1 500	70	N	cz	U	E001	200
		H	<b>420902</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,97	1 500	70	N	cz			
<b>Golf IV variant</b>	99-06	B	<b>420903</b>	HOOK	<b>4 364</b>	8,97	1 500	70	N	cz	U	E001	200
		H	<b>420904</b>	HOOK	<b>2 636</b>	8,97	1 500	70	V	cz			
<b>Golf V (ne Crossgolf + GTI + R32)</b> <i>(143501 ne Crossgolf + GTI + R32 + Bicentary)</i>	12/03-08	B	<b>420305</b>	HOOK	<b>4 440</b>	9,30	1 700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420306</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-7	12270535	2 943
		VB	<b>143501</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,00	1 700	75	V	e	SP-13	21270535	3 141
<b>Golf V variant</b>	06/07-06/09	B	<b>420301</b>	HOOK	<b>4 440</b>	9,30	1 700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420302</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-7	12270535	2 943
		VB	<b>420303</b>	HOOK	<b>5 300</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-13	21270535	3 141
<b>Golf V Plus</b> <i>(pro 152201 nutno objednat spoiler s otvorem pro TZ - K004, 2000,-Kč)</i>	03/05-02/09	B	<b>420305</b>	HOOK	<b>4 440</b>	9,30	1 700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420306</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-7	12270535	2 943
		VB	<b>152201</b>	GDW	<b>6 923</b>	9,40	1 700	75	N	e	SP-13	21270535	3 141
<b>Golf VI</b> <i>(pro 420307 nutno objednat spoiler s otvorem pro TZ - K005, 2000,-Kč)</i>	10/08-	B	<b>420305</b>	HOOK	<b>4 440</b>	9,30	1 700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420306</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-7	12270535	2 943
		VB	<b>420307</b>	HOOK	<b>5 300</b>	9,30	1 700	75	N	e	SP-13	21270535	3 141
<b>Golf VI variant</b>	07/09-	B	<b>420301</b>	HOOK	<b>4 440</b>	9,30	1 700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420302</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-7	12270542	2 943
		VB	<b>420303</b>	HOOK	<b>5 300</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-13	21270542	3 141
<b>Golf VI Plus</b> <i>(pro 420307 nutno objednat spoiler s otvorem pro TZ - K006, 2000,-Kč)</i>	03/09-	VB	<b>420305</b>	HOOK	<b>4 440</b>	9,30	1 700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420306</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-7	12270535	2 943
		VB	<b>420307</b>	HOOK	<b>5 300</b>	9,30	1 700	75	N	e	SP-13	21270535	3 141
<b>Jetta</b>	08/05-	B	<b>420301</b>	HOOK	<b>4 440</b>	9,30	1 700	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420302</b>	HOOK	<b>2 800</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-7	12270525	2 959
		VB	<b>420303</b>	HOOK	<b>5 300</b>	9,30	1 700	75	V	e	SP-13	21270525	3 109
<b>LT van (rozvor nad 3000mm)</b>	96-05/06	P	<b>250702</b>	HOOK	<b>3 636</b>	13,16	2 800	100	0	cz	U	E001	200
<b>LT van krátký (rozvor do 3000mm)</b>	95-05/06	P	<b>250706</b>	HOOK	<b>3 636</b>	13,16	2 800	100	0	cz	U	E001	200
<b>LT valník **</b>	96-05/06	P	<b>250704</b>	HOOK	<b>3 636</b>	13,16	2 800	100	0	cz	U	E001	200
<b>Lupo 3+5dv.</b>	99-05	B	<b>103701</b>	GDW	<b>6 077</b>	5,50	800	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>103702</b>	GDW	<b>3 308</b>	5,50	800	50	N	e			
<b>New Beetle</b>	99-12/05	B	<b>117401</b>	GDW	<b>6 538</b>	7,20	1 200	60	V	e	U	E001	200
		H	<b>117402</b>	GDW	<b>3 769</b>	7,20	1 200	60	N	e			
<b>New Beetle</b>	01/06-	VB	<b>180501</b>	GDW	<b>7 385</b>	8,30	1500	75	N	e	U	E001	200

<b>Passat</b>	89-94	H	<b>420504</b>	HOOK	<b>3 091</b>	8,30	1 500	50	N	cz	U	E001	200
<b>Passat</b>	95-96	H	<b>420502</b>	HOOK	<b>3 182</b>	8,30	1 500	50	N	cz	U	E001	200
<b>Passat + variant (ne 4x4)</b>	97-05	B	<b>420505</b>	HOOK	<b>4 636</b>	10,50	2 000	100	N	e	U	E001	200
		H	<b>420506</b>	HOOK	<b>2 909</b>	10,50	2 000	100	N	e			
		VB	<b>420509</b>	HOOK	<b>5 300</b>	10,50	2 000	100	N	e			
<b>Passat Syncro</b>	98-05	B	<b>420507</b>	HOOK	<b>4 727</b>	8,41	1 500	75	N	cz	U	E001	200
		H	<b>420508</b>	HOOK	<b>3 091</b>	8,41	1 500	75	N	cz			
<b>Passat + variant (také 4x4)</b>	03/05-09/10	B	<b>420511</b>	HOOK	<b>4 400</b>	11,30	2 200	85	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420512</b>	HOOK	<b>2 800</b>	11,30	2 200	85	N	e	SP-7	12270525	2 959
		VB	<b>420513</b>	HOOK	<b>5 200</b>	11,30	2 200	85	N	e	SP-13	21270525	3 109
<b>Passat + variant</b>	10/10-	B	<b>185201</b>	GDW	<b>6 231</b>	11,30	2 370	100	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>185202</b>	GDW	<b>3 692</b>	11,30	2 370	100	N	e	SP-7	12270525	2 959
		VB	<b>185301</b>	GDW	<b>7 077</b>	11,30	2 370	100	N	e	SP-13	21270525	3 109
<b>Passat CC</b> <i>(pro 171901 nutno objednat spoiler s otvorem pro TZ - K002, 2380,-Kč)</i>	06/08-	B	<b>171801</b>	GDW	<b>6 462</b>	10,35	2 100	90	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>171802</b>	GDW	<b>3 769</b>	10,35	2 100	90	V	e	SP-7	12270525	2 959
		VB	<b>171901</b>	GDW	<b>7 385</b>	10,35	2 100	90	N	e	SP-13	21270525	3 109
<b>Polo</b>	99-02	B	<b>420609*</b>	HOOK	<b>4 182</b>	6,55	1 000	50	V	cz	U	E001	200
<b>Polo 3+5dv.</b>	10/99-11/01	B	<b>119901</b>	GDW	<b>6 154</b>	5,90	800	50	N	e	U	E001	200
		H	<b>119902</b>	GDW	<b>3 462</b>	5,90	800	50	N	e			
<b>Polo</b>	02-06/09	B	<b>420601</b>	HOOK	<b>4 455</b>	7,30	1 300	65	V	e	U	E001	200
		H	<b>420602</b>	HOOK	<b>2 727</b>	7,30	1 300	65	V	e			
<b>Polo 6R</b>	06/09-	B	<b>420603</b>	HOOK	<b>4 000</b>	7,20	1 200	60	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420604</b>	HOOK	<b>2 460</b>	7,20	1 200	60	N	e	SP-7	12500544	2 760
		VB	<b>178201</b>	GDW	<b>7 000</b>	7,05	1 200	50	x	e	SP-13	21500544	3 734
<b>Sharan</b> <i>(také 4x4)</i>	95-00	B	<b>140001</b>	HOOK	<b>4 455</b>	11,45	2 250	90	N	e	U	E001	200
		H	<b>140002</b>	HOOK	<b>2 727</b>	11,45	2 250	90	N	e			
<b>Sharan (7M)</b> <i>(také 4x4)</i>	00-09/10	B	<b>140003</b>	HOOK	<b>4636</b>	11,45	2 250	90	N	e	U	E001	200
		H	<b>140004</b>	HOOK	<b>3 100</b>	11,45	2 250	90	0	e	SP-7	12500005	1 047
		VB	<b>140005</b>	HOOK	<b>5 400</b>	11,45	2 250	90	N	e	SP-13	21500003	1 281
<b>Sharan (7N)</b>	10/10-	B	<b>184501</b>	GDW	<b>6 308</b>	12,30	2 650	100	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>184502</b>	GDW	<b>3 769</b>	12,30	2 650	100	N	e	SP-7	12500554	2 377
		VB	<b>184801</b>	GDW	<b>7 231</b>	12,30	2 650	100	N	e	SP-13	21500554	2 639
<b>Tiguan</b>	11/07-	B	<b>170001</b>	GDW	<b>6 385</b>	11,70	2 500	100	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>170002</b>	GDW	<b>3 692</b>	11,70	2 500	100	V	e	SP-7	12500540	3 391
											SP-13	21500540	3 734
<b>Touareg</b>	02/03-	VB	<b>184401</b>	GDW	<b>8 077</b>	16,30	3 500	140	N	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12270534	2 906
											SP-13	21270534	3 125
<b>Touran I + II</b>	05/03-	B	<b>420803</b>	HOOK	<b>4 370</b>	10,50	2 000	85	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>420804</b>	HOOK	<b>2 727</b>	10,50	2 000	85	N	e	SP-7	12270523	2 922
		VB	<b>420805</b>	HOOK	<b>5 100</b>	10,50	2 000	85	N	e	SP-13	21270523	3 016
<b>Transporter</b>	90-94	P	<b>420702</b>	HOOK	<b>3 091</b>	11,45	2 000	100	N	cz	U	E001	200
<b>Transporter T4</b>	95-04/03	P	<b>420704</b>	HOOK	<b>2 800</b>	11,45	2 000	100	0	cz	U	E001	200
<b>Transporter T5 Valník</b>	04 -	P	<b>144402</b>	GDW	<b>4 308</b>	13,70	2 500	105	0	e	<b>03-09/09</b>		

											U	E001	200
											SP-7	12270513	734
											<b>10/09-</b>		
											SP-7	12270548	2 760
											SP-13	21270548	3 875
<b>Transporter T5 + Multivan</b> <i>(ne s parkovacími senzory)</i>	05/03-	B	<b>141101</b>	GDW	<b>6 692</b>	13,50	2 500	75	0	e	<b>03-09/09</b>		
		H	<b>420706</b>	HOOK	<b>2 900</b>	13,50	2 500	120	0	e	U	E001	200
											<b>03-08/08</b>		
											SP-7	12270512	828
											<b>10/09-</b>		
											SP-7	12270548	2 760
											SP-13	21270548	3 875
<b>Vento</b>	92-98	H	<b>420802</b>	HOOK	<b>2 727</b>	6,89	1 200	50	0	cz	U	E001	200
<b>Volvo</b>													
<b>850 + GLT + break</b>	92-96	B	<b>109401</b>	GDW	<b>6 846</b>	8,80	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>109402</b>	GDW	<b>4 077</b>	8,80	1 700	75	0	e			
<b>850 break 4x4</b>	92-96	B	<b>109801</b>	GDW	<b>7 923</b>	9,30	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>109802</b>	GDW	<b>5 231</b>	9,30	1 700	75	V	e			
<b>C30</b> <i>(ne Drive start/stop)</i>	02/07-	B	<b>164101</b>	GDW	<b>6 385</b>	7,65	1 350	65	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>164102</b>	GDW	<b>3 692</b>	7,65	1 350	65	N	e	SP-7	12260506	3 008
											SP-13	21260506	3 297
<b>S40 + V40 + T4</b>	96-00	H	<b>054402</b>	GDW	<b>3 308</b>	7,80	1 400	75	N	e	CAN	E063	1 300
<b>S40 + V40</b>	10/00-03	B	<b>090401</b>	GDW	<b>6 154</b>	8,50	1 400	80	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>090402</b>	GDW	<b>3 462</b>	8,50	1 400	80	0	e			
<b>S40</b>	04-	B	<b>145901</b>	GDW	<b>6 846</b>	8,85	1 500	75	0	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>145902</b>	GDW	<b>4 077</b>	8,85	1 500	75	0	e	SP-7	12260502	3 125
											SP-13	21260502	3 344
<b>S60</b>	01-04/10	B	<b>128401</b>	GDW	<b>6 385</b>	9,40	1 800	75	0	e	<b>2001-04/2004</b>		
		H	<b>128402</b>	GDW	<b>3 615</b>	9,40	1 800	75	0	e	CAN	E063	1 300
											<b>05/2004-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12260504	2 453
											SP-13	21260504	2 750
<b>S70</b>	97-99	B	<b>109401</b>	GDW	<b>6 846</b>	8,80	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>109402</b>	GDW	<b>4 077</b>	8,80	1 700	75	N	e			
<b>S80</b>	99-06	B	<b>116901</b>	GDW	<b>6 385</b>	10,00	1 800	75	N	e	<b>99-04/2004</b>		
		H	<b>116902</b>	GDW	<b>3 615</b>	10,00	1 800	75	N	e	CAN	E063	1 300
											<b>05/2004-2006</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12260504	2 453
											SP-13	21260504	2 750
<b>S80</b>	10/06-	B	<b>159901</b>	GDW	<b>6 538</b>	10,60	2 000	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>159902</b>	GDW	<b>3 769</b>	10,60	2 000	90	0	e	SP-7	12260509	2 861
											SP-13	21260509	2 990

<b>V50</b>	04-	B	<b>145901</b>	GDW	<b>6 846</b>	8,85	1 500	75	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>145902</b>	GDW	<b>4 077</b>	8,85	1 500	75	V	e	SP-7	12260502	3 125
<b>V60</b>	11/10-	B	<b>185401</b>	GDW	<b>6 462</b>	10,10	1850	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>185402</b>	GDW	<b>3 923</b>	10,10	1850	90	N	e	SP-7	12260513	2 364
												SP-13	21260513
<b>V70</b>	97-99	B	<b>109401</b>	GDW	<b>6 846</b>	8,80	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>109402</b>	GDW	<b>4 077</b>	8,80	1 700	75	N	e			
<b>V70 XC break (4x4)</b>	97-99	B	<b>109801</b>	GDW	<b>7 923</b>	9,30	1 700	75	0	e	U	E001	200
		H	<b>109802</b>	GDW	<b>5 231</b>	9,30	1 700	75	N	e			
<b>V70</b>	03/00-10/07	B	<b>122601</b>	GDW	<b>6 538</b>	10,00	1 800	75	N	e	<b>2000-04/2004</b>		
		H	<b>122602</b>	GDW	<b>3 769</b>	10,00	1 800	75	N	e	CAN	E063	1 300
<b>V70</b>	11/07-	B	<b>169201</b>	GDW	<b>6 692</b>	11,05	2 100	80	N	e	<b>05/2004-2007</b>		
		H	<b>169202</b>	GDW	<b>3 923</b>	11,05	2 100	80	N	e	CAN	E063	1 300
											SP-7	12260504	2 453
											SP-13	21260504	2 750
<b>XC 60</b>	11/08-	B	<b>175201</b>	GDW	<b>6 385</b>	10,95	2 000	90	V	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>175202</b>	GDW	<b>3 846</b>	10,95	2 000	90	V	e	SP-7	12260509	2 861
<b>XC 70</b>	01-10/07										SP-13	21260509	2 990
		B	<b>151001</b>	GDW	<b>6 615</b>	10,45	2 000	75	N	e	<b>2001-04/2004</b>		
		H	<b>151002</b>	GDW	<b>3 923</b>	10,45	2 000	75	N	e	CAN	E063	1 300
<b>XC 70</b>	11/07-										<b>05/2004-2007</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12260504	2 453
											SP-13	21260504	2 750
<b>XC 70</b>	11/07-	B	<b>169901</b>	GDW	<b>6 692</b>	11,05	2 100	90	N	e	CAN	E063	1 300
		H	<b>169902</b>	GDW	<b>3 923</b>	11,05	2 100	90	N	e	SP-7	12260509	2 861
<b>XC 90</b>	03-										SP-13	21260509	2 990
		B	<b>139101</b>	GDW	<b>7 000</b>	12,30	2 250	100	N	e	<b>2003-04/2004</b>		
		H	<b>139102</b>	GDW	<b>4 308</b>	12,30	2 250	100	N	e	SP-7	12260501	879
<b>XC 90</b>	03-										SP-13	21260501	891
											<b>05/2004-</b>		
											CAN	E063	1 300
											SP-7	12260505	2 455
										SP-13	21260505	2 844	